

Bevindingen

HVC-T 2020 • Herbert Visser College, Gebouw T

Beurtschipper 200
2152 LG Nieuw-Vennep

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Bevinding:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Locatie:	De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Handeling/Activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Prijs per eenheid:	De gehanteerde prijs per eenheid.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

7190083 MJOP HVC T, Bevindingen 200514

Printdatum: 14-5-2020

Eerdere actualisatie:
18-10-2017


HVC-T 2020 • Herbert Visser College, Gebouw T
Beurtschipper 200 • Nieuw-Vennep
Exterieur
01 Gevels
Staalconstructie verzinkt

Gelegen bij entree T-gebouw

Carbonatatie

4 Aandachtspunt bij volgende inspectie

Activiteit:	2023	Hvh
Geen directe actie, volgende inspectie opnemen		1,00 pst


04 Beglazing
Blankglas dubbel

vide (zijde N-gebouw)

Breuk in glas

1 Op korte termijn

Activiteit:	2020	Hvh
Vervangen beglazing		3,00 m2


05 Daken
Dakrandafwerking aluminium gepoedercoat

Dak B

Gebreken aan randafwerkingen, dekljsten, daktrimmen

2 Op middellange termijn

Activiteit:	2019	Hvh
Vervangen daklijst aluminium gepoedercoat		25,00 m1


HVC-T 2020 • Herbert Visser College, Gebouw T
Beurtschipper 200 • Nieuw-Vennep
Interieur
21 Binnenwanden
Wandafwerking behangwerk vinyl

1e verd. ter plaatse van loopbrug

Beschadiging/scheur in behang

2 Op middellange termijn

Activiteit:	2020	Hvh
Vastlijmen losse delen en schilderen muur		1,00 pst


Dilatatievoeg binnenwand

1e verd. ter plaatse van loopbrug

Gat in muur richting loopbrug, ongedierte?

2 Op middellange termijn

Activiteit:	2020	Hvh
Dichtzetten en herstellen muur.		1,00 pst



23 Plafonds
Systeemplafond

2e verd, ter plaatse van vide


Vochtschade


1 Op korte termijn

Activiteit:	2020	Hvh
vervangen plafondplaat		1,00 pst




HVC-T 2020 • Herbert Visser College, Gebouw T
Beurtschipper 200 • Nieuw-Vennep
24 Binnenkozijnen

Binnendeuren Alle klapdeuren Afdichtingsstrips afwezig 2 Op middellange termijn			
Activiteit:	2020	Hvh	
Vervangen afdichtingsstrips in klapdeuren		1,00 pst	

Binnendeuren Toegang aula T-gebouw Hang & sluitwerk, Deurdrager niet afgedekt 2 Op middellange termijn			
Activiteit:	2020	Hvh	
Plaatsen afdekkap om de deurdranger		1,00 pst	

Binnendeur stomp +toplaag Beschadiging deur 2 Op middellange termijn			
Activiteit:	2019	Hvh	
Vervangen binnendeur + toplaag		1,00 st	
beschadigde deur toiletruimte 0.15			

Installaties
44 Elektrische-installaties

Elektrische installatie vide (zijde N-gebouw) Schakelaars niet veilig voor bediening 2 Op middellange termijn			
Activiteit:	2020	Hvh	
Plaatsen nieuw schakelaar		1,00 pst	


HVC-T 2020 • Herbert Visser College, Gebouw T
Beurtschipper 200 • Nieuw-Vennep
44 Elektrische-installaties
Elektrische installatie

Hal/entree T-gebouw

Loshangende bekabeling tbv beeldscherm

2 Op middellange termijn


Activiteit:

2020

Hvh

Netjes verwerken van bekabeling om schade te voorkomen

1,00 pst


46 Beveiligingsinstallaties
Nood- en vluchtwegarmaturen

Verdiepingen T-gebouw

Oncorrecte vluchtroute plattegrond

2 Op middellange termijn


Activiteit:

2020

Hvh

Controleren vluchtroute plattegronden

1,00 pst



Totaal object

€ 0