

OPDRACHTGEVER:

CORINS
Gatwickstraat 33
1043 GL AMSTERDAM

PREVENTIEMAATREGELEN

Verzekerde : Lentiz Onderwijsgroep
Professor Holwerdalaan 60-62
2672 LD Naaldwijk



Uw kenmerk : 625513505-7
Dossiernummer : N_2672 LD60-62_F9914
CEA-code : 1339
SBI-code : 85599
Naw-nummer : 2672 LD60-62
Contactpersoon verzekerde : de heer M. Heida (Onyx Vastgoedstrategie)
de heer F. Koorneef (faciliteit medewerker Lentiz Onderwijsgroep)
Contactpersoon intermediair : de heer H. den Braven (Meeús)
Inspectiedatum : 10 april 2017
Rapportdatum : 5 mei 2017
Bij bezoek aanwezig : contactpersoon verzekerde en intermediair
Adviseur : de heer J.J.M. de Ruwe

De inhoud van dit rapport heeft niet de intentie ieder mogelijk gevaar te beschrijven dan wel te onderkennen. Het doel van het rapport is te bewerkstelligen schade als gevolg van met name genoemde gevaren zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Burghgraef van Tiel en partners aanvaardt met betrekking tot de opstelling van dit rapport geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enige tekortkoming in de rapportage noch voor enig advies of aanbeveling gegeven ook al zouden deze in strijd zijn of kunnen zijn met veiligheidsvoorschriften of wet- en regelgeving. Aan dit rapport kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Elke interpretatie van de gegevens van dit rapport kan enkel en alleen worden gemaakt door de opdrachtgever. ARBO-technische omstandigheden en risico inventarisatie ten aanzien van de veiligheid voor lijf en leden zijn in dit rapport niet betrokken.

PREVENTIEBIJLAGE**0417/01 Elektrische installatie (keuringsrapport toesturen)**

- 01.01E De elektrische installatie is recent gekeurd. Een kopie van het keuringsrapport, inclusief de herstelverklaring van eventueel geconstateerde gebreken, ter beoordeling toesturen naar de contactpersoon van uw verzekeraar.

**0417/02 Detectoren (antimaskeer beveiliging)**

- 02.01E De toegepaste ruimtelijke detectoren kunnen eenvoudig worden gesaboteerd door de detectoren af te schermen. Om deze manier van sabotage tegen te gaan is het noodzakelijk dat er detectoren worden toegepast met maskeerbeveiliging. *Indien detectoren worden vervangen* uitsluitend detectoren toepassen die zijn uitgevoerd met een maskeerbeveiliging conform Grade 3.



Preventiemaatregelen Antwoordformulier			
Verzekerde	:	Lentiz Onderwijsgroep Professor Holwerdalaan 60-62 2672 LD Naaldwijk	
Dossiernummer	:	N_2672 LD60-62_F9914	
Inspectiedatum	:	10 april 2017	
Ingevuld door	:		
Functie	:		
Rapportdatum	:	5 mei 2017	
Preventie nr.			
Omschrijving			
Status			
Einddatum uitvoering			
0417/01.01E	Elektrische installatie (keuringsrapport toesturen)		
0417/02.02E	Detectoren (antimaskeer beveiliging)		
Status code: 0 = preventiepunt niet meer van toepassing; 1 = preventiepunt uitgevoerd; 2 = uitvoering wordt uitgevoerd; 3 = preventie wordt niet uitgevoerd; 4 = preventie is deels uitgevoerd; 5 = uitvoering wordt overwogen.			
NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.			

N_2672 LD60-62_F9914