

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0021
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	09 feb 2021

Installaties

Installatienr	01299	Serienr	3290-654-000020-7736700868
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2016
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Betuwehal

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	29,4
Voordruk in rust gemeten (mbar)	29,4
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	23,6
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	23,6
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,01
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	13,2
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	12,1
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	23,6
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	23,3
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	1,5
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0021
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	09 feb 2021

Installaties

Installatienr	01299	Serienr	3290-654-000020-7736700868
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2016
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Betuwehal

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0022
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	01300	Serienr	3290-654-000019-7736700868
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2016
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Betuwehal

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28,4
Voordruk in rust gemeten (mbar)	28,4
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	24,1
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	24,1
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,1
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	8,3
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	9,1
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	20,1
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	23,2
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	1,5
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0022
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	01300	Serienr	3290-654-000019-7736700868
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2016
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Betuwehal

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0016
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	09 feb 2021

Installaties

Installatienr	00890	Serienr	256-00-15-5030
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2000
Omschrijving	Ecomline HRC22	Locatie	Betuwehal

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28,6
Voordruk in rust gemeten (mbar)	28,6
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	27
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	27
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	0,8
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	0,8
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	5,2
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	5,2
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	1,2
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	7,0
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	7,0

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdblanderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdblanderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0016
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	09 feb 2021

Installaties

Installatienr	00890	Serienr	256-00-15-5030
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2000
Omschrijving	Ecomline HRC22	Locatie	Betuwehal

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	
Wisselaar (reeds) vervangen:	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0017
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	09 feb 2021

Installaties

Installatienr	00891	Serienr	3290-305-000150-7746901756
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2013
Omschrijving	Topline HR45	Locatie	Betuwehal

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28,3
Voordruk in rust gemeten (mbar)	26
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	26
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	26
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	30,8
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	30,8
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	32,5
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	32,5
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	1,5
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0017
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	09 feb 2021

Installaties

Installatienr	00891	Serienr	3290-305-000150-7746901756
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2013
Omschrijving	Topline HR45	Locatie	Betuwehal

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0018
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	12 feb 2021

Installaties

Installatienr	00892	Serienr	3290-309-000063-52772
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2013
Omschrijving	Topline HR70	Locatie	Betuwehal

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28,6
Voordruk in rust gemeten (mbar)	28,6
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	27,5
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	27,5
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	8,3
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	8,3
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	16,9
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	16,9
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	1,5
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0018
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	12 feb 2021

Installaties

Installatienr	00892	Serienr	3290-309-000063-52772
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2013
Omschrijving	Topline HR70	Locatie	Betuwehal

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0019
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	09 feb 2021

Installaties

Installatienr	00893	Serienr	3290-309-000071-7746901755
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2013
Omschrijving	Topline HR30	Locatie	Betuwehal

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28,5
Voordruk in rust gemeten (mbar)	28,5
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	27,3
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	27,3
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	6,5
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	6,5
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	17,3
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	17,3
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	1,5
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0019
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	09 feb 2021

Installaties

Installatienr	00893	Serienr	3290-309-000071-7746901755
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2013
Omschrijving	Topline HR30	Locatie	Betuwehal

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0040
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00899	Serienr	329-10-06-5138
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Westroijenhof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28,3
Voordruk in rust gemeten (mbar)	28,3
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	19,7
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	19,7
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	18,2
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	18,2
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	23,7
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	23,7
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdblanderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdblanderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0040
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00899	Serienr	329-10-06-5138
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Westroijenhof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0041
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00900	Serienr	329-10-06-5137
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Westroijenhof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28,3
Voordruk in rust gemeten (mbar)	28,3
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	19,3
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	19,3
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	8,6
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	8,6
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	19,3
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	19,3
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0041
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00900	Serienr	329-10-06-5137
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Westroijenhof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0042
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00901	Serienr	329-10-06-5140
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Westroijenhof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	32,6
Voordruk in rust gemeten (mbar)	32,9
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	19,8
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	19,8
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	9,2
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	9,2
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	24,3
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	24,3
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0042
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00901	Serienr	329-10-06-5140
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Westroijenhof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0043
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00907	Serienr	09-10-000214
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Rinnai HD70i	Locatie	Westroijenhof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	25,2
Voordruk in rust gemeten (mbar)	25,2
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	23,4
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	23,4
Drukverschil bij aanvang (mbar)	
Drukverschil gemeten (mbar)	
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	9,9
Branderdruk laaglast (mbar)	2,6
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0043
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00907	Serienr	09-10-000214
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Rinnai HD70i	Locatie	Westroijenhof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	
Controle/reinigen extra sifon	
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	Ja
Controle/reinigen ontsteking	Ja
Brander (reeds) vervangen:	
Wisselaar (reeds) vervangen:	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0044
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00908	Serienr	09-10-000218
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Rinnai HD70i	Locatie	Westroijenhof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	25,3
Voordruk in rust gemeten (mbar)	25,3
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	24
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	24
Drukverschil bij aanvang (mbar)	
Drukverschil gemeten (mbar)	
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	9,9
Branderdruk laaglast (mbar)	2,6
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0044
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00908	Serienr	09-10-000218
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Rinnai HD70i	Locatie	Westroijenhof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	
Controle/reinigen extra sifon	
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	Ja
Controle/reinigen ontsteking	Ja
Brander (reeds) vervangen:	
Wisselaar (reeds) vervangen:	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0039
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00898	Serienr	329-10-06-5139
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Westroijenhof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	25,8
Voordruk in rust gemeten (mbar)	25,8
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	19,2
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	19,2
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	8,3
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	8,4
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	25,7
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	25,7
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0039
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	11 feb 2021

Installaties

Installatienr	00898	Serienr	329-10-06-5139
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2010
Omschrijving	Topline HR100	Locatie	Westroijenhof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0013
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	12 feb 2021

Installaties

Installatienr	00897	Serienr	3290-112-000019-7746901125
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2011
Omschrijving	Topline HR30	Locatie	Adamshof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	27,8
Voordruk in rust gemeten (mbar)	27,8
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	25,6
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	25,6
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	5,7
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	5,7
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	11,8
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	11,8
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	1,6
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0013
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	12 feb 2021

Installaties

Installatienr	00897	Serienr	3290-112-000019-7746901125
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2011
Omschrijving	Topline HR30	Locatie	Adamshof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0012
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	12 feb 2021

Installaties

Installatienr	00896	Serienr	3290-112-000018-746901094
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2011
Omschrijving	Topline HR45	Locatie	Adamshof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	30,9
Voordruk in rust gemeten (mbar)	30,9
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	23,3
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	23,3
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	17,9
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	17,9
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	27,4
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	27,4
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0012
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	12 feb 2021

Installaties

Installatienr	00896	Serienr	3290-112-000018-746901094
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2011
Omschrijving	Topline HR45	Locatie	Adamshof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0024
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00895	Serienr	328-09-46-5010
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2009
Omschrijving	Topline HR70	Locatie	De Dreef

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	27,7
Voordruk in rust gemeten (mbar)	27,7
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	18,6
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	18,6
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	17,2
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	17,2
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	36,5
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	36,5
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdblanderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdblanderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0024
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00895	Serienr	328-09-46-5010
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2009
Omschrijving	Topline HR70	Locatie	De Dreef

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0020
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00894	Serienr	08-03-000030
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2008
Omschrijving	Rinnai HD70i	Locatie	De Dreef

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	27,4
Voordruk in rust gemeten (mbar)	27,4
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	21,7
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	21,7
Drukverschil bij aanvang (mbar)	
Drukverschil gemeten (mbar)	
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	9,9
Branderdruk laaglast (mbar)	2,6
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0020
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00894	Serienr	08-03-000030
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2008
Omschrijving	Rinnai HD70i	Locatie	De Dreef

Blok 3

Controle/reinigen sifon	
Controle/reinigen extra sifon	
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Nee
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	Ja
Controle/reinigen ontsteking	Ja
Brander (reeds) vervangen:	
Wisselaar (reeds) vervangen:	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0028
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00903	Serienr	258-01-04-5036
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2001
Omschrijving	Ecomline HR22	Locatie	Meeslaan

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28
Voordruk in rust gemeten (mbar)	28
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	27,3
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	27,3
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	1,5
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	1,5
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	6,3
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	6,3
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0028
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00903	Serienr	258-01-04-5036
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2001
Omschrijving	Ecomline HR22	Locatie	Meeslaan

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	
Wisselaar (reeds) vervangen:	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0027
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00902	Serienr	272-01-07-523
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2001
Omschrijving	Ecomline HR43	Locatie	Meeslaan

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	28,4
Voordruk in rust gemeten (mbar)	28,4
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	26,4
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	26,4
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	3,9
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	3,9
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	16,8
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	16,8
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0027
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00902	Serienr	272-01-07-523
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2001
Omschrijving	Ecomline HR43	Locatie	Meeslaan

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	
Wisselaar (reeds) vervangen:	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0036
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00905	Serienr	330-08-46-5069
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2008
Omschrijving	Topline HR30	Locatie	Rauwenhof

Onderhoud volgens contract

Onderhoud cv ketels

Blok 1

Toestel functioneert bij aanvang	Ja
Brandstof	Aardgas
Voordruk in rust bij aanvang (mbar)	26,8
Voordruk in rust gemeten (mbar)	26,8
Voordruk bij vollast bij aanvang (mbar)	23,3
Voordruk bij vollast gemeten (mbar)	23,3
Drukverschil bij aanvang (mbar)	-0,05
Drukverschil gemeten (mbar)	-0,05
Ionisatiestroom 30% bij aanvang (uA)	13,8
Ionisatiestroom 30% gemeten (uA)	13,8
Ionisatiestroom 100% bij aanvang (uA)	40,3
Ionisatiestroom 100% gemeten (uA)	40,3
Waterdruk CV systeem bij aanvang (bar)	2,0
Waterdruk CV systeem gemeten (bar)	2,0
Waterhoev. Tapw. bij aanvang (l/min)	
Waterhoev. Tapw. gemeten (l/min)	

Blok 2

Aansteekbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Aansteekbranderdruk gemeten (mbar)	
Waakvlam bij aanvang	
Waakvlam gemeten	
Hoofdbranderdruk bij aanvang (mbar)	
Hoofdbranderdruk gemeten (mbar)	
Branderdruk vollast (mbar)	
Branderdruk laaglast (mbar)	
Max. hoev. Tapwater 65C (l/min)	

Onderhouds rapport

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Sportfondsen Tiel BV, Zwembad Waalslag	Opdrachtbonnr	OB21.0036
Werkadres	Laan van Westroijen 99 4002 GW TIEL	Monteur	Jeroen
Werk gereed	Ja	Datum	10 feb 2021

Installaties

Installatienr	00905	Serienr	330-08-46-5069
Type installatie	CV onderhoud 12 maanden	Bouwjaar	2008
Omschrijving	Topline HR30	Locatie	Rauwenhof

Blok 3

Controle/reinigen sifon	Ja
Controle/reinigen extra sifon	Ja
Controle/reinigen warmte wissel	Ja
Controle/reinigen brander	Ja
Controle/reinigen ventilator	Ja
Controle gloeiplug	Ja
Controle/reinigen rookgasafvoer	Ja
Controle/instellen regeling	Ja
Beveiligingsapparatuur akkoord	Ja
Pomp werkt goed	Ja
Opstellingsruimte akkoord	Ja
Pompschakelaar in juiste stand	Ja
Gasleiding afgeperst en in orde	Ja

Blok 4

Controle/reinigen koudwater filter	
Controle/reinigen ontsteking	
Brander (reeds) vervangen:	Yes
Wisselaar (reeds) vervangen:	Yes