

THIJSSSEN TECHNIEK

INSPECTIERAPPORT van zwembad
te: Wezep
uitgevoerd door: René en Roy

: De Veldkamp
Datum : 19 januari 2021
Bad : 9x15 +klep Polymarin 1993

DRIJVENDE GEDEELTE =====

Antislip profiel
Polyester draagbalken
Afdekstrippen
Wedstrijdbanen
Roosters
Doorbuiging

VLOERELEMENT
" kop"zijde " klep"zijde

GOED GOED
GOED GOED
GOED GOED
GOED GOED
4 vervangen gleufroosters
GOED GOED

KOPPELBALKEN =====

Antislip profiel
Polyester/rvs
Roestvorming
Rubberrand

GOED GOED
GOED
GEEN
GOED lost wat op

BEWEGEND DEEL DROOG =====

Waterslotschijven
Keerstoelschijven
Kopschijven
R.V.S. kabels

GOED GOED kunststof 250 mm
nvt
GOED GOED kunststof 350 mm
GOED GOED

BEWEGEND DEEL NAT =====

Kabelkokerschijven
Keerstoelschijven
Trekpuntschijven
R.V.S. kabels
Drijflichamen

GOED
nvt
GOED GOED
GOED GOED
GOED GOED

HYDRAULIEK GEDEELTE =====

Werkdruk omhoog
Werkdruk omlaag
Werkdruk overstort
Olieafdichtingen
Oliefilter

GOED
GOED
GOED
GOED GOED
Vervangen

THIJSSSEN TECHNIEK

ELEKTRISCH GEDEELTE

=====

Bedieningskast/zwemzaal
Diepteaanduiding
Bord Niet Duiken
Schakelkastkelder
Diepteopnemer

GOED
GOED GOED Kuper
GOED
GOED GOED
GOED GOED schuifpotmeters balluff

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

=====

Schuifpotmeter kopzijde vastgezet
Oliefilter vervangen
13 kabelklemmen vervangen
4 gleufroosters vervangen op de vloer
Stofgezogen onder de vloer
Normale onderhoudswerkzaamheden

OPMERKINGEN

=====

OHB 2022 vol