




Inspectierapport



XXXX Hubertus & Berkhoff

Betuwestraat 29

23 december 2021

Pelle van Zaanen

Object en inspectiegegevens

Gegevens object



Code	XXXX
Naam	Hubertus & Berkhoff
Adres	Betuwestraat 29 1079 PR Amsterdam
Bouwjaar	2014
Uitbreiding / renovatie	
BVO	7073 m2
Geaggregeerde CVO	2 - Goed




Gegevens inspectie

Inspecteur	Pelle van Zaanen
Datum inspectie	23-11-2021
Omstandigheden	Bewolkt
Opmerkingen inspectie	Bijzonderheden: - Ter plekke van de herenkleedkamer 1.053 zijn er diverse vernielingen aangetroffen: Systeemplafonds beschadigd, vloeren en wanden beschadigd en een klink van één van de deuren is verdwenen. - Diverse beglazing aan het binnenzijde van het pand is beschadigd, hiervoor zijn geen kosten opgenomen omdat dit onder dagelijks onderhoud valt. - Op de gangen zijn op alle verdiepingen de systeemplafonds aan het doorzakken. Er zijn kosten opgenomen om deze te vervangen. Veiligheid: Volgens de stickers op vluchtwegaanduiding/noodverlichting is deze voor het laatst getest in 2016 volgens stickers, aangeraden wordt om dit jaarlijks/om het jaar te doen. Duurzaamheid: - Armaturen voorzien van LED ten tijde van natuurlijk vervanging. - Nader onderzoek naar mogelijke plaatsing zonnepanelen.

Waarnemingen inspectie

3721.222.00	Lichtkoepel rond kunststof 500-1000mm	Conditie: 1
Opname E.: 200 Daken algemeen Functiekl.: A2 Dak		
Gebrekk OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg	
Conditie	1 Uitstekend	
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect	
3721.320.00	Lichtstraat aluminium	Conditie: 2
Opname E.: 200 Daken algemeen Functiekl.: A2 Dak		
Gebrekk OB05GA02	Vuil, aanslag, verkleuring	
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Technische vervolgschade / Gering effect	
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 3	Conditie: 2
Opname E.: 350 Interieur technische ruimten algemeen CO Installatie	 	
Gebrekk OK02GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 2	Conditie: 2
Opname E.: 350 Interieur technische ruimten algemeen CO Installatie	 	
Gebrekk OK02GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 1	Conditie: 2

Opname E.: 350
 Functiekl.: Interieur technische ruimten
 algemeen
 C0 Installatie



Gebrek OK02GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

5129.100.00	Voorraadtanks warmteopwekking Remeha HWST 300 L	Conditie: 1
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 350
 Functiekl.: Interieur technische ruimten
 algemeen
 C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

5151.116.00	Warmtepomp >300kW	Conditie: 1
--------------------	-----------------------------	--------------------

Opname E.: 200
 Functiekl.: Daken algemeen
 C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

5321.104.00	Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	Conditie: 1
--------------------	---	--------------------

Opname E.: 350
 Functiekl.: Interieur technische ruimten
 algemeen
 C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

5512.112.00	Split systeem enkelvoudig 3-6kW TBV serverruimte	Conditie: 2
--------------------	---	--------------------

Opname E.: 200
 Functiekl.: Daken algemeen
 C0 Installatie



Gebrekk OK11GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

5520.410.00	Luchtgekoelde condensor <20kW Inschatting capaciteit	Conditie: 2
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 200
Daken algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrekk OK12GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

5520.410.00	Luchtgekoelde condensor <20kW Inschatting capaciteit	Conditie: 2
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 200
Daken algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrekk OK12GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

5610.321.00	Circulatiepomp warmteverdeling toerengeregeld DN20	Conditie: 2
--------------------	---	--------------------

Opname E.: 350
Interieur technische ruimten
Functiekl.: algemeen
C0 Installatie



Gebrekk OK07GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

5610.422.00	Expansieautomaat CV-installatie 500 liter	Conditie: 1
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrekk OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

5630.400.00	Automatische ontluuchtingsinstallatie (ontgasser)	Conditie: 1
-------------	---	-------------

Opname E.: 350
 Interieur technische ruimten
 Functiekl.: algemeen
 CO Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

5820.100.00	Centrale regelkast klimaat	Conditie: 1
-------------	----------------------------	-------------

Opname E.: 350
 Interieur technische ruimten
 Functiekl.: algemeen
 CO Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6151.214.00	Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen LK0-2	Conditie: 1
-------------	--	-------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: CO Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6151.214.00	Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen LK2-2	Conditie: 1
-------------	--	-------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: CO Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6151.215.00	Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen LK1-2	Conditie: 1
-------------	--	-------------


Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK1-1	Conditie: 1
--------------------	--	--------------------


Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK0-1	Conditie: 1
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK2-1	Conditie: 1
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6221.211.00	Krachtgroepenkast <10 groepen K1-3	Conditie: 1
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6221.213.00	Krachtgroepenkast 13-15 groepen K0-3	Conditie: 1
--------------------	---	--------------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K2-1	Conditie: 1
--------------------	---	--------------------


Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K0-4	Conditie: 1
--------------------	---	--------------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K2-2	Conditie: 1
--------------------	---	--------------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6221.217.00	Krachtgroepenkast 25-27 groepen K0-2	Conditie: 1
-------------	--------------------------------------	-------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OE05SB01	Ontbreken van deuren, deksels en beschermplaten
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%)
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

6221.217.00	Krachtgroepenkast 25-27 groepen K0-1	Conditie: 1
-------------	--------------------------------------	-------------


Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6311.301.00	Armaturen	Conditie: 1
-------------	-----------	-------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal	Conditie: 1
-------------	------------------------------------	-------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal	Conditie: 1
-------------	--------------------------------------	-------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6511.100.00	Brandmeldinstallatie	Conditie: 2
--------------------	-----------------------------	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OE15GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

6513.210.00	Handblusser	Conditie: 1
--------------------	--------------------	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6513.220.00	Brandslanghaspel	Conditie: 1
--------------------	-------------------------	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6521.401.00	Inbraakbeveiligingsinstallatie	Conditie: 2
--------------------	---------------------------------------	--------------------


Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OV00GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

6541.100.00	Toilet mindervalide noodsignaal	Conditie: 1
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

6611.100.00	Elektrische lift	Conditie: 1
--------------------	-------------------------	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

7322.230.00	Grootkeukeninstallatie koelcel inclusief aggregaat	Conditie: 2
--------------------	---	--------------------


Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OK11GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

7322.240.00	Grootkeukeninstallatie vriescel inclusief aggregaat	Conditie: 2
--------------------	--	--------------------

Opname E.: 300
Interieur algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OK11GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Toename klachtenonderhoud / Matig effect

7411.210.00	Toilet standaard	Conditie: 1
--------------------	-------------------------	--------------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

7411.300.00	Urinoir Inc. schaamschot	Conditie: 1
--------------------	---------------------------------	--------------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

7411.400.00	Wastafelcombinatie	Conditie: 1
--------------------	---------------------------	--------------------


Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

7411.600.00	Douchecombinatie totaal	Conditie: 1
--------------------	--------------------------------	--------------------

Opname E.: 300
 Interieur algemeen
 Functiekl.: C0 Installatie



Gebrek OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken
Intensiteit/Omvang	Leeg / Leeg
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	- / Geen effect

Conditiewaardering

Code	Element	Hoeveelheid	Plaats	Cond.
Algemene voorzieningen				
0000.311.00	Inspectie NEN 2767	7.079,00 BVO	Algemeen	1
0021.190.00	Steigerwerk diverse TBV reinigen kozijnen	1,00 POST	Algemeen	1
Buitenwand				
2101.110.00	Buitenwand metselwerk	961,80 M2	Gevel	1
2101.120.00	Buitenwand beton	36,80 M2	Gevel	1
Binnenwand				
2203.120.00	Systeemwand vast kunststof Sanitaire ruimtes	57,80 M1	Binnen	1
Hoofddraagconstructie				
2810.130.00	Skeletdeel beton	1,00 PM	Gevel	1
Buitenwandopening				
3130.100.00	Buitendeur	19,00 STK	Gevel	2
3132.120.00	Schuifdeur elektrisch	1,00 STK	Binnen	2
3132.120.00	Schuifdeur elektrisch Inschatting bouwjaar obv bouwjaar pand	1,00 STK	Gevel	2
3132.220.00	Overheaddeur (rol/sectionale) elektrisch	1,00 STK	Gevel	1
3141.110.00	Kozijnwerk hout	2,25 M2	Gevel	1
3141.120.00	Kozijnwerk staal	46,80 M2	Gevel	1
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium	1.037,60 M2	Gevel	1
3142.321.00	Screen elektrisch <2000mm	63,00 STK	Gevel	3
Binnenwandopening				
3231.000.00	Binnendraaideur	1,00 PM	Binnen	3
Balustrade en leuning				
3411.100.00	Balustrade binnen	1,00 PM	Binnen	1
Dakopening				
3721.222.00	Lichtkoepel rond kunststof 500-1000mm	8,00 STK	Dak	1
3721.320.00	Lichtstraat aluminium	52,50 M1	Dak	2
Buitenwandafwerking				
4111.122.00	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	961,80 M2	Gevel	1
4112.110.00	Gevelbekleding hout	111,40 M2	Gevel	1
4112.150.00	Gevelbekleding vezelcement Leien	805,80 M2	Gevel	1
4112.160.00	Gevelbekleding kunststof	42,00 M2	Gevel	1
Binnenwandafwerking				
4211.120.00	Wandafwerklaag (sier)pleisterwerk	1,00 PM	Binnen	1
Vloerafwerking				
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel	2.977,50 M2	Binnen	2
4321.400.00	Vloerafwerklaag cement dekvloer	1,00 PM	Binnen	1
4322.110.00	Vloerbekleding tapijt	280,80 M2	Binnen	1
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	1.517,40 M2	Binnen	3
4322.150.00	Vloerbekleding PVC PVC laminaat tpv restaurant	349,00 M2	Binnen	1
4322.200.70	Sportvloer belijning Gymzaal 2e verdieping	3,00 STK	Binnen	1
4322.200.70	Sportvloer belijning Gymzaal begane grond	3,00 STK	Binnen	1
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan Gymzaal 2e verdieping	267,40 M2	Binnen	2
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan Gymzaal begane grond	308,40 M2	Binnen	3
4322.330.00	Entreemat borstelmat	34,70 M2	Binnen	1

Trap en hellingafwerking				
4412.120.00	Trapbekleding linoleum	24,40 M2	Binnen	1
Plafondafwerking				
4512.140.00	Systeemplafond kunststof tpv restaurant	349,00 M2	Binnen	1
4512.150.00	Systeemplafond mineraalplaat	4.361,50 M2	Binnen	3
4522.140.00	Plafondbekleding houtwolcementplaat	107,50 M2	Binnen	1
Schilderwerk				
4610.019.00	Schilderwerk buiten dekkend op hout	2,25 M2	Gevel	1
4610.100.10	Schilderwerk binnen (totaal)	7.073,00 BVO	Binnen	2
Dakafwerking				
4710.320.00	Dakrandafwerking aluminium	111,20 M1	Dak	1
4711.110.00	Vlakke dakafwerking bitumineus Dak gymzaal	325,00 M2	Dak	2
4711.110.00	Vlakke dakafwerking bitumineus Onder vlonderdelen	568,00 M2	Dak	1
4711.112.00	Vlakke dakafwerking bitumineus grind Dak technische ruimte	1.298,00 M2	Dak	1
Warmteopwekking				
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 1	1,00 STK	Installatie	2
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 2	1,00 STK	Installatie	2
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 3	1,00 STK	Installatie	2
5129.100.00	Voorraadtanks warmteopwekking Remeha HWST 300 L	1,00 STK	Installatie	1
5151.116.00	Warmtepomp >300kW	1,00 STK	Dak	1
Afvoer				
5212.610.00	Hemelwaterafvoer kunststof	4,60 M1	Dak	1
Water				
5314.103.00	Drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pompen	1,00 STK	Binnen	1
5321.104.00	Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter	1,00 STK	Installatie	1
Koude opwekking en distributie				
5512.112.00	Split systeem enkelvoudig 3-6kW TBV serverruimte	1,00 STK	Dak	2
5520.410.00	Luchtgekoelde condensor <20kW Inschatting capaciteit	2,00 STK	Dak	2
5520.450.00	Luchtgekoelde condensor 90-130kW	1,00 STK	Dak	3
Warmtedistributie				
5610.321.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20	1,00 STK	Installatie	2
5610.323.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 Warmwater recirculatie	1,00 STK	Installatie	2
5610.324.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40	1,00 STK	Installatie	1
5610.324.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40	1,00 STK	Installatie	2
5610.327.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80 GKW Aanvoer luchtbehandeling	1,00 STK	Installatie	2
5610.328.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN100	1,00 STK	Installatie	2
5610.422.00	Expansieautomaat CV-installatie 500 liter	1,00 STK	Binnen	1
5610.514.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	6,00 STK	Installatie	2
5630.400.00	Automatische ontluichtingsinstallatie (ontgasser)	1,00 STK	Installatie	1
Luchtbehandeling				
5721.113.00	Dakventilator 0,7-1,39m3/s	2,00 STK	Dak	2
5771.896.00	Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VKB + WTW 8,4-11,2m3/s	2,00 STK	Dak	1
Regeling klimaat en sanitair				
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat	1,00 STK	Installatie	1
Centrale elektrische voorzieningen				
6151.214.00	Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen LK0-2	1,00 STK	Binnen	1

6151.214.00	Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen LK2-2	1,00 STK	Binnen	1
6151.215.00	Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen LK1-2	1,00 STK	Binnen	1
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK0-1	1,00 STK	Binnen	1
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK1-1	1,00 STK	Binnen	1
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK2-1	1,00 STK	Binnen	1
6171.100.00	Bliksemafleidingsinstallatie (uitwendig)	1,00 STK	Dak	1
Krachtstroom				
6221.211.00	Krachtgroepenkast <10 groepen K1-3	1,00 STK	Binnen	1
6221.213.00	Krachtgroepenkast 13-15 groepen K0-3	1,00 STK	Binnen	1
6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K0-4	1,00 STK	Binnen	1
6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K2-1	1,00 STK	Binnen	1
6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K2-2	1,00 STK	Binnen	1
6221.217.00	Krachtgroepenkast 25-27 groepen K0-1	1,00 STK	Binnen	1
6221.217.00	Krachtgroepenkast 25-27 groepen K0-2	1,00 STK	Binnen	1
Verlichting				
6311.301.00	Armaturen	7.073,00 BVO	Binnen	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal	53,00 STK	Binnen	1
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal	72,00 STK	Binnen	1
6324.300.99	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal (buiten)	2,00 STK	Gevel	1
Beveiliging				
6511.100.00	Brandmeldinstallatie	7.073,00 BVO	Binnen	2
6513.210.00	Handblusser	21,00 STK	Binnen	1
6513.220.00	Brandslanghaspel	12,00 STK	Binnen	1
6521.401.00	Inbraakbeveiligingsinstallatie	7.073,00 BVO	Binnen	2
6541.100.00	Toilet mindervalide noodsignaal	3,00 STK	Binnen	1
Transport				
6611.100.00	Elektrische lift	1,00 STK	Binnen	1
Keukenvoorzieningen				
7322.230.00	Grootkeukeninstallatie koelcel inclusief aggregaat	17,00 M3	Binnen	2
7322.240.00	Grootkeukeninstallatie vriescel inclusief aggregaat	17,00 M3	Binnen	2
Sanitaire voorzieningen				
7411.210.00	Toilet standaard	32,00 STK	Binnen	1
7411.300.00	Urinoir Inc. schaamschot	10,00 STK	Binnen	1
7411.400.00	Wastafelcombinatie	17,00 STK	Binnen	1
7411.600.00	Douchecombinatie totaal	12,00 STK	Binnen	1
7411.820.00	Wastrogcombinatie RVS	1,00 STK	Binnen	1
Terreinvoorzieningen				
9032.112.00	Hekwerk spijlhek 1-2m hoogte	37,00 M1	Gevel	1
9032.112.00	Hekwerk spijlhek 1-2m hoogte Hekwerk met glas	38,00 M1	Gevel	1
9041.170.00	Terreinverharding houten vlonder	568,00 M2	Dak	1
9063.200.00	Terreinverlichting armatuur	4,00 STK	Dak	4
9063.300.00	Gevel-/plafondarmatuur	16,00 STK	Gevel	3

Inventarisatie

001	Object algemeen	CVO
0000.311.00	Inspectie NEN 2767 - 7.079,00 BVO (D0 Gebouw algemeen)	1
0021.190.00	Steigerwerk diverse TBV reinigen kozijnen - 1,00 POST (A1 Gevel)	1

100	Gevels algemeen	CVO
2101.110.00	Buitenwand metselwerk - 961,80 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
2101.120.00	Buitenwand beton - 36,80 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
2810.130.00	Skeletdeel beton - 1,00 PM (A1 Gevel)	1
OB01GA02	Graffiti of bekladding	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Technische vervolgschade / Gering effect	
3130.100.00	Buitendeur - 19,00 STK (A1 Gevel)	2
OB07SM02	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	
3132.120.00	Schuifdeur elektrisch Inschatting bouwjaar obv bouwjaar pand - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OV00GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
3132.220.00	Overheaddeur (rol/sectionale) elektrisch - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
3141.110.00	Kozijnwerk hout - 2,25 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 46,80 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 1.037,60 M2 (A1 Gevel)	1
OB07GA02	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Technische vervolgschade / Gering effect	
OB07GB02	Subelementen manco	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
3142.321.00	Screen elektrisch <2000mm - 63,00 STK (C0 Installatie)	3
OB07GB02	Subelementen manco	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
<i>Toelichting</i>	<i>De bediening van de elektrische screens is op sommige plaatsen niet logisch, bediening van enkele screens zit in naastgelegen lokaal.</i>	
OB07SM02	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	
4111.122.00	Gevelafwerking laag voegwerk platvol - 961,80 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4112.110.00	Gevelbekleding hout - 111,40 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	

4112.150.00	Gevelbekleding vezelcement Leien - 805,80 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4112.160.00	Gevelbekleding kunststof - 42,00 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4610.019.00	Schilderwerk buiten dekkend op hout - 2,25 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6324.300.99	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal (buiten) - 2,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
9032.112.00	Hekwerk spijlhek 1-2m hoogte - 37,00 M1 (A3 Terrein)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
9032.112.00	Hekwerk spijlhek 1-2m hoogte Hekwerk met glas - 38,00 M1 (A3 Terrein)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
9063.300.00	Gevel/plafondarmatuur - 16,00 STK (C0 Installatie)	3
OE07GO02	Defecte lampen	1
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
OE07SC01	Beschadigde beschermkappen en roosters	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Veiligheid / Ernstig effect	

200	Daken algemeen	CVO
3721.222.00	Lichtkoepel rond kunststof 500-1000mm - 8,00 STK (A2 Dak)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
3721.320.00	Lichtstraat aluminium - 52,50 M1 (A2 Dak)	2
OB05GA02	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Technische vervolgschade / Gering effect	
4710.320.00	Dakrandafwerking aluminium - 111,20 M1 (A2 Dak)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4711.110.00	Vlakke dakafwerking bitumineus Dak gymzaal - 325,00 M2 (A2 Dak)	2
OB06SW01	Afschot foutief of onvoldoende, plassen op dakbedekking	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	
4711.110.00	Vlakke dakafwerking bitumineus Onder vlonderdelen - 568,00 M2 (A2 Dak)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4711.112.00	Vlakke dakafwerking bitumineus grind Dak technische ruimte - 1.298,00 M2 (A2 Dak)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
5151.116.00	Warmtepomp >300kW - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
5212.610.00	Hemelwaterafvoer kunststof - 4,60 M1 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	

5512.112.00	Split systeem enkelvoudig 3-6kW TBV serverruimte - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK11GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5520.410.00	Luchtgekoelde condensor <20kW Inschatting capaciteit - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK12GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5520.410.00	Luchtgekoelde condensor <20kW Inschatting capaciteit - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK12GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5520.450.00	Luchtgekoelde condensor 90-130kW - 1,00 STK (C0 Installatie)	3
OK12GV02	Ouder dan 75% maar niet ouder dan 87,5% van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5721.113.00	Dakventilator 0,7-1,39m3/s - 2,00 STK (C0 Installatie)	2
OK14GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5771.896.00	Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VKB + WTW 8,4-11,2m3/s - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
5771.896.00	Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VKB + WTW 8,4-11,2m3/s - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6171.100.00	Bliksemafleidingsinstallatie (uitwendig) - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
9041.170.00	Terreinverharding houten vlonder - 568,00 M2 (A3 Terrein)	1
OB12GA01	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Technische vervolgschade / Gering effect	
9063.200.00	Terreinverlichting armatuur - 4,00 STK (C0 Installatie)	4
OE07SB01	Ontbrekende beschermkap of rooster	4
	Serius / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	

300	Interieur algemeen	CVO
2203.120.00	Systeemwand vast kunststof Sanitaire ruimtes - 57,80 M1 (B0 Interieur)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
3132.120.00	Schuifdeur elektrisch - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OB07GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Technische vervolgschade / Gering effect	
3231.000.00	Binnendraaideur - 1,00 PM (B0 Interieur)	3
OB07GB02	Subelementen manco	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
OB07SM02	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	
3411.100.00	Balustrade binnen - 1,00 PM (B0 Interieur)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4211.120.00	Wandafwerklaag (sier)pleisterwerk - 1,00 PM (B0 Interieur)	1
OB08SM03	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	

4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 2.977,50 M2 (B0 Interieur)	2
OB09SC02	Scheuren niet constructief	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	
OB09SM03	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	
4321.400.00	Vloerafwerklaag cement dekvloer - 1,00 PM (B0 Interieur)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4322.110.00	Vloerbekleding tapijt - 280,80 M2 (B0 Interieur)	1
OB09GA02	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Technische vervolgschade / Gering effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 1.517,40 M2 (B0 Interieur)	3
OB09SM07	Slijtage	3
	Serius / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
4322.150.00	Vloerbekleding PVC PVC laminaat tpv restaurant - 349,00 M2 (B0 Interieur)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4322.200.70	Sportvloer belijning Gymzaal begane grond - 3,00 STK (B0 Interieur)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4322.200.70	Sportvloer belijning Gymzaal 2e verdieping - 3,00 STK (B0 Interieur)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan Gymzaal begane grond - 308,40 M2 (B0 Interieur)	3
OB09SM07	Slijtage	3
	Serius / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan Gymzaal 2e verdieping - 267,40 M2 (B0 Interieur)	2
OB09SM07	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
4322.330.00	Entreemat borstelmat - 34,70 M2 (B0 Interieur)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4412.120.00	Trapbekleding linoleum - 24,40 M2 (B0 Interieur)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4512.140.00	Systeemplafond kunststof tpv restaurant - 349,00 M2 (B0 Interieur)	1
OB10SM02	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	
4512.150.00	Systeemplafond mineraalplaat - 4.361,50 M2 (B0 Interieur)	3
OB10EB02	Verschoven of niet-sluitende platen bij systeemplafonds	3
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Toename klachtenonderhoud / Ernstig effect	
OB10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Technische vervolgschade / Gering effect	
OB10SC01	Doorbuiging	2
	Serius / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	
4522.140.00	Plafondbekleding houtwolcementplaat - 107,50 M2 (A1 Gevel)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
4610.100.10	Schilderwerk binnen (totaal) - 7.073,00 BVO (B0 Interieur)	2
OB11SM01	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Binnenmilieu, gezondheid / Ernstig effect	

5314.103.00	Drukverhoging hydrofoorinstallatie 3 pompen - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
5610.422.00	Expansieautomaat CV-installatie 500 liter - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6151.214.00	Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen LK0-2 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6151.214.00	Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen LK2-2 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6151.215.00	Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen LK1-2 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK0-1 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK2-1 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen LK1-1 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6221.211.00	Krachtgroepenkast <10 groepen K1-3 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6221.213.00	Krachtgroepenkast 13-15 groepen K0-3 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K2-2 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K2-1 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6221.214.00	Krachtgroepenkast 16-18 groepen K0-4 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6221.217.00	Krachtgroepenkast 25-27 groepen K0-2 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OE05SB01	Ontbreken van deuren, deksels en beschermplaten	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
6221.217.00	Krachtgroepenkast 25-27 groepen K0-1 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6311.301.00	Armatuuren - 7.073,00 BVO (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal - 53,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	

6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal - 72,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6511.100.00	Brandmeldinstallatie - 7.073,00 BVO (C0 Installatie)	2
OE15GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
6513.210.00	Handblusser - 21,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 12,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6521.401.00	Inbraakbeveiligingsinstallatie - 7.073,00 BVO (C0 Installatie)	2
OV00GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
6541.100.00	Toilet mindervalide noodsignaal - 3,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
6611.100.00	Elektrische lift - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
7322.230.00	Grootkeukeninstallatie koelcel inclusief aggregaat - 17,00 M3 (C0 Installatie)	2
OK11GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
7322.240.00	Grootkeukeninstallatie vriescel inclusief aggregaat - 17,00 M3 (C0 Installatie)	2
OK11GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
7411.210.00	Toilet standaard - 32,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
7411.300.00	Urinoir Inc. schaamschot - 10,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
7411.400.00	Wastafelcombinatie - 17,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
7411.600.00	Douchecombinatie totaal - 12,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
7411.820.00	Wastrogcombinatie RVS - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	

350	Interieur technische ruimten algemeen	CVO
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 1 - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK02GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 2 - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK02GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5121.145.00	Gasketel HR >100kW (wand) Ketel 3 - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK02GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5129.100.00	Voorraadtanks warmteopwekking Remeha HWST 300 L - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
5321.104.00	Voorraadboiler direct verwarmd 300 liter - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
5610.321.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN20 - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK07GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5610.323.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN32 Warmwater recirculatie - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK07GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5610.324.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK07GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5610.324.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN40 - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
5610.327.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN80 GKW Aanvoer luchtbehandeling - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK07GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5610.328.00	Circulatiepomp warmtedistributie toerengeregeld DN100 - 1,00 STK (C0 Installatie)	2
OK07GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5610.514.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 - 6,00 STK (C0 Installatie)	2
OK16GV01	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Toename klachtenonderhoud / Matig effect	
5630.400.00	Automatische ontluuchtingsinstallatie (ontgasser) - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat - 1,00 STK (C0 Installatie)	1
OW99XX99	Onderhoud - Waarneming geen gebreken	1
	Leeg / Leeg / Leeg / - / Geen effect	