



Veld 7

Boring	Toplaag Rubber infill (SBR) (mm)	Fundatie E-bodemas (mm)	Zand onderbouw (mm)
1	35	100	330
2	35	100	360
3	35	100	340

Opmerkingen:

- Grondwater niet aangetroffen tot 500 mm minus maaiveld;
- Geen verkleuringen in de zandonderbouw die kunnen duiden op een verstoorde waterhuishouding;
- Drainagebuis aangetroffen op een diepte van 530 minus maaiveld, bovenzijde drain.

