

NVI 3 onderhoud openbare verlichting Gemeente Tynaarlo d.d. 28 februari 2022

| Ref. nr. | Onderwerp                                                                     | Vraag                                                                                                                                                    | Ontvangen op | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59       | BP 43 en 44 vervangen verlichtingsobjecten en vervangen verlichtingsarmaturen | Hoeveel meter snoer moet er geleverd worden bij het armatuur voor de BP 43 en 44.<br>En moet de driver ook geleverd worden in de genoemde besteksposten? | 28-2-2022    | In de omschrijving van de besteksposten staat wat de lengte moet zijn voor de verschillende masthoogten: lichtpunthoogte + uithouderlengte. Voor de genoemde besteksposten moet er voor elk nieuw geleverd armatuur één aansluitsnoer worden geleverd met de genoemde lengte.<br>Bij elk nieuw te leveren armatuur zit standaard ook één te leveren driver/vsa. |
| 60       | BP 4 Arbeid                                                                   | Dienen de DTE-kosten in deze besteksposten te zijn verdisconteerd?<br>Quickscans zijn niet homogeen te calculeren.<br>Wat zijn "overige werkzaamheden"?  | 24-2-2022    | Nee. Zie hiervoor bestekspost 7 Mutatiekosten netbeheer. De Quickscans komen te vervallen in de besteksposten 4 Arbeid. Tegen overlegging van de Quickscans worden deze éénmalig vergoed op bestekspost 710010. Onder "overige werkzaamheden" wordt verstaan die werkzaamheden die nodig zijn om de gewenste mutatie te kunnen realiseren.                      |