


EEK-03 - Brug 2 Vlinderveen



Belanghebbenden

Beheerder	E-mail	Telefoon	Belang
Stedin	klicdesk@stedin.net	088 8956222	JA
Evides	sbiregieteam@evides.nl	010 2935363	NEE
Gem. Nissewaard	aj.rooks@nissewaard.nl	0181 696787	JA
KPN	orderintakeplan@kpn.com	088 6610315	NEE
Reggefiber	klic-reggefiber@kpn.com	088 0063767	NEE
Ziggo	klic@vodafoneziggo.nl	088 7174401	NEE

Conclusies en aanbevelingen

Conform de ontvangen klic-informatie liggen er in de directe nabijheid van de brug ondergrondse kabels en leidingen. Houd tijdens de graafwerkzaamheden rekening met de aanwezigheid van kabels en leidingen van Stedin. Het betreft hier laagspanning en lagedruk gas. Een extra aandachtspunt is de lichtmast. Conform de klic informatie ligt er geen OV kabel, maar er staat wel een mast. Aan de klic-informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De grondroerder is te allen tijde verantwoordelijk voor het veroorzaken van eventuele schade aan eigendommen van derden.