


HV02 - Brug Meeldijk Heenvliet



Belanghebbenden

Beheerder	E-mail	Telefoon	Belang
Stedin	klicdesk@stedin.net	088 8956222	NEE
Evides	sbiregieteam@evides.nl	010 2935363	JA
Gem. Nissewaard	aj.rooks@nissewaard.nl	0181 696787	NEE
KPN	orderintakeplan@kpn.com	088 6610315	NEE
Reggefiber	klic-reggefiber@kpn.com	088 0063767	NEE
Ziggo	klic@vodafoneziggo.nl	088 7174401	NEE

Conclusies en aanbevelingen

Conform de ontvangen klic-informatie liggen er in de directe nabijheid van de brug ondergrondse kabels en leidingen. Ten oosten van de brug ligt een waterleiding. Deze leiding dient gelokaliseerd te worden voorafgaand aan de werkzaamheden. Aan de klic-informatie kunnen geen rechten worden ontleent. De grondroerder is te allen tijde verantwoordelijk voor het veroorzaken van eventuele schade aan eigendommen van derden.