


PHO-07 Brug 1 Jan van Eijckpad



Belanghebbenden

Beheerder	E-mail	Telefoon
Stedin Netbeheer BV	klicdesk@stedin.net	088 8956222

Conclusies en aanbevelingen

Conform de ontvangen klic-informatie liggen er in de directe nabijheid van de brug WEL ondergrondse kabels en leidingen, dit zijn laagspanningskabels.

Het is raadzaam deze kabel(s) te lokaliseren alvorens met de (graaf)werkzaamheden te starten.

Aan de klic-informatie kunnen geen rechten worden ontleent.

De grondroerder is te allen tijde verantwoordelijk voor het ontstaan van eventuele schade aan eigendommen van derden.