

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen Bermen

Bermen IGO 14, Rijksweg 28 gedeelte 146,400–158,900						
Nr. werkvak	Van km	Tot km	Baan / kunstwerk	Strook	Schadebeeld	Vereiste maatregelen
AL.	146,700	158,650	HR-R	MB, BB en IB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.
AM.	152,400	152,630	HR-R	BB	Bomen en bosschage in obstakelvrijzone.	Rooien bomen en bosschage in obstakelvrijzone, egaliseren en inzaaien.
AN.	147,450	147,715	Vw a	IB en BB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.
AO.	147,730	147,990	Vw b	IB en BB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.
AP.	151,970	152,375	Vw a	IB en BB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.
AQ.	152,075	152,310	Vw b	IB en BB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen Bermen

Bermen IGO 14, Rijksweg 28 gedeelte 146,400–158,900						
Nr. werkvak	Van km	Tot km	Baan / kunstwerk	Strook	Schadebeeld	Vereiste maatregelen
AR.	155,975	156,480	Vw m	IB en BB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.
AS.	156,055	156,450	Vw p	IB en BB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.
AT.	157,425	157,765	Vw a	IB, TB en BB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.
AU.	157,255	157,565	Vw b	IB, TB en BB	Hoogteligging berm is onjuist. De bovenzijde van de berm ligt hoger/lager dan de bovenzijde van de hoogstgelegen watervoerende laag van de bovenbouw.	De hoogteligging van de berm aanpassen.