

Wijzigingen bestek en bijlagen, Nota van Inlichtingen 23-09-2022

- De omschrijving van te leveren Philips armaturen met code UC669 is aangepast in de bestekspost 316050.
- De omschrijving van te leveren Philips armaturen met code UC667 is aangepast in de besteksposten 301260, 301270, 301280, 301290, 301400, 301410 en 316040.
- De omschrijving van te leveren Philips armaturen met code UC889 is aangepast in de besteksposten 301350, 301420, 301430 en 316010.
- De omschrijving van te leveren Philips armaturen met code UC794 is aangepast in de besteksposten 301200 en 316030.
- Bestekspost 301560 (50st) voor het aanbrengen van verlichtingsobject 4AKPH-444 is aan de raamovereenkomst toegevoegd.
- Bestekspost 301570 (50st) voor het aanbrengen van verlichtingsobject 4AKPH-443 is aan de raamovereenkomst toegevoegd.
- Bestekspost 301580 (250st) voor het aanbrengen van verlichtingsobject 6AKPH-645 is aan de raamovereenkomst toegevoegd.
- Bestekspost 301590 (150st) voor het aanbrengen van verlichtingsobject 6AKPH-582 is aan de raamovereenkomst toegevoegd.
- Bestekspost 319010 (25st) voor het leveren van Innolumis armaturen met code UC443 is aan de raamovereenkomst toegevoegd.
- Bestekspost 319020 (50st) voor het leveren van Innolumis armaturen met code UC444 is aan de raamovereenkomst toegevoegd.
- Bestekspost 319030 (50st) voor het leveren van Innolumis armaturen met code UC582 is aan de raamovereenkomst toegevoegd.
- Bestekspost 314080 (150sDe aantat) voor het leveren van RECH armaturen met code UC451/BAT is aan de raamovereenkomst toegevoegd.
- De hoeveelheid resultaatsverplichting van besteksposten 330040, 330050 en 330060 is aangepast van 1m naar 1.500m.
- De omschrijving van bestekspost 320080 voor het leveren en aanbrengen van een gevelkast is aangepast naar het leveren en aanbrengen van een zuilkast.
- Artikel 01.08.03 lid 05 is aangevuld met de tekst: "De aannemer neemt de RAW bijdrage iedere keer op in haar deelloffertes."
- Bestekspost 305060 is aangepast. Het aanbrengen van een lamp is niet van toepassing, echter de tekst is een vast gegeven in de besteksoftware en kan niet verwijderd worden.
- Bestekspost 305080 is aangepast. Het aanbrengen van een lamp is niet van toepassing, echter de tekst is een vast gegeven in de besteksoftware en kan niet verwijderd worden.
- De hoeveelheid ter inlichting voor het aan te brengen verlichtingsarmatuur bij bestekspost 301290 is aangepast naar 100 stuks.
- De romptekst is aangepast naar "Vervangen uithouder en verlichtingsarmatuur xxx" bij besteksposten 305060, 305070 en 305080.
- De hoeveelheid ter inlichting voor het leveren van de uithouder bij bestekspost 301240 is toegevoegd (10st te leveren).
- De tekst "retrofit unit" bij bestekspost 314010 is verwijderd.
- Bestekspost 331040 is aangepast naar het leveren en aanbrengen van kabel VO-YMvKas met diameter 4x2.5 mm².
- Bestekspost 331050 is toegevoegd voor het leveren en aanbrengen van kabel VO-YMvKas met diameter 4x10 mm².
- Bestekspost 326120 is aangepast. Het onderdeel "schilderen mast en wapen" is vervallen, de tekst "Eleqkast" is aangepast naar "Eleqset", het leveren en aanbrengen van een mastnummer is aangepast naar het leveren en aanbrengen van een armatuurnummer, toegevoegd aan de bestekspost is het leveren en aanbrengen van de Eleq enkelvoudige zuilkast 2RVS30 (5st te leveren)

- Bestekspost 326130 is aangepast. Het betreft renovatie van een armatuur op mast 3GUP in plaats van renovatie van een wandarmatuur. De tekst “Eleqkast” is aangepast naar “Eleqset”, bij het onderdeel “schilderen mast en wapen” is een hoeveelheid ter inlichting toegevoegd (5st te leveren).
- Bij bestekspost 326110 is bij het onderdeel “schilderen mast en wapen” een hoeveelheid ter inlichting toegevoegd (5st te leveren).
- Bij bestekspost 326010 is de eenheid aangepast van ‘m’ naar ‘st’.
- Bij bestekspost 301010 is de tekst “Armatuur Agmi A2...” aangepast naar “Armatuur Lightronics A2...”.
- Bij bestekspost 326180 is de volgende tekst vervallen: “Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Coördinatie met Prorail, Verzorgen vergunning, Verzorgen buitendienststelling”.
- Bij bestekspost 333010 voor het aanbrengen van een PVC kabelbuis in sleuf, is de levering van de mantelbuis toegevoegd.
- Bestekspost 338050 voor het definitief herstellen van sleufbedekking (tegels) is vervallen.
- Bestekspost 338050 voor het definitief herstellen van sleufbedekking (straatstenen) is vervallen.
- Paragraaf 1.07 (inschrijfstaat) lid g is aangepast. De hoeveelheid resultaatsverplichting is gebaseerd op een periode van vier jaar in plaats van twee jaar.
- Bij bestekspost 301420 (8AVPLR-889 EU) is een verwijzing naar de specificatie van de te leveren en aan te brengen montagevoorziening toegevoegd.
- Bij bestekspost 301430 (8AVPLR-889 DU) is een verwijzing naar de specificatie van de te leveren en aan te brengen montagevoorziening toegevoegd.
- Bij bestekspost 301230 (6AVPLR-621 EU) is een verwijzing naar de specificatie van de te leveren uithouder toegevoegd (500st te leveren).
- Bij bestekspost 301240 (6AVPLR-621 DU) is een verwijzing naar de specificatie van de te leveren uithouder toegevoegd en de hoeveel ter inlichting aangepast (20st te leveren).
- Bij bestekspost 301160 (4AKPH-499) is toegevoegd dat de mast geleverd moet worden met poedercoating in RAL 7016.
- In het bestek is de verwijzing naar bijlage 693.00219.255_n aangepast naar 693.00219.255. Dit betreft enkel de naamgeving van de bijlage, de inhoud is ongewijzigd.
- In het bestek is de verwijzing naar bijlage 693.00219.285_n aangepast naar 693.00219.285. Dit betreft enkel de naamgeving van de bijlage, de inhoud is ongewijzigd.
- In bestekspost 301230 is (ter verduidelijking) de hoeveelheid ter inlichting voor het leveren van het Nedal opzetstuk toegevoegd (500st te leveren).
- In bestekspost 322210 en 322220 is (ter verduidelijking) de hoeveelheid ter inlichting voor het leveren en aanbrengen van de uithouder en het Nedal opzetstuk toegevoegd.
- In bestekspost 301420, 301430, 324030 en 324040 is het leveren en aanbrengen van het Nedal opzetstuk toegevoegd.
- In bestekspost 322300 en 322310 is de hoeveelheid ter inlichting voor het leveren en aanbrengen van de uithouder en het Nedal opzetstuk toegevoegd.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

- 2RVS31 Eleq muurzuiltje
- 6ARPVC mastkolom
- Bijlage Polisblad CAR-verzekering 2022
- UC215

- UC443
- UC444
- UC468
- UC582
- UC603 armatuur module
- UC645

Uithouders

Vervallen bijlagen:

- Uithouder dubbel (693.00219.270) vervalt

Toegevoegde bijlagen

- 693.00219.280_n toegevoegd

Armaturen

Vervallen bijlagen:

- 424
- 601
- 774
- ZO100