

SPEELTOEST EL_NUMMER	SPEELPLEKNAAM	TOESTELTYPE	BOUWJAAR	FABRIKANT	GEBREK	GM_OPMERKING	GM_MAATREGEL	GM_URGENTIE	GEREED
Datum maatregel uitgevoerd:					1-1-0001				
0					onderdeel beschadigd	Zitjes zijn beschadigd	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
01-17-21	Lange Dwarsstraat	combi klim glij	2010	Kompan B.V.	onderdeel gebroken	1 sport kapot	herstellen	binnen 3 maanden	1-1-0001
					onderdeel rot	2 half ronde opstappen Vangen voor HPDM plaat	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
02-06-29	Vogelplein	wip	2011	Kompan B.V.	onderdeel rot	Wipbalk is rot, vervangen incl zitjes.	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
02-18-20	Bosboom Toussaintskade	combi speciaal klim glij schom	2011	IJreka B.V.	slijtage	Slijtage aan beugels zitje en boutjes ophanging ketting	herstellen	binnen 3 maanden	1-1-0001
02-30-01	Van der Palmstraat	schommel	2013	Kompan B.V.	onderdeel ontbreekt	1 paalkap ontbreekt	herstellen	binnen 3 maanden	1-1-0001
02-30-01	Van der Palmstraat	schommel	2013	Kompan B.V.	slijtage	Slijtage aan rubbertegels onder de zitjes.	aanpassen oppervlak	binnen 3 maanden	1-1-0001
02-30-01	Van der Palmstraat	schommel	2013	Kompan B.V.	slijtage	Slijtage aan ketting schakels bovenzijde	herstellen	binnen 3 maanden	1-1-0001
02-32-01	Uiverplein	schommel	2009	Spereco Holland B.V.	onderdeel slijtage	Slijtage aan bovenste kettingschakels	herstellen	binnen 3 maanden	1-1-0001
02-32-03	Uiverplein	klimtoestel	2009	Richter Spielgeräte GmbH	scherpe delen/ splintervorming	Bovenzijde klimwand scherp	glad afwerken onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
03-08-27	Eikelaan	schommel	2017	IJslander B.V.	overlapping valruimte	Boomstam ligt in de valzone schommel	verplaatsen boomstam	binnen 3 maanden	1-1-0001
03-14-20	Bremlaan	combi huis glij	2011	Kompan B.V.	onderdeel beschadigd	Deel vervangen	glad afwerken onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
03-14-20	Bremlaan	combi huis glij	2011	Kompan B.V.	onderdeel los	1 hekje met speling	herstellen	binnen 3 maanden	1-1-0001
03-14-23	Bremlaan	wip	2014	Kompan B.V.	onderdeel beschadigd	Voetsteunen verbogen en toestel staat scheef	herstellen	binnen 3 maanden	1-1-0001
03-17-26	Kamperfoelielaan	schommel	2011	Kompan B.V.	slijtage	Slijtage aan beugels van ophanging kettingen	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
03-21-30	Groenhovenpark	glijbaan	1997	Spereco Holland B.V.	onderdeel ontbreekt	Schroeven ontbreken	vastzetten onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
04-06-20	Waterlustlaan	combi speciaal klim glij	2009	Kompan B.V.	onderdeel los	Boven zijde ladder	vastzetten onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
04-34-20	Watergras	combi speciaal klim glij	2009	Kompan B.V.	onderdeel rot	Houtrot in 1 dakplaat	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
04-34-20	Watergras	combi speciaal klim glij	2009	Kompan B.V.	onderdeel rot	Gele plaat boven de trap met houtrot. Vervangen door HPL plaat.	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
04-34-20	Watergras	combi speciaal klim glij	2009	Kompan B.V.	onderdeel rot	Houtrot in dakplaten	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
04-74-21	Noorderhout	vogelnestschom mel	2010	Richter Spielgeräte GmbH	onderdeel slijtage	Mand is kapot	herstellen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
04-74-21	Noorderhout	vogelnestschom mel	2010	Richter Spielgeräte GmbH	onderdeel los	Speling op bevestiging van schommelscharnieren	vastzetten onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
04-74-30	Noorderhout	combi speciaal klim glij bouw	2013	Spielart GmbH Thüringen	onderdeel los	1 plank is weg. Bevestigingslatten rot	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
05-23-03	Sluismeesterslag	basket	1999	Boer Speeltoestellen B.V.	onderdeel slijtage	Nieuwe ring met stalen netje bevestigen	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
05-23-04	Sluismeesterslag	basket	1999	Boer Speeltoestellen B.V.	onderdeel slijtage	Ring vervangen met een stalen netjes	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
05-26-21	Aschpotpad	doel	2010	ABC Hekwerk	slijtage	Net boven speelveld hangt door. Staalkabel aanspannen	vastzetten onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
06-27-21	Justus van Effenpad	schommel	2010	Kompan B.V.	slijtage	Slijtage aan D sluitingen en kettingen o.a. Bij 3 sprong	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-09-21	Middenmolenlaan	combi huis glij	2009	Kompan B.V.	scherpe delen/ splintervorming	Diverse afdekdoppen zijn scherp	herstellen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-09-21	Middenmolenlaan	combi huis glij	2009	Kompan B.V.	onderdeel rot	Houtrot in staander	herstellen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-11-23	Getijmolenerf	schommel	2011	Kompan B.V.	onderdeel slijtage	Slijtage aan 2 beugels in schommelscharnieren.	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001

SPEELTOESTEL_NUMMER	SPEELPLEKNAAM	TOESTELTYPE	BOUWJAAR	FABRIKANT	GEBREK	GM_OPMERKING	GM_MAATREGEL	GM_URGENTIE	GEREED
07-15-20	Gortmolenerf	combi klim glij	2011	Kompan B.V.	onderdeel beschadigd	Gat in glijbaan, groter dan 8 mm.	vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-16-21	Goverwellepad 2	kabelbaan	2010	Kaiser & Kühne Frezeitgeräte GmbH	slijtage	Startblok kabelbaan verplaatsen. 150 cm. in de richting van de kabel	herstellen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-16-22	Goverwellepad 2	klimtoestel	2011	Kaiser & Kühne Frezeitgeräte GmbH	slijtage		vervangen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-30-01	Uiterwaardseweg	skateelement	1997	Eibe Benelux B.V.	onderdeel beschadigd	Hekwerk herstellen	herstellen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-30-01	Uiterwaardseweg	skateelement	1997	Eibe Benelux B.V.	onderdeel ontbreekt	Bouten aan bovenzijde van balustrade ontbreken	herstellen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-30-01	Uiterwaardseweg	skateelement	1997	Eibe Benelux B.V.	onderdeel ontbreekt	Diverse moeren van balustrade ontbreken.	herstellen onderdeel	binnen 3 maanden	1-1-0001
07-30-03	Uiterwaardseweg	skateelement	2004	MetaPlus Nieuwkoop B.V.	onderdeel beschadigd	hekwerk beschadigd		binnen 3 maanden	1-1-0001