



Inspectie rapport

Rapportnummer : 050093-Insp.1811-2023
Opdrachtnummer : 3006002
Opdrachtgever : Spie Building Solutions
Contactpersoon : Dhr. E. Zomer
Adres : Computerweg 10-12
Plaats : 3542 DR Utrecht
Telefoon : 088-1196161
Fax :
E-mail : ewald.zomer@spie.com

Object : Aula van de begraafplaats
Adres : Nieuwe Hilversumseweg 70a
Plaats : Bussum
Contactpersoon : Dhr. A. Steller
Telefoon :
Inspectie termijn : Jaarlijks

Type keuring:

☐ Oplevering ☒ Periodiek ☐ Wijziging ☐ Herkeuring ☐ Anders nl.....

Van toepassing zijnde norm(en):

☐ NEN 1010 ☒ NEN 1014 ☐ NEN-EN-IEC 62305

Meetinstrument:

Merk ☒ Nieaf Instruments
Type : ERT-S
Serienummer : 07377274
Kalibratierapport nr. : K-7001639
Geldig t/m : 5-1-2023

Uitgevoerd door Van den Heuvel Totale Bliksembeveiliging :

Locatie : Hoofdkantoor
Adres : Hybrideweg 191
Plaats : 2141 BN Vijfhuizen
Telefoon : 023 - 565 51 51
Fax : 023 - 562 12 00

E-mail : info@totalebliksembeveiliging.nl
Website : <http://www.totalebliksembeveiliging.nl>

Naam inspecteur : Dhr. E. (Ed Bremer)
Telefoon : 023 - 565 5151
E-mail : info@totalebliksembeveiliging.nl

Datum inspectie : 29-08-2023
Datum rapport : 01-09-2023

Handtekening :

NAB Bliksembeveiliging B.V.

Zeemanstraat 7, 2991 XR Barendrecht
T 010 - 292 76 26
info@nab-bliksembeveiliging.nl
www.nab-bliksembeveiliging.nl

IBAN ING nr. NL 93 INGB 0655 2431 43
IBAN G-Rek nr. NL 62 INGB 0990 1094 29
K.v.K. Rotterdam nr. 24315371
BTW nr. NL8093.73.130.B.01



Management
System
BRL 1201
www.tuv.com
ID: 0000036565



Bliksemafleider installatie

Rapportnummer : 050093-Insp.1811-2023
 Object : Aula van de begraafplaats
 Adres : Nieuwe Hilversumseweg 70a
 Plaats : Bussum
 Inspectie termijn : Jaarlijks

Bouwkundige constructie:

Hoogste object	☒ ≤ 25 meter	☐ ≤ 50 meter	☐ > 50 meter	
Dakconstructie	☐ Hout	☒ Beton	☐ Staalconstructie	☐
Dakbedekking	☒ Bitume	☐ Kunststof folie	☐ Pannen	☐ Riet
	☐ Leien	☐ Metaal	☐	☐
Gevelconstructie	☐ Hout	☐ Beton	☒ Metselwerk	☒ Metaal
	☐ Glas	☐ Natuursteen	☐	☐
Goten	☐ Zink	☐ Koper	☐ PVC	☒ Bitume
Hemelwaterafv.	☐ Zink	☐ Koper	☒ PVC	☐ Gegalvaniseerd
Glazenwasrail.	☐ Ja	☒ Nee		

NEN 1014 art. 6.2 opvanginrichting:

Materiaal	☒ Cu50mm ²	☐ Alu50mm ²	☐	☐ N.v.t.
Vermazing	☒ 20x20 meter	☐ 20x10 meter	☐ 10x10 meter	☐ N.v.t.
Nokleiding	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Hoekkepers	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Dakranden	☒ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☐ N.v.t.
Schoorstenen	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Luchtkokers	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Vlaggemasten	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Overige delen	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.

NEN 1014 art. 6.3 afgaande leidingen:

Materiaal	☒ Cu50mm ²	☐ Alu50mm ²	☐	☐ Feb doorbelast
Afgaande leiding	☒ Extern	☐ In de spouw	☐ Ingestort	☐ staalconstructie
Onderlinge afstand	☒ 20 meter	☐ 15 meter	☐ 10 meter	☐
Gootverbindingen	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Hemelwaterafvoer	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Meetskoppelingen	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Beschermbuizen	☒ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☐ N.v.t.
Staalconstructie	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Beplating	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Overige delen	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.

NEN 1014 art. 6.4 aansluitingen op het dak aanwezige metalen delen:

Aansluitingen	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ n.v.t.
---------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--

NEN 1014 art. 6.4.2 op het dak aanwezige elektrische verbonden delen:

Aansluitingen	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
Opvanginrichting	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.

NEN 1014 art. 6.5 op het dak aanwezige niet metalen delen:

Opvanginrichtingen	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒ N.v.t.
--------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--

**Bliksemafleider installatie**

Rapportnummer : 050093-Insp.1811-2023
 Object : Aula van de begraafplaats
 Adres : Nieuwe Hilversumseweg 70a
 Plaats : Bussum
 Inspectie termijn : Jaarlijks

NEN 1014 art. 6.7 aarding systemen

- ☒ Afzonderlijke aardelektrodes
☐ Ringleiding in de grond
☐ Doorgelaste wapening
☐ Meet inspectie putten

NEN 1014 art. 20 antennes

Individuele radio en TV	☐ Goed	☐ Slecht	☒	N.v.t.
Centraal antenne systeem	☐ Goed	☐ Slecht	☒	N.v.t.
Amateur zendinstallatie	☐ Goed	☐ Slecht	☒	N.v.t.
Personen zoekinstallatie	☐ Goed	☐ Slecht	☒	N.v.t.
Brandweer / Politie / KPN	☐ Goed	☐ Slecht	☒	N.v.t.
Aansluiting coaxkabels	☐ Goed	☐ Slecht	☒	N.v.t.
Potentiaalvereffening	☐ Goed	☐ Slecht	☒	N.v.t.

Inwendige bliksemafleider installatie

Potentiaalvereffening	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒	N.v.t.
O.S.B.	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒	N.v.t.
Klasse B, type :					
O.S.B.	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒	N.v.t.
Klasse C, type :					
O.S.B.	☐ Goed	☐ Slecht	☐ Geen	☒	N.v.t.
Klasse D, type :					

O.S.B. = Overspanningbeveiliging

Type meting:

- ☒ Deelmeting ☐ Circuitmeting ☐ Ohmse meting ☐ Anders nl.....

Meetresultaten:

Nr.									
1	8,48 Ω								
2	8,99 Ω								
3	9,82 Ω								
4	9,51 Ω								
Gemeten totale RV		:	2,30 Ω						
Gemeten nabij		:	Meetpunt 1						



Opmerkingen n.a.v. inspectie

Rapportnummer : 050093-Insp.1811-2023
Object : Aula van de begraafplaats
Adres : Nieuwe Hilversumseweg 70a
Plaats : Bussum
Inspectie termijn : Jaarlijks

Dak:

* Geen bijzonderheden.

Afgaande leidingen:

* Geen bijzonderheden.

Conclusie:

De NEN 1010 installatie voldoet	☐ wel	☐ niet	☒ n.v.t.
De NEN 1014 installatie voldoet	☒ wel	☐ niet	☐ n.v.t.
Klasse ☐ LP4	☐ LP3	☒ LP2	☐ LP1
De NEN-EN-IEC 62305 installatie voldoet	☐ wel	☐ niet	☒ n.v.t.
Klasse ☐ LPL1	☐ LPL2	☐ LPL3	☐ LPL4

NAB Bliksembeveiliging B.V.

Zeemansdijk 29-101, 2018 XB
T 010 - 293 76 26
info@nab-bliksembeveiliging.nl
www.nab-bliksembeveiliging.nl

29-101 NG nr. NL 93 INGB 0655 2431 43
1-91015-Rek nr. NL 62 INGB 0990 1094 29
K.v.K. Rotterdam nr. 24315371
BTW nr. NL8093.73.130.B.01



Management
System
BRL 1201
www.tuv.com
ID: 0000036565