

Tweede Nota van Inlichtingen “Raamovereenkomst voor het renoveren en onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie” d.d. 21 augustus 2024

Deze Nota van Inlichtingen bevat vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de beschikbaar gestelde documenten met betrekking tot de aanbesteding. Deze Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Bij tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Tegenstrijdigheid in BP 2015 en 3015	In de betreffende besteksposten staat het volgende: ‘Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet fabrieksmatig wordt aangebracht)’ Op voorhand is niet te bepalen of de geleverde armatuur reeds voorzien is van een aansluitsnoer. Hierdoor is het tegenstrijdig of je in deze posten de aansluitsnoer wel of niet moet monteren aan het armatuur. Wij verzoeken u om hier meer duidelijkheden over te geven of een aparte bestekspost toe te voegen voor het aanbrengen van een aansluitsnoer aan een armatuur.	Posten onder 4020 leverantie van aansluitsnoer aangepast naar hoeveelheid ter inlichting via post 406010. Idem voor posten onder 4022.

2	Nvl Ref 16	In de vraag en antwoord wordt aangegeven dat de aansluitsnoeren geleverd wordt via bestekspost 406010. Hierdoor dient u in de besteksposten 4020 bij 'Armatuur voorzien van aansluitsnoer' de hoeveelheid ter inlichtingen van "L" naar "I" te veranderen. Nu staat er dat deze nog steeds geleverd moet worden in BP 4020. Daarbij staat in BP 4022 dat de aansluitsnoeren fabrieksmatig moeten worden geleverd. Dit is dus niet via bestekspost 406010! Hier is dus een tegenstrijdigheid waarbij in bestekspost 4022 de aansluitsnoeren nog 3x1,5mm² zijn terwijl 3x1mm² toegepast moet worden. Wij verzoeken om deze besteksposten aan te passen.	Posten onder 4020 leverantie van aansluitsnoer aangepast naar hoeveelheid ter inlichting via post 406010. Idem voor posten onder 4022.
3	Bestekspost 4020 en 4021	De aantallen van besteksposten 4020 en 4021 komen totaal niet met elkaar overeen: BP 402010 type A aantal 319 stuks, BP 402110 toeslag type A 318 st; BP 402020 type B aantal 90 stuks, BP 402120 toeslag type B 636 st; BP 402030 type C aantal 109 stuks, BP 402130 toeslag type C 1 st; BP 402040 type D aantal 71 stuks, BP 402140 toeslag type D 1 st; BP 402050 type e aantal 47 stuks, BP 402150 toeslag type E 1 st; Wij verzoeken u om bij de bestekspost 4021 de juiste aantallen te vermelden.	Aantallen van posten onder 4020 en 4021 zijn aangepast. De aantallen 4020 en 4021 zijn niet gelijk omdat niet alle armaturen in een afwijkende RAL-kleur geleverd dienen te worden.
4	Bestekspost 201420	In bestekspost 201420 staat dat de objectnummer geleverd moet worden terwijl in de overige besteksposten het leveren valt onder bestekspost 406030. Is dit per abuis ingekomen of moeten deze wel bij deze bestekspost geleverd worden?	Post 201420 is aangepast in de raamovereenkomst

5	Bestekspost 401010 t/m 401060	In bestekspost is een tegenstrijdigheid beschreven. Masten poedercoating en DCC-coating VHRL. Dit kan niet beiden. Indien DCC-coating VHRL toegepast moet worden kan dit alleen maar door één leverancier geleverd worden. Wij verzoeken de AD om aan te geven wat de goede beschermwijze moet zijn.	Posten onder 4010 is aangepast in de raamovereenkomst
---	-------------------------------	--	---