


Post Kamerik



Handbediende roldeur



ONDERHOUDSKAART

ORDERNUMMER

FABRIKOSNUMMER

GEMONTEERD d.d.

IN BEDRIJF GESTELD d.d.

Ton Smit

GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN

v. Teylingenweg 126 - 3471 GG Kammerik
Tel. 0348 - 40 23 19 Fax. 0348 - 40 29 37
E-mail: info@tonsmitdeuren.nl

* REPARATIES
* OEFENINGEN
* VERBODEN
* VERBODEN
* VERBODEN
* VERBODEN

BIJZONDERHEDEN

DATUM	OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN	MONTEUR
18-4-2011	onderhoud uitgevoerd + gekeurd	Kennel/Tan
08-06-2012	onderhoud + controleren	A.H.
28-05-2014	ONDERHOUD + controleren	A.H.
26-06-2015	onderhoud + gekeurd + 3/4 slag overspanningssysteem	Don
25-08-2016	onderhoud + controleren	Ruud
8-6-2017	onderhoud + controleren	A.H.
12-06-2018	ONDERHOUD + controleren	A.H. (Ruud)
10-5-2019	controleren + controleren	A.H.
02-07-2020	ONDERHOUD + controleren	Ruud
21-10-2021	controleren + controleren	Ruud
04-11-2022	ONDERHOUD + controleren	Ruud
5-4-2023	onderhoud + controleren	Ruud



Ton Smit
GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN
T.S.D. B.V.

T.S.D. B.V.
v. Teylingenweg 126
3471 GG Kamerik
E-mail: info@tonsmiddeuren.nl
Tel.: 0348 - 40 23 19
Fax: 0348 - 40 29 37

- * OVERHEADDEUREN
- * STROKENGORDIJNEN
- * SNIJSLUITDEUREN
- * SCHUIFDEUREN
- * BRANDDEUREN
- * ROLLUIKEN
- * ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN

www.tonsmitdeuren.nl

ONDERHOUDS-CONTROLE
(VERPLICHT 1 X PER JAAR
VOLGENS ARBEIDSINSPECTIE)
UITGEVOERD OP DATA Z'IE STICKER



In geval van:
Storing elektrische bediening:
CONTROLEER stroomvoorziening

**Handbediening van de motor alleen
in geval van NOOD GEBRUIKEN
om de deur open of dicht te doen**

NEEM KONTAKT OP
MET ONZE SERVICEDIENST
VOOR EEN AFSPRAAK

Tel.: 0348 - 40 23 19

Ton Smit
garage- en
bedrijfsdeuren

Order nr.

10 0559

Gewicht

141

Kleur nr.

9006

Veer nr.

7.0	67	1290
-----	----	------

7.0	67	1290
-----	----	------

Slagen

12.7

Tel: 03 48 40 23 19

ONDERHOUDSKAART

ORDERNUMMER:

FABR./POS. NUMMER:

GEMONTEERD d.d.:

IN BEDRIJF GESTELD d.d.:

Ton Smit

GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN

BUTZONDERVEGEN

BIJZONDERHEDEN

DATUM	OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN	MONTEUR
28-05-2014	bestudieert links onder slecht! onderaan + control HCF KABELS in de N Vervangen worden. + veen BRCHE	A.H.
29-06-2014	kabels vervangen en weer met een cilindrische gasdrukker	Sander / A
26-06-2015	met behulp van een gasdrukker + een in de buis gestopt	Sander

DATUM	OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN	MONTEUR
26-05-2016	onderbrein + controle	Setth
8-6-2017	onderbrein + controle buffer gemerkt	Runt
12-06-2018	onderbrein + controle	AM
15-07-2018	motor reparatie + controle	Setth
10-5-2019	aanbrein + controle advies = bodemcensate + hefkatels vervagen	AM / Runt
2-7-2019	bodem + censate + hefkatels van	Setth
02-07-2020	onderbrein + controle	AM
21-10-2021	censate + controle	Runt
09-11-2022	onderbrein + controle	Richard
5-4-2023	censate + controle ondersteuningskorte vervagen	Runt

