

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Kerkrade BV	Ordernummer	54241
Klantnummer	C100285	Contractnummer	13876
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	18/08/2023
Locatie	Plein 37 6466GG KERKRADE		
Hal	11501	Gymzaal B.S. De Spoorzoeker (ondergronds) [11501]	
Toestellen set	11501	Gymzaal B.S. De Spoorzoeker (ondergronds) [11501]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	2013		
Zaalhoogte (m)	7		

Algemene opmerking:

Afgekeurde toestellen /materialen graag verwijderen uit de zaal en berging .
De bergruimte is erg rommelig en erg liggen overal spullen op de grond.
De luchtvochtigheid is er erg hoog dit ten nadelen van de materialen en toestellen maar vooral voor de klimtouwen en de koorden van de ringstellen. De knopen in de klimtouwen kreeg ik er hierdoor bijna niet meer uit. Gebruikers graag attenderen op het verwijderen van de knopen na gebruik. (het liefst geen knopen gebruiken !!).

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Jack Peeters

Rapport besproken met:

Niemand.

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
1		T-Spec algemeen				2023	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
1		Klim- en touwladder installatie Bocht 12 touwen, Gevlochten, lederen sok				2013	De knopen zijn weer uit het klimtouw gehaald omdat deze verwondingen kunnen veroorzaken. Daarnaast zorgt slijtage op de knopen voor een kortere levensduur.	
		00.493.501						
12		Klimtouw gevlochten hennep				2013		
6		Ringstel / Unit Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2013		
		00.493.502; 00.493.503; 00.493.504; 00.493.505; 00.493.506; 00.493.507						
<i>Plafondtoestel accessoires bewegingsonderwijs</i>								
1		Plafond unit accessoire Klimtouw				2013		
		00.493.540						
2		Plafond unit accessoire Touwladder				2013		
		00.493.542; 00.493.543						
3		Plafond unit accessoire Trapezestok				2013		
		00.493.545; 00.493.546; 00.493.547						
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
2		Klimraam Elektrisch verstelbaar Metalen stijlen, 3 vaks				2013		
		00.493.510; 00.493.511						
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓ 2		Slappe band beveiliging				2013	De slappe band beveiliging slaat niet in. Actie: Installatie monteurs met steiger de oorzaak vast laten stellen en oplossen. Let op zaal ligt op -2 bij klant navraag doen of de steiger binnen kan.	
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Bok Voortgezet onderwijs 00.493.548				2013		
✓	2	Honkpaal Metalen voet 155 cm 00.697.425; 00.697.426				1984	De honkpalen zijn wat overgespoten. Helaas komt er toch weer roest door deze laklaag. Actie: palen op aangegeven termijn vervangen.	2024
	2	Honkpaal PU voet 155 cm 00.493.532; 00.493.533				2013		
	1	Minitrampoline Gesloten 00.493.544				2013		
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	2	Vastzetriem met gesp 00.493.518; 00.493.519				2013	2 vastzet riemen ontbreken. Actie: 2 stuks vastzetriem met gesp aanbrengen.	
	2	Multikast Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht 00.493.518; 00.493.519				2013		
	2	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior) 00.493.549; 00.493.550				2013		
	1	Stick-/stokkenbak Driehoek 00.493.551				2013		
	6	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 300 cm 00.493.512; 00.493.513; 00.493.514; 00.493.515; 00.493.516; 00.493.517				2013		
Matten								
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm 00.493.531				2013	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2026
✓	1	Mat Lange mat Bisonyl, 10 m 00.493.522				2013	De mat is erg vies en kans op schimmelvorming . Actie: in eigen beheer schoonmaken en de mat regelmatig goed laten luchten .of de mat verwijderen of vervangen.	
	12	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2013	Van de 524 is een stuk van de toplaag af. Actie: voorlopig geen actie noodzakelijk .	

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.493.523; 00.493.524; 00.493.525; 00.493.526; 00.493.527; 00.493.528; 00.493.529; 00.493.530; 00.493.535; 00.493.536; 00.529.336; 00.529.337						
Zaalsporten								
Basketbal								
	2	Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 100 cm, Driehoek tussenframe				2013		
		00.493.508; 00.493.509						
	2	Ring				2013		
	2	Bord Hout				2013		
Volleybal								
	2	Volleybalpaal Aluminium				2013		
		00.493.538; 00.734.469						
	1	Volleybalverspanning				2013		
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 70 cm (schotelvoet)				2013		
		00.493.536; 00.493.537						
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	2	Lijnhouder				2013	Van beide palen zijn de lijnhouders defect. Actie: 2 nieuwe lijnhouders aanbrengen.	
Speellokaal toestellen								
Kleutergym accessoires (ingedeeld per inspectie status)								
	4	Kleutergym Accessoires				2013		
	1	Wipplank				2013		
		00.493.556;						
	1	Ladder Hout				2013		
		00.493.558;						
	1	Kantelblok				2013		
		00.493.554;						
	1	Glijplank				2013		
		00.493.557;						
Opbergen								
✓	1	Opberg- /transportwagen Ballen , Etage model				1985	De ballenwagen heeft zware roestvorming en een wiel zit los. EN913:2018 5.1, 5.3. Ballenwagen vervangen of verwijderen.	

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.493.553						
1		Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampolines				2013		
		00.493.555						
1		Opberg- /transportwagen Lange mat , Steekwagen				2013		
		00.493.521						
1		Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				2013		
		00.592.334						
Sportvloer								
2		Vloervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Metaal, gecoat,				2013		
3		Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2013		
✓ 1		Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2013	Van de vloerplaat blijft het dichtingsklepje hangen. Actie: compleet vervangen.	

T-Spec algemeen -



Klim- en touwladder installatie Bocht - 00.493.501



Klimraam Elektrisch verstelbaar - Slappe band beveiliging - 00.493.510; 00.493.511



Honkpaal Metalen voet - 00.697.425; 00.697.426



Mat Lange mat - 00.493.522



Opberg- /transportwagen Ballen - 00.493.553



Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling -



