

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Bebording, bewegwijzering en bebakening IGO 12, Rijksweg 28 gedeelte 140,000 – 146,700						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AT.	146,246		Schapevmeer [17C-307-01]			Plaatsen bord L01 (4,0m) tpv OVSP / ZB 01+02)

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Bebording, bewegwijzering en bebakening IGO 17, Rijksweg 28 gedeelte 143,900 – 140,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AR.	141,000		HR-L	BB	Overbodig omleidingsroutebord	Omleidingsroutebord verwijderen

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Bebording, bewegwijzering en bebakening IGO 40, Rijksweg 48 gedeelte 105,400 –115,940						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
BN.	105,400	114,900	HR-M	BB-L en BB-R	Ontbreken of verouderd bord (RVV-BB06) aanduiding "vluchthaven"	Bij vluchthavens waar bord vluchthaven (RVV-L14) ontbreekt, aanbrengen van bord. Bij vluchthavens waar verouderd bord vluchthaven aanwezig is, vervangen door bord vluchthaven (RVV-L14)
BO.	105,400	114,900	HR-M	BB-L, BB-R, IB-L en IB-R	Opvallende kleur bebakening (reflectorpalen) en ontbrekende Bebakening (reflectorpalen)	Bebakening (reflectorpalen) met opvallendekleur vervangen door bebakening (reflectorpalen) in onopvallende kleur.
BP.	114,900	115,940	HR-L	BB	Opvallende kleur bebakening (reflectorpalen) en ontbrekende Bebakening (reflectorpalen)	Bebakening (reflectorpalen) met opvallendekleur vervangen door bebakening (reflectorpalen) in onopvallende kleur.
BQ.	115,770	114,900	HR-R	BB	Opvallende kleur bebakening (reflectorpalen) en ontbrekende Bebakening (reflectorpalen)	Bebakening (reflectorpalen) met opvallendekleur vervangen door bebakening (reflectorpalen) in onopvallende kleur.

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Bebording, bewegwijzering en bebakening H, Rijksweg 33 gedeelte 45,340 - 77,1						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
N.	63,700	66,150	HR-M	BB-L en BB-R	Opvallende kleur bebakening (reflectorpalen) en ontbrekende Bebakening (reflectorpalen)	Bebakening (reflectorpalen) met opvallendekleur vervangen door bebakening (reflectorpalen) in onopvallende kleur.
O.	65,000		HR-M	BB-R		bord BB01 vervangen door BB01-100 (hm-bord, dubbelzijdig uitvoeren)
P.	65,800		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	aanbrengen van bord en flespaal (RVV-G04 met RVV-OB401-300)
Q.	66,000		HR-M	BB-R		bord BB01-100 vervangen door BB01 (hm-bord, dubbelzijdig uitvoeren)
R.	66,150		HR-M	BB-R en BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	verwijderen RVV-borden A01-70
S.	66,150		HR-M	BB-R en BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Aanbrengen borden en palen met zwart schild met afbeelding van borden RVV-G04 en RVV-A01-80 (formaat type III).
T.	66,450		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	verwijderen borden RVV-G03 en RVV-A01-80.
U.	66,450		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Aanbrengen bord RVV-B01
V.	66,550		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-B01
W.	66,800		HR-M	BB-R en BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A02-70
X.	67,000		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	bord BB01-100 vervangen door BB01-80 (hm-bord, dubbelzijdig uitvoeren)
Y.	68,000		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	bord BB01-100 vervangen door BB01-80 (hm-bord, dubbelzijdig uitvoeren)

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Bebording, bewegwijzering en bebakening H, Rijksweg 33 gedeelte 45,340 - 77,1						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
Z.	68,310		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
AA.	68,345		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
AB.	68,530		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
AC.	68,565		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
AD.	68,705		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
AE.	69,455		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Aanbrengen bord RVV-B01
AF.	69,505		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
AG.	69,520		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
AH.	69,630		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
AI.	71,000		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	bord BB01 vervangen door BB01-80 (hm-bord, dubbelzijdig uitvoeren)
AJ.	71,110		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
AK.	71,035		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
AL.	71,920		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
AM.	71,935		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Bebording, bewegwijzering en bebakening H, Rijksweg 33 gedeelte 45,340 - 77,1						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AN.	72,050		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
AO.	72,050		HR-M	MB	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
AP.	72,770		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
AQ.	72,805		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
AR.	72,890		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
AS.	72,905		HR-M	MB	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
AT.	75,200		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
AU.	75,220		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
AV.	75,310		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
AW.	75,310		HR-M	MB	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
AX.	75,550		HR-M	BB-R en BB-L	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G04 met RVV-OB401-400.
AY.	75,930		HR-M	BB-R	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G04
AZ.	77,000		HR-M		Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	bord BB01 vervangen door BB01-80 (hm-bord, dubbelzijdig uitvoeren)
BA.	75,945		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorysering situatie onjuist.	verwijderen borden RVV-G03 en RVV-A01-80

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Pagina 7
Versie 1.0 d.d. 22-01-2024

Bebording, bewegwijzering en bebakening H, Rijksweg 33 gedeelte 45,340 - 77,1						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
BB.	75,100		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
BC.	75,085		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
BD.	74,990		HR-M	MB	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BE.	72,660		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
BF.	72,625		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
BG.	72,570		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BH.	72,570		HR-M	MB	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BI.	71,875		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Aanbrengen bord RVV-C08, in de rechter berm van de toeleidende weg N363 tussen het kruispunt met de parallelweg en de N33
BJ.	71,825		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
BK.	71,800		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
BL.	71,650		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BM.	71,650		HR-M	MB	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BN.	70,930		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03

Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen bebording, bewegwijzering en bebakening

Bebording, bewegwijzering en bebakening H, Rijksweg 33 gedeelte 45,340 - 77,1						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
BO.	70,910		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A01-80
BP.	70,760		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BQ.	69,360		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-G03
BR.	69,330		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord A01-80
BS.	69,300		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BT.	68,450		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen borden RVV-A01-80 en RVV-G03
BU.	68,390		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BV.	68,390		HR-M	MB	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-J29
BW.	68,310		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A02-80
BX.	66,800		HR-M	BB-R en BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen borden RVV-A01-70
BY.	66,400		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen borden RVV-G03 en RVV-A01-70
BZ.	66,400		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Aanbrengen bord RVV-B01
CA.	66,300		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-B01
CB.	66,150		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Verwijderen bord RVV-A02-70

Bebording, bewegwijzering en bebakening H, Rijksweg 33 gedeelte 45,340 - 77,1						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
CC.	66,150		HR-M	BB-L	Door wijziging wegcategorisering situatie onjuist.	Aanbrengen bord RVV-G03 (formaat type III)