

ROVK RB2025-06 Onkruidbestrijding op verharding

V&G PLAN ONTWERPFASE



Definitief



ROVK RB2025-06
ONKRUIDBESTRIJDING OP
VERHARDING

status	Definitief	opdrachtgever	Gemeente Oudewater
kenmerk	RB2025-06	contactpersoon	Jordy Muller
datum	16 april 2025	opdrachtnemer	Megaborn Traffic Development BV
		opgesteld door	Joris van de Wiel
		gecontroleerd door	Kees Koreman

INHOUDSOPGAVE

Deel A Ontwerp en Uitvoering (Algemeen)	4
1 Bouwwerkgegevens	4
1.1 Algemene beschrijving	4
1.2 Locatie	4
1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen	4
1.3.1 Opdrachtgever.....	4
1.3.2 Ontwerpende partij(en)	4
1.3.3 V&G-coördinator(en) Ontwerpfase.....	5
1.3.4 Uitvoerende partij(en).....	5
1.3.5 V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase	5
1.4 Planning en uitvoeringsgegevens.....	5
Deel B Risico-inventarisatie en evaluatie	6
2 Ontwerpanalyse	6
2.1 Algemeen	6
2.1.1 Locatie en omgeving.....	6
Deel C Maatregelen	6
Deel D Afspraken	11
Deel E Toezicht	11
Deel F Keuzes	11
Deel G Communicatie	11
Deel H Register	12

DEEL A ONTWERP EN UITVOERING (ALGEMEEN)

1 BOUWWERKGEGEVENS

1.1 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het verwijderen van natuurlijk afval
- het verwijderen van onkruid op verharding
- het vegen van goten
- bijwerken van grasranden
- het toepassen van verkeersmaatregelen
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

1.2 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Oudewater

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

1.3.1 Opdrachtgever

naam	Gemeente Oudewater
bezoekadres	Waardsedijk 219 Oudewater
postadres	3420 DC Oudewater Postbus 100
contactpersoon	Jordy Muller
telefoon	0348-428315
e-mail	Muller.j@woerden.nl

1.3.2 Ontwerpende partij(en)

naam	Megaborn Traffic Development B.V.
bezoekadres	Steenweg 17b 4181 AJ Waardenburg
postadres	Postbus 56 4180 BB Waardenburg
contactpersoon	Kees Koreman
telefoon	0418 65 49 00
e-mail	Kees.koreman@megaborn.com

1.3.3 V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

naam	Gemeente Oudewater
bezoekadres	Waardsedijk 219 Oudewater
postadres	3420 DC Oudewater Postbus 100
contactpersoon	Jordy Muller
telefoon	0348-428315
e-mail	Muller.j@woerden.nl

1.3.4 Uitvoerende partij(en)

naam	
bezoekadres	
postadres	
contactpersoon	
telefoon	
e-mail	

1.3.5 V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

naam	
bezoekadres	
postadres	
contactpersoon	
telefoon	
e-mail	

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

- Tijdsbepaling conform het gestelde in par. 1.05 van het bestek RB2025-06
- Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 4
- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 2
- Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
- De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek RB2025-06

DEEL B RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE

2 ONTWERPANALYSE

2.1 Algemeen

Het betreft hier onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden genoemd in het bestek bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen onkruid op verhardingen en bijkomende werkzaamheden. In het kader van deze activiteiten zijn de volgende risico's/knelpunten te verwachten:

1. locatie en omgeving;
2. werkzaamheden derden.

2.1.1 Locatie en omgeving

Het uit te voeren werk is gelegen in de verschillende kernen van de gemeente Oudewater

Hierdoor heeft de aannemer te maken met gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Deze moeten geweerd worden van het werkterrein. De aannemer treft hiervoor de nodige voorzieningen zoals gesteld in het bestek. Pas na goedkeuring van de toe te passen voorzieningen mag er op en naast de weg gewerkt worden.

Omliggende woningen, bedrijven en percelen moeten te allen tijde bereikbaar worden gehouden. De aannemer moet hiertoe de nodige voorzieningen treffen.

Opslag van materiaal en materieel zo veel mogelijk beperken i.v.m. hinder en overlast aanwonende, bedrijven en percelen. Opslag van materiaal en materieel moet worden afgeschermd voor omstanders. De aannemer treft hiervoor de nodige voorzieningen.

DEEL C MAATREGELEN

RAW CODE	ACTIVITEIT	RISICO	OORZAAK	SUGGESTIE MAATREGEL
10	werk algemene aard	brand en/of explosie	onvoldoende opslagruimte voor materialen en stoffen	voldoende opslagplaats verzorgen
			brandbaar materiaal op locatie, zoals hout, plastic, papier, olie, poetsdoeken, brandstoffen en gasflessen	blusvoorzieningen op het werk
				werklocatie vrij van brandbaar materiaal
			slechte orde en netheid op werk, waarbij	werklocatie opgeruimd houden

RAW CODE	ACTIVITEIT	RISICO	OORZAAK	SUGGESTIE MAATREGEL
			materialen her en der verspreid zijn; er is geen duidelijk structuur/overzicht over het werk	
				regelmatig controleren
		schade aan derden en bezoekers	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar	werk afzetten
				waarschuwborden plaatsen
				communicatie middelen inzetten
				afspraken maken met hulpdiensten
				bedrijfshulpverlener op het werk
				EHBO-voorzieningen op het werk
		lichamelijk letsel (algemeen)	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar	communicatie middelen inzetten
				afspraken maken met hulpdiensten
				bedrijfshulpverlener op het werk
				EHBO-voorzieningen op het werk
				persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
				noodplan/sos-kaart
32	wegbebakening	blootstelling gevaarlijke stoffen	uitdamping van gevaarlijke stoffen uit grond, product of materiaal	adembeschermingsmiddelen gebruiken

RAW CODE	ACTIVITEIT	RISICO	OORZAAK	SUGGESTIE MAATREGEL
				beschermende kleding dragen
				productinformatie lezen voor gebruik
			vorming van stof door de bewerking van de werknemer of machine	adembeschermingsmiddelen gebruiken
				werkplek ventileren
		lichamelijk letsel (algemeen)	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar	persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
				achteruitrijdbeveiliging of – signalering
			aangereden worden door materieel	verkeersvoorzieningen treffen
				veiligheidsvest dragen
51	groenvoorzieningen	Vallende voorwerpen	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar	gebruik van helmen
		snijletsel	bewegende delen niet afgeschermd door een adequate afscherming of welke niet afschermbaar zijn, zoals kettingzagen, slijptollen, etc.	voorlichting geven voor start werk
				beschermende kleding dragen
				voorziening: beveiliging toepassen
				pbm: zaagbroek
		blootstelling gevaarlijke stoffen	uitdamping van gevaarlijke stoffen uit grond, product of materiaal	adembeschermingsmiddelen gebruiken
				productinformatie lezen voor gebruik

RAW CODE	ACTIVITEIT	RISICO	OORZAAK	SUGGESTIE MAATREGEL
			huidcontact met stof, waardoor opname in het lichaam plaatsvindt	beschermende kleding dragen
				gelaatbescherming dragen
		gehoorschade	hoog geluidsniveau, veroorzaakt door machine of apparaat; het geluidsniveau komt hierdoor boven de 80 dB(a)	gehoorbescherming dragen
				waarschuwborden plaatsen
		oogletsel	wegspringend materiaal, door frezen, breken en verspanende technieken	gelaatbescherming dragen
				oogbescherming dragen
62	verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	snijletsel	algemene oorzaken, gebruikelijk op projecten, niet duidelijk definieerbaar	handschoenen dragen
		te zwaar tillen	onvoldoende hulpmiddelen aanwezig ter uitvoering van het werk, waardoor veel handmatige arbeid moet plaatsvinden en waardoor situaties niet beveiligd kunnen worden	hulpmiddelen gebruiken
				goede werkvoorbereiding
		lichamelijk letsel (algemeen)	slechte verlichting op de werkplek	verlichting aanbrengen
			aangereden worden door materieel	waarschuwborden plaatsen
				verkeersvoorzieningen treffen
				veiligheidsvest dragen

Opmerking

Bovenstaande risico-inventarisatie is niet onuitputtelijk. Voorlichting en waakzaamheid tijdens de uitvoering van het werk blijven noodzakelijk.

DEEL D AFSPRAKEN

Inzake overige afspraken met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door derden, de daarbij behorende maatregelen en uitgangspunten zijn tijdens het ontwerpproces geen nadere afspraken gemaakt. De aard van de werkzaamheden geven hier geen aanleiding toe. In de eerste bouwvergadering zullen reguliere en eventueel bijzondere maatregelen besproken worden.

DEEL E TOEZICHT

De verantwoording voor het toepassen en naleven van de maatregelen ligt bij de aannemer. De V&G-uitvoeringscoördinatie zoals bedoeld in art. 2.29 van het Arbeidsomstandigheden-besluit ligt dan ook bij de aannemer van dit bestek. De coördinator uitvoeringsfase rapporteert op de bouwvergaderingen waarbij het V&G-plan een vast agendapunt is. De toezichthouder(s) van de opdrachtgevers zullen door de directie worden geïnformeerd over het naleven van de op het werk geldende veiligheidsinstructies.

DEEL F KEUZES

Gezien aard en omvang van de werkzaamheden zijn geen specifieke bouwkundige, technische en organisatorische keuzes gemaakt in de ontwerpfase. Bij inschrijving kunnen de gegadigde hun expertise in het Plan van Aanpak inbrengen. De keuze van de aannemer wordt bepaald op basis van EMVI waarbij fasering en verkeersmaatregelen een belangrijke factor zijn.

DEEL G COMMUNICATIE

Voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats wordt gegeven door de V&G-coördinator uitvoeringsfase. De opdrachtgever zorgt voor de melding aan de arbeidsinspectie (voor zover van toepassing). Een afschrift van deze melding moet zichtbaar aanwezig zijn op de werkplaats.

DEEL H REGISTER

Register van V&G-documenten t.b.v. bestek <besteksnummer>

Model van het register van V&G-documenten.

<i>document</i>	<i>kenmerk</i>	<i>datum</i>	<i>verantw</i>	<i>auteur</i>	<i>toetsing onafh</i>	<i>distributie</i>	<i>plaats revisie</i>
bestek	RB2025-06	16-04-25	Megaborn	JWI			A, B
V&G-plan	RB2025-06	16-04-25	Megaborn	JWI			A, B
.....							
.....							
.....							
.....							

- A opdrachtgever
- B aannemer
- C
- D
- E



Megaborn

techniek met beleid

bezoekadres

Steenweg 17b • 4181 AJ Waardenburg

Linie 608 • 7325 DZ Apeldoorn

Hanzeweg 21 • 2803 MC Gouda

correspondentieadres

Postbus 56 • 4180 BB Waardenburg

contact

0418 654900

info@megaborn.com

www.megaborn.com

VERKEER INFRA MOBILITEIT