

Algemene informatie

Aanbesteding: Revisie Roerpropellers
Aanbestedende Dienst: GVB Veren B.V.
Referentie: 2024-33

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 13 **Onderwerp:** PvE 2.7 item 13 - binnenzijde tandwielkasten niet stralen

Vraag:
(aanwijzing GVB)

Antwoord:
Het stralen van de binnenzijde van de tandwielkasten vervalt. Alleen als er duidelijke beschadigingen zijn geconstateerd deze behandelen en afconserveren met een oliebestendige verf.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Revisie Roerpropellers

Beantwoord op: 26 feb. 2025