

**Bijlage bij NvI inzake aanbesteding All Risk (brand)verzekering
Wageningen University & Research,**

n.a.v. vragen inzake toedracht van de vijftal schades uit 2020-2024 n.a.v. bevindingen schade-expert

1793207 koelschade Polaris, Droevendaalsesteeg 1 Wageningen, mei 2021

Door het achtereenvolgens uitvallen van twee verdamper met ventilatoren is de temperatuur in een vriesbak van Polaris 1 (met -80 °C vriezers) gestegen. Door deze temperatuurstijging is onderzoeksmateriaal beschadigd geraakt of onbetrouwbaar geworden en daarmee onbruikbaar. De exacte oorzaak voor het uitvallen van de ventilatoren is niet vastgesteld. De alarmmeldingen en het bewakingssysteem hebben als gevolg van een samenloop van omstandigheden niet goed gefunctioneerd. De schade bestond vooral uit materiele schade. WUR heeft geen claim op bedrijfsschade/bijzondere kosten ingediend. Dossier is afgehandeld.

1836925 kortsluiting Helix, Stippeneng 4 Wageningen, 23 juni 2023

Op 23 juni 2023 omstreeks 20:30 uur viel alle stroom uit in het gebouw door kortsluiting. De brandweer is ter plaatse geweest in verband met rookontwikkeling vanuit de kruipruimte, maar verrichtte geen blussing. De expert heeft vastgesteld dat een kortsluiting plaatsvond in de railkoker. Als gevolg hiervan tripte de hoofdschakelaar in de hoofdverdeler en ook de vermogensschakelaar in het trafostation. Daarmee werd de stroomtoevoer voor het gehele gebouw afgesloten. Electoraad heeft nader onderzoek naar de toedracht gedaan, maar geen oorzaak gevonden.

Naast diverse labruimtes met hoogwaardige onderzoekapparatuur is er in het gebouw een grote -80 C° vrieslocatie. Daarnaast zijn verspreid in het gebouw meerdere koel- en vrieskasten geplaatst. WUR heeft direct een noodstroomvoorziening aan laten leggen met dieselaggregaten en externe vrieskisten. Desalniettemin hebben de koelingen en vriezers na de stroomuitval van het gehele Helix-gebouw enkele uren geen stroom gehad. Met de noodstroomvoorziening was er alleen voldoende stroom om de grote -80 C° vrieslocatie en enkele externe vrieskisten van stroom te voorzien. De schade bestaat o.a. verloren gegaan onderzoeksmateriaal, vertraging in onderzoeken et cetera.

1848612 brand trafohuisje Radix Klima-Unifarm, Bornsesteeg 48 Wageningen, 31 januari 2024

Op 30 januari 2024 brak rond 7:30 uur brand uit in een trafohuisje, waardoor de voorzieningen in de faciliteiten van Unifarm uitvielen. De brandweer heeft bluswerkzaamheden verricht. WUR heeft direct een noodstroomvoorziening met aggregaten laten realiseren waardoor na circa 12 uur weer stroom beschikbaar was. Kema heeft onderzoek gedaan, maar geen oorzaak kunnen vinden voor de brand. De schade bestaat o.a. noodstroomvoorzieningen, gevolgen voor lopende onderzoeken en planten en dieren die door de brand en de stroomuitval onbruikbaar zijn geworden voor onderzoek en/of zijn gestorven.

1854791 brandschade Axis T, Bornse Weiland 9 Wageningen, 24 mei 2024

Op 24 mei 2024 werd rond 19.00 uur een brand in een prullenbak gemeld bij de receptie van het gebouw. Een beveiligiger heeft de brand geblust met een handblusser. De expert heeft duidelijke schade als gevolg van rookontwikkeling en hitesporen vastgesteld. De oorzaak van de brand kon niet meer achterhaald worden. De schade bestaat o.a. uit het vervangen van een wandpaneel, roetvervuiling van diverse lokalen en boven de verlaagde plafonds, reinigen meubels en vervangen beeldschermen. Er is geen bedrijfsschade geleden. Dossier is afgehandeld.

1862849 schade Forum, Droevendaalsesteeg 2 Wageningen, 24 oktober 2024

Op 25 oktober 2024 brak in een schacht naast een lift brand uit. De sprinklerinstallatie werd geactiveerd en de brandweer heeft alleen de kelder leeggepompt. Blussing was niet

mee nodig omdat de sprinklerinstallatie het vuur reeds had gedoofd. In de schacht bevonden zich technische installaties, waaronder elektrische onderverdelers, data- en audiobekabeling en onderdelen van de ontruimingsinstallatie en de brandmeldinstallatie. Elektroraad Expertise B.V. heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Volgens Elektroraad ontstond de brand in kabelbundels tussen de begane grond en de eerste verdieping, mogelijk als gevolg van een isolatiefout. Elektroraad acht het niet aannemelijk dat nader onderzoek van de bekabeling meer zekerheid zal geven over de oorzaak van het ontstaan van de brand. De schade bestaat o.a. uit het moeten vervangen van diverse installaties, schoon- en droogmaakkosten, tijdelijk niet kunnen gebruiken van grote delen van het gebouw vanwege niet functioneren luchtbehandeling en brandmeld- en ontruimingsinstallaties, verplaatsen van onderwijsactiviteiten, overuren roostermakers et cetera.