

Deelgebied Kinsel



K01, bestaande pomp en damwand. Te vervangen en veranderen



K02, bestaan de stuwpunt (schotbalken) Te vervangen



K03, bestaande uitlaat. Te vervangen / renoveren



K04, bestaande duiker met overstortput (te vervangen en veranderen)



K05, bestaande damwand. Te vervangen door verlengen huidige dam.



Kade tussen peilvak 1 en polderpeil (langs Markermeerdijk) Te herstellen met grond o.a. van aanleg NVO (DP K21)



Kade tussen peilvak 1 en 2. Te versterken, incl. verwijderen kopakkerbuizen onder de kade. (DP K25)



Kade tussen peilvak 2 en 3. Te optimaliseren dwarsprofiel d.m.v. natuurvriendelijke oevers (DP K31)

Deelgebied de Munt



M01, Bestaande afsluitbare duiker, Te vervangen / herstellen



M02, Bestaande VOPO pomp (uitlaat peilvak 1 en 2a), te verbeteren incl. onderhoud.



M03, Bestaande VOPO pomp (uitlaat peilvak 1 en 2a), te verbeteren incl. onderhoud.



M04, Bestaande stuwput met sifon. Te vervangen en onderhoud sifon.



M05, Bestaande VOPO pomp (uitlaat peilvak 2b en 3), te verbeteren incl. onderhoud.



M09, Bestaande damwand met schotbalkstuw. Spindelstuw aanbrengen, verbeteren en bosmanmolen (west van damwand) plaatsen.



M10, bestaande inlaat. Te verwijderen en nieuwe inlaatconstructie aanbrengen.



M12, Bestaande vlotterpomp. Vervangen damwand en onderhoud pomp.



M13, overstortpunt en duiker. Te vervangen.



M14, afsluitbare duiker in dam. De duiker verwijderen.



M15, Dam met Vlotterinlaat. Te veranderen.



M25, Dam bij hoofdingang (nabij de Kikkert). Te verbreden



M6, M8, M16, M22 etc. Verschillende Dammen (soms met duikers) Te herstellen i.o.m. directie.



M22c, Brug van draglineschotten over hoofdwatgang. Vernieuwen.



Plasdras zone (droge periode). Schelpen aanbrengen tegen vertrappen gras door ganzen.



Oever Kinselmeer. Oeverbescherming in het meer realiseren.

Deelgebied Verdeek.



V01, Inlaat met Vopo pomp. Vervangen door fauna pomp



V02; uitlaatwerk. Geheel vervangen



V-DV4, 5, 6 en 7, Niet functionerende dammen met duikers. Aanpassen en functionerend maken.



Veenmosrietlandje; Dammen realiseren



Dijksgatsloot, Te optimaliseren oever voor de otter



Verdeek, Dam/landbouwhék. Te renoveren i.o.m. de directie.

Deelgebied Molengouw



MG01, bestaande inlaatstuw. Vervangen en aanpassen



MG01 Inlaat, Dam met duiker. Vervangen en aanpassen



MG02, Bestaande overstort tussen peilvak 1 en 2. Vervangen en vernieuwen



MG-DV1, huidige situatie dam en sloot/ greppel. Herprofiëren/graven greppel, duiker aanbrengen in dam.



MG3, bestaande uitlaat. Vopopomp vervangen, dam/duiker aanpassen.



MG3, bestaande uitlaat. Vopopomp vervangen, dam/duiker aanpassen.



MG alg, dam met landbouwherk. Te herstellen i.o.m. directie