

Hoe overdragen (5)

Overdrachtsproces in 10 punten of 10 ijkmomenten

1.	Uitnodiging/verzoek vooropname	PL → AH	4 weken voor 1 ^e oplevering
2.	1 ^e Vooropname “ <u>nieuwe stijl</u> ” door Beheer PV 1 ^e vooropname opstellen door PL en verzenden naar AH Inmeetverzoek naar landmeten@leeuwarden.nl	Beheerders in principe zelfstandig. Op verzoek zonodig vooropname gezamenlijk met PL/TH PL → Landmeten	1 week voor 1 ^e oplevering 1 week voor 1 ^e oplevering
3.	1 ^e oplevering PV 1 ^e vooropname verwerken in PV 1 ^e oplevering door PL en verzenden naar AH + in overdrachtdossier Start onderhoudstermijn. Opleverpunten herstellen/oplossen	PL/TH/Aannemer (zonder Beheer)	
4.	Concept overdr.dossier samenstellen en versturen	PL → AH	3 maanden voor eindoplevering
5.	Beoordelingsproces/completeren overdr.doss.	PL/AH	
6.	Uitnodiging/verzoek laatste vooropname Door PL meesturen bij uitnodiging: PV 1 ^e oplevering met daarin aangegeven hoe punten zijn opgelost	PL → AH	4 weken voor eindoplevering
7.	Laatste vooropname (idem als 1 ^e vooropname) PV laatste vooropname opstellen door PL en verzenden naar AH Overdrachtdossier gereed	Beheerders in principe zelfstandig. Op verzoek zonodig vooropname gezamenlijk met PL/TH	1 week voor eindoplevering
8.	Eindoplevering PV eindoplevering opstellen door PL en verzenden naar AH + in overdrachtdossier	PL/TH/Aannemer (zonder Beheer)	Einde onderhoudstermijn
9.	Overdracht voorbereiden		
10.	Formele overdracht Mits er geen restpunten meer zijn!	PL→AH	max. 2 weken na eindoplevering