

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek deel 3 01 16 05	Kunt u een post toevoegen waar de CAR-verzekering wordt verrekend.	Zie nieuwe bestekspost 880020
2	Aanbestedingsleidraad.	Komt er ook een 2e vragenronde?	Er is 1 vragenronde gereserveerd. Aanvullende vragen kunnen tot 05-12-2025 gesteld worden en mogen enkel betrekking hebben op onduidelijkheden die uit de beantwoording van vragenronde 1 volgen. Nieuwe vragen worden niet behandeling genomen
3	Deel 3 01 35 01 SROI	Het is niet mogelijk om mensen uit de doelgroepen in ons proces mee te laten werken. Dit blijkt uit ervaring van de laatste jaren in onze branche. Enkel verkeersregelaars van externe partijen kunnen hiervoor in aanmerking komen. SROI laten vervallen, daar dit ook achterhaald is. De mensen uit deze doelgroep willen niet in onze branche werken.	SROI blijft gehandhaafd
4	Deel 3 01 16 05 CAR-verzekering	Graag een post toevoegen voor de verrekening van de CAR verzekering. Het is niet mogelijk om de CAR-verzekering in de eenmalige kosten te verrekenen. Ook aangeven voor welk bedrag de CAR verzekering moet worden afgesloten. De opdrachten per jaar zijn max € 187.500,- per jaar, het inschrijfbedrag zal hoger zijn.	Zie nieuwe bestekspost 880020. Zie gewijzigd artikel 01.16.05.
5	Post 840040	Maar maximaal 8 werkuren per dag nemen we aan.	Het uurtarief geldt voor alle werkuren binnen de reguliere werktijden met een minimum inzet van 4 uur.
6	Posten 83	Hoe ziet de opdrachtgever dat de aannemer posten 831020 t/m 831060 moet splitsen van post 831010. Een reinigingsvoertuig zuigt alles op in 1 tank? Graag duidelijkheid hoe dit af te prijzen.	Het betreffen obstakels welke te groot zijn om afgevoerd te worden met een reinigingsvoertuig.
7	Post 36	Wat wordt bedoeld met "tijdig benaderen"? Hier een losse post voor opnemen in het bestek.	Zie hiervoor artikel 01.32.02 en nieuwe bestekspost 142010.
8	Post 352310	En hoedliner in een diameter is niet mogelijk. deze post verwijderen.	Zie gewijzigde bestekspost 352310
9	Posten 35	De diameters zijn gebundeld in een post Dit is niet kosten homogeen af te prijzen. Het is bijvoorbeeld een verschil om een dn300 mm of een DN500 te repareren en zeker een DN1000 of een 1500 als dit al gaat. Per diameter een bestekspost maken.	Zie gewijzigde bestekspost 351140 en 351330 en nieuwe besteksposten 351150, 351160 en 351340.
10	Posten 35	Reparaties > 800 mm en > 500/750 mm worden niet geplaatst. Dit omdat de putkop verwijderd moet worden en er teveel krimp om de reparaties zit zodat deze los komen te zitten. Deze reparaties verwijderen uit het bestek.	Besteksposten blijven gehandhaafd en zie gewijzigde bestekspost 351140 en 351330 en nieuwe besteksposten 351150, 351160 en 351340. Indien uit de vooropname, blijkt dat het tijdelijk verwijderen van een putkop noodzakelijk is, dan worden deze kosten als meerwerk verrekend. De noodzaak volgt uit de registratie van toegankelijkheid van de put en/of leiding.
11	Posten 35	In het bestek is geen post opgenomen voor een opstelling per streng voor het verwijderen van obstakels. Het is gangbaar om voor een raamcontract op opstellings post per streng af te prijzen, daar de hoeveelheden bij inschrijving niet bekend zijn. Ook is het gemiddelde aantal obstakels per streng niet bekend. Graag deze post toevoegen	Zie nieuwe besteksposten 341010 en 351010.
12	Posten 34 obstakels en 35 openen inlaten	In het bestek is geen post opgenomen voor een opstelling per streng voor freeswerkzaamheden (het verwijderen van obstakels, openen inlaten.) Het is gangbaar om voor een raamcontract op opstellings post per streng af te prijzen, daar de hoeveelheden bij inschrijving niet bekend zijn. Ook is het gemiddelde aantal obstakels per streng niet bekend. Graag deze post toevoegen	Zie antwoord vraag 11
13	Posten 34	Voor diameters 800 en groter en ei 600/900 en groter moeten de riolen worden betreden. Hoe om te gaan met veiligheidsmiddelen? Rekening houden dat door het gehele bestek (ook voor andere obstakels) een range van 600 t/m 900 wordt genomen. Deze posten zijn niet kosten homogeen af te prijzen. Graag opsplitsen.	Alle werkzaamheden tbv het halen van de resultaatsverplichting door middel van betreding dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Uitgezonderd zijn werkzaamheden waarvoor besteksposten voorhanden zijn.
14	Post 333030	Volgens welke norm moet hier worden geïnspecteerd?	Zie hiervoor artikel 25.42.02 in deel 3 van het bestek.
15	Posten 16	Graag deze posten opsplitsen in aanbrengen, instandhouden en verwijderen per meter.	Besteksposten blijven gehandhaafd.
16	Bestek post 15	Het is niet mogelijk om figuur 1221 op een (riool) voertuig te monteren. Hoe hiermee om te gaan.	Voertuig met eigen bebakening is geen vereiste.
17	Bestek posten 14	Een keer is een werkgang?	Zie gewijzigde bestekspost 141010. Besteksposten 141020 en 141030 komen te vervallen.