

Bijlage P3: Belanghebbenden peil regulerend gemaal

Voor een gemaal zijn onderstaande vier actoren van belang bij de bedrijfsvoering.

1. Gebiedsbeheerder

De gebiedsbeheerder is verantwoordelijk voor het handhaven van het peil. Hiervoor maakt de gebiedsbeheerder gebruik van de gemaal bediening.

2. Objectbeheerder:

De objectbeheerder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een betrouwbaar functionerend kunstwerk, waarmee het peil kan worden geregeld. Het is belangrijk dat het gemaal en de installaties efficiënt en effectief kunnen worden beheerd en onderhouden.

3. Telemetriebeheerder:

De telemetriebeheerders zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een goed werkend gemaal besturingssysteem.

4. Technisch onderhoud:

Het technische onderhoud wordt uitgevoerd door een kleine groep werktuigbouwkundigen en elektrotechnici van de afdeling Waterketen. Het belangrijkste voor deze groep is veilig toegankelijkheid onderdelen, eenvoudige storing diagnose en toepassing uniforme onderdelen (i.v.m. kennis en beschikbaarheid).