

Opdrachtgever: **Gemeente Waddinxveen**
 Project: **Zuidelijke Rondweg**
 Onderwerp: Nota van inlichtingen

Datum: 28 januari 2026
 Versie: Definitief
 Projectnr.: G34-032

Nr.	Onderdeel	Bestekspost	Vraag	Antwoord
1	Bestek deel 2.2	355010	Kunt u deze bestekspost controleren? Op de tekeningen 02, 03 & 04 Bovengrondse situatie BE neemt u in de legenda een trottoirkolk op. In de bestekspost omschrijving heeft u echter een straatkolk opgenomen. Kunt u deze bestekspost	Dit betreft enkel straatkolken, de afwatering vind plaats middels kolken in de bermen.
2	Tekeningen		Op de tekening zijn de aan te brengen kolken niet aangegeven. Kunt u op de tekening aangeven waar de trottoirkolken/straatkolken & de aansluiting met het bestaand HWA riool staat gelegen?	De kolken worden in de bermen tussen de Zuidelijke Rondweg en bouwplan Triangel geplaatst.
3	Bestek deel 2.2	152250	In de bestekspost geeft u een diepte aan van 50 mm, dit klopt niet met de hoeveelheid ter inlichting. Kunt u deze bestekspost controleren en aanpassen?	Dit is gewijzigd in de 2e nota van inlichtingen de dikte betreft 250 mm
4	Bestek deel 2.2	252010	Kunt u aangeven wat u heeft toegevoegd in deel 3 van de Nota van inlichtingen?	De wijziging is toegevoegd in de 2e nota van inlichtingen (51.06.01 is toegevoegd)
5	Bestek deel 2.2	782010	Kan OG aanvullend op de geleverde foto de technische tekening van de gewenste mast aanleveren? Voor het maken van de prijs zijn dimensies van de mast nodig, wat is de straal van de boog, waar begint deze op de mast, etc. Dit is niet uit de verkregen foto te herleiden.	De beschikbare tekening is toegevoegd bij de Nota van inlichtingen
6	Bestek deel 2.2	782010	Volgens de tekeningen betreft het 41 te leveren masten. In de Nota van Inlichtingen is de bestekspost echter gewijzigd naar 38 stuks. Kunt u	Dit betreft 41 stuks
7	Bestek deel 2.2	782010	de PDF nota is er een hoeveelheidresultaatsverplichting van 38 st. In de gewijzigde inschrijfstaat 41st. Waar mogen wij van	Dit betreft 41 stuks