

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 13, Rijksweg 28 gedeelte 158,650 –161,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 16, Rijksweg 28 gedeelte 158,900 –143,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AE.	156,1		HR-L/ VZP De Mussels	BB	Ontbreken van OBAS.	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 3
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 17, Rijksweg 37 gedeelte 0,140 – 0,0 en Rijksweg 28 gedeelte 134,200 –123,100						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
Z.	127,135		HR-L/ VZP Panjerd	IB	Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 4
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 29, Rijksweg 37 gedeelte 9,000 –23,600						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AJ.	12,8		HR-R/ VZP Zwinderscheveld	BB	Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 5
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden IGO 30, Rijksweg 37 gedeelte 23,080 –3,960						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AE.	12,8		HR-L/ VZP Groote Veldblokken	BB	Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 6
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden H, Rijksweg 28 gedeelte 117,050 -162,750						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AF.	126,635		HR-R/ VZP Lageveen	BB	Ontbreken alarmeringsmeldingen op telemetriesysteem van OBAS	Ontwerpen en realiseren van een alarmeringssysteem tussen OBAS en telemetriesysteem waarbij alarmeringsmeldingen van OBAS worden doorgemeld op het telemetriesysteem van beheerder.

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden I, Rijksweg 37 gedeelte 0,0 - 42,180						
Nr. werkvak	Van km	Tot km	Baan/ kunstwerk	Strook	Schadebeeld	Vereiste maatregelen

Bijlage 13. Uit te voeren maatregelen Openbare Verlichting en elektronische werkzaamheden

Pagina 8
Versie 1.0 d.d. 16-01-2026

Openbare Verlichting en elektrotechnische werkzaamheden J, Rijksweg 48 gedeelte 105,400 - 116,000						
Nr. werkvak	Van km	Tot km	Baan/ kunstwerk	Strook	Schadebeeld	Vereiste maatregelen