



Glasbewassing binnenzijde 2x per jaarⁿ



Verdieping



Zolder

Omschrijving: afwerkstaat, bestaande toestand

bestaande afwerkingen in het werk te controleren!

bestaande afwerkingen in het werk te controleren!

RENVOOI:

- bestaand steenachtig wand
-  nieuwe steenachtig wand
-  brandslanghaspel kast

opmerkingen:

- bestaand inbouw armaturen vervangen en bestaand plafond aanhelen + stucen en sausen
- nieuwe armaturen conform opgave installatie adviseur

Maatvoering in't werk controleren

www.jongensbureauaandrechtsleden.nl

architect
M. Abdulsada
projectleider

tekenaar
AC

datum 14-01-2014

wijzigingen
A
B
C
D
E
F

wijziging