

Bijlage 16: Aanvullende afspraak Concessiehouder

Voor eis 38 is een maatwerk oplossing is gerealiseerd (in samenhang met eis 21). Voor sommige laadpalen is het niet mogelijk om de meest actuele versie te draaien van OCPP want de hardware en software is daarvoor een beperking. De concrete eis 38 was destijds OCPP 1.6 JSON als basis, daar wordt aan voldaan en indien van toepassing het updaten naar een nieuwe versie iom opdrachtgever.

Met huidig Concessiehouder is afgesproken dat:

1. *PvE, Eis 38 Adequate versie OCPP*

Afhankelijk van het type hardware van de laadpaal (Alfen of EVBox) wordt gekozen voor OCPP 1.6J of 2.0.1. Beide versies voldoen aan de noodzakelijke security-eisen. Versie 1.6 bevat een aanvullend security framework en is daarmee nog steeds adequaat.

2. *PvE, Eis 21 Firmware blijft up-to-date*

Nieuwe firmwareversies worden uitgebreid getest op werking met OCPP en de betreffende laadpaal. Bij succesvolle tests wordt de firmware uitgerold. Onze laadpalen in BraLi 1 draaien op OCPP 1.6J of 2.0.1. Het updatebeleid is erop gericht om altijd de meest stabiele en up-to-date versie van firmware op laadpalen te organiseren.