

Geachte lezer,

Eurofiber vraagt uw aandacht voor het volgende.

U heeft onlangs een KLIC melding gedaan voor werkzaamheden in een gebied waar Eurofiber lasputten / handholes heeft liggen.

Het is voor zowel de grondeigenaar als Eurofiber onwenselijk dat deze onder permanente verharding komen te liggen en wij willen u dan ook verzoeken dit aan de hand van de meegeleverde tekeningen te controleren.

Een lasput / handhole is aangegeven door middel van een 31.xxx of een HH nummer

Mocht u voorzien dat een lasput / handhole onder permanente verharding komt te liggen als gevolg van de door u geplande werkzaamheden verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk aan te geven.

De kans is namelijk aanwezig dat eurofiber werkzaamheden dient te verrichten met een doorlooptijd, welke mogelijk gevolgen kunnen hebben op uw planning en werkzaamheden.

Mocht u aanleiding zien, verzoek ik u contact op te nemen met Eurofiber.

Dit kan door te bellen met nummer: **030-2428700** en te vragen naar de **afdeling kwaliteit**.

Dank voor uw medewerking

Met Vriendelijke groet,

Eurofiber Nederland Bv
Safariweg 25-31
3605 MA Maarssen
Postbus 7072
3502 KB Utrecht

t +31 (0)30-242 87 00

i www.eurofiber.com