



Behoort bij bestek nr. 1-056-12

Rioolgemaal IJsselmonde
Renovatiwerkzaamheden gemaal

Rotterdam 13 juli 2012,

NOTA VAN INLICHTINGEN

met 1 inschrijvingsstaat-herzien
3 bijlagen

Mevrouw / mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-056-12 betreffende:

Renovatie rioolgemaal Stolwijkstaat in de gemeente Rotterdam.

berichten wij u het volgende.

A. Betreffende het bestek:

- Op het voorblad van het bestek is per abuis inschrijvingsbiljet-herzien opgenomen, moet zijn inschrijvingsbiljet.
- In deel 2.1. "algemene gegevens" is bij onderdeel 04 toegevoegd / gewijzigd:
Toegevoegd:
de bijlage pompcurve.
Gewijzigd:
Bijlage 2.3. "Ontwerpgegevens van de installatie" zijn de volgende posten gewijzigd: 2.9.3, 2.9.6 en 2.9.10.
- In deel 2.2. "Nadere beschrijving" zijn de volgende besteksposten gewijzigd, toegevoegd of vervallen:
Gewijzigd / toegevoegd:
- besteksposten 200010, 207010, 207050, 208020, 208030, 208040, 332310, 333210, 333218, 502010, 503130, 503170, 7014 en 701410.
Vervallen:
- besteksposten 3322 en 332220.
- In deel 2.3. "Ontwerpgegevens van de installatie" zijn de volgende posten gewijzigd:
- posten: 2.9.3, 2.9.6 en 2.9.10.
- In deel 3. "Bepalingen" zijn de volgende artikelen toegevoegd , vervallen:
Toegevoegd:
- artikelen 21 06 en 21 06 01.
Vervallen:
- artikelen 22 56, 22 61, 22 62, 22 62 01, 22 62 02, 22 62 21, 22 62 22, 22 63, 22 63 01, 22 63 02, 22 63 21, 22 63 22, 22 64, 22 64 01, 22 64 02, 22 64 03, 22 67, 22 67 01 en 22 67 02.

B. Betreffende de tekeningen:

Geen wijzigingen

C. Betreffende het inschrijvingsbiljet:

Geen wijzigingen.

D. Betreffende de inschrijvingsstaat:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

E. Betreffende vragen aannemers:

1. Volgens ons missen wij tekeningen van de huidige pompen + leidingwerk. Er zijn 2 stuks oude tekeningen nr. 7140-2 en nr. 600329, waarbij de motoren in de schakelruimte staan opgesteld. In bijlage 2.3 (Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch deel) staat dat de huidige situatie van de RWA-pomp ongewijzigd blijft en dat de DWA pomp wordt verplaatst. Op de tekening van de nieuwe situatie nr. 33-WTB-BT-001 staat een hele andere pompopstelling weergegeven. Graag zouden wij z.s.m. tekeningen ontvangen van de huidige situatie.

Antw: Tekening BT-001 is de bestaande situatie, tekening BT-002 is de nieuwe situatie.

2. Hoe groot dient het vermogen van de nieuwe elektromotor t.b.v. de DWA pomp te zijn?

Antw: Het vermogen van de nieuwe elektromotor dient de aannemer door middel van de bijlage "pompcurve" berekend te worden. De pompcurve is als bijlage 3 toegevoegd.

3. Hoeveel filtercassettes dienen te worden vervangen?

Antw: 2 stuks

4. In deel 2.3 Hoofdstuk 2.9.3 staat dat er een nieuwe ventilatiesysteem voor de bassinruimte/ werkplaats dient te komen. In Hoofdstuk 2.9.7 staat echter dat het overdruksysteem in de bassinruimte gehandhaafd blijft. Wat is juist?

Antw: deel 2.3 is naar aanleiding van deze vraag aangepast.


5. In deel 2.3 Hoofdstuk 2.9.10 staat dat er diverse opstanden voor de nieuwe dakventilatoren dienen te komen. Welke dakventilatoren worden hier bedoeld?

Antw: deel 2.3 is naar aanleiding van deze vraag aangepast.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

(voor deze)


ing. B. Oosterom

plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken