Dakbehoud
Inspectie vlakke daken

Inspectiedatum: 28-05-2024

Inspecteur: Gregory van de Ven

Objectnaam: De Plataan



DAKBEHOUD



Inhoud

Algemene gegevens 3

1. Objectgegevens 3
2. Opdrachtgever 3
3. Inspectiegegevens 3
4. Legenda 3
5. Plattegrond 4

Dakvlak 1 5

Dakvlak 2 10

Dakvlak 3 14

Dakvlak 4 17

Dakvlak 5 21

Dakvlak 6 25

Dakvlak 7 28

Uw Dakbehoud partner 33

Algemene gegevens

Objectgegevens

Objectnaam	De Plataan
Complex nr.	OC0280.18
Aantal | Type	1 | utiliteit
Adres	Bachstraat 49
Plaats	Elst
Bouwjaar	
Opmerking	

Opdrachtgever

Naam	Wonderwijs
Adres	Hoenderik 9
PC | Plaats	6662 VM, Elst
Telefoon	0481-350003
E-Mail	
Website	www.wonderwijs.nl

Contactpersoon	Functie	Mobiel	Email
Hanny Vriend			h.vrind@wonderwijs.nl
Sylvia Wieskamp		06-57783365	s.wieskamp@wonderwijs.nl

Inspectiegegevens

Naam	Inspectie Vlakke daken De Plataan 2024
Inspectiedatum	28-05-2024
Afdrukdatum	17-06-2024
Inspecteur	Gregory van de Ven
Inspectielijst	Inspectie vlakke daken


Legenda

De methode Dakbehoud heeft de volgende stadia:

- [1] Geen gebreken
- [2] Beginnende gebreken
- [3] Plaatselijke gebreken
- [4] Regelmatig verouderingspatroon met gebreken
- [5] Veroudering onomkeerbaar
- [6] Maximaal gebrekenbeeld
- [8] Nader te inspecteren
- [9] Niet te inspecteren
- Niet van toepassing

Algemene gegevens

Plattegrond



Dakvlak 1

Labels

1. Algemeen	
Dakhoogte (m¹)	6
Dakoppervlakte (m²)	1375
Daktoegang	Hoogwerker (aan de voorzijde)
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw	
Schutlaag	N.v.t.
Toplaag	Kalzip systeem dak
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Mechanisch bevestigd
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging	
Valbeveiliging aanwezig	Ja
Valbeveiliging gekeurd	Ja
Valbeveiliging gekeurd door	Derden (Eurosafe)
Valbeveiliging gekeurd tot	2025
Valbeveiliging type / merk	Latchways PLC. PAT GB 2325719 - 20295

4. Bliksembeveiliging	
Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Dakvlak 1

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	Niet van toepassing
Blaasvorming	Niet van toepassing
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	1: Uitstekend
Craquelé	Niet van toepassing
Mudcurling	Niet van toepassing
Pimpling	Niet van toepassing
Krimp in banen	Niet van toepassing
Vloeibare afdichting / kitwerk	Niet van toepassing
Veroudering	1: Uitstekend
Algehele indruk	2: Goed
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	Niet van toepassing
Blaasvorming	Niet van toepassing
Loszittende stroken	Niet van toepassing
Uitzakken stroken	Niet van toepassing
Craquelé	Niet van toepassing
Randafwerkingsprofielen	2: Goed
Algehele indruk	2: Goed
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	2: Goed
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	1: Uitstekend
Rookgasdoorvoeren	1: Uitstekend
Ventilatoren	2: Goed
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvervanger	
Scheurvorming	Niet van toepassing
Capillair	Niet van toepassing
Bevestiging	Niet van toepassing

Dakvlak 1


Opmerkingen / foto’s

Dakvlak plat: Algehele indruk

Kalzip dak in goede staat








Dakvlak 1





Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren





Doorvoeren: Ontluchtingen



Doorvoeren: Rookgasdoorvoeren

Dakvlak 1



Doorvoeren: Ventilatoren





Dakvlak 2

Labels

1. Algemeen	
Dakhoogte (m¹)	3,5
Dakoppervlakte (m²)	40
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw	
Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging	
Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging	
Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Dakvlak 2

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	3: Redelijk
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	4: Matig
Craquelé	3: Redelijk
Mudcurling	5: Slecht
Pimpling	3: Redelijk
Krimp in banen	2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	2: Goed
Veroudering	3: Redelijk
Algehele indruk	4: Matig
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Loszittende stroken	2: Goed
Uitzakken stroken	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	3: Redelijk
Algehele indruk	3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	2: Goed
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	2: Goed
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	2: Goed
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvervanger	
Scheurvorming	1: Uitstekend
Capillair	1: Uitstekend
Bevestiging	1: Uitstekend

Dakvlak 2

Opmerkingen / foto’s

Dakvlak plat: Wateraccumulatie / waterhuishouding

Gebrek: Ondanks 4 afvoeren blijft er veel water op het dak staan. Advies deze verdiepen.

Dakvlak plat: Mudcurling




Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in matige staat.
Gebrek: Veel mudcurling te zien op de dakbedekking zelf en afvoeren lopen niet af. Advies dak renoveren.





Doorvoeren: Ontluchtingen




Dakvlak 2

Doorvoeren: Ventilatoren





Loodslabben / loodvervanger: Bevestiging




Dakvlak 3

Labels

1. Algemeen	
Dakhoogte (m¹)	4,5
Dakoppervlakte (m²)	32
Daktoegang	Hoogwerker (achterzijde)
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw	
Schutlaag	Mineraal
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging	
Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging	
Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Dakvlak 3

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	3: Redelijk
Craquelé	2: Goed
Mudcurling	2: Goed
Pimpling	2: Goed
Krimp in banen	2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	2: Goed
Veroudering	3: Redelijk
Algehele indruk	2: Goed
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Loszittende stroken	2: Goed
Uitzakken stroken	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	3: Redelijk
Algehele indruk	2: Goed
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	2: Goed
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	Niet van toepassing
Lichtkoepels	2: Goed
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	2: Goed
Loodslabben / loodvervanger	
Scheurvorming	2: Goed
Capillair	2: Goed
Bevestiging	2: Goed

Dakvlak 3

Opmerkingen / foto’s


Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in goede staat.





Doorvoeren: Lichtkoepels

Doorvoeren: Schoorstenen / verzameldoorvoeren



Dakvlak 4

Labels

1. Algemeen	
Dakhoogte (m¹)	7
Dakoppervlakte (m²)	65
Daktoegang	Hoogwerker (via de achterzijde)
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw	
Schutlaag	Grind
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging	
Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging	
Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Dakvlak 4

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	4: Matig
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	3: Redelijk
Craquelé	3: Redelijk
Mudcurling	2: Goed
Pimpling	2: Goed
Krimp in banen	2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	2: Goed
Veroudering	3: Redelijk
Algehele indruk	2: Goed
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Loszittende stroken	2: Goed
Uitzakken stroken	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	3: Redelijk
Algehele indruk	2: Goed
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	2: Goed
Noodoverlopen	2: Goed
Ontluchtingen	Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	3: Redelijk
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvervanger	
Scheurvorming	2: Goed
Capillair	2: Goed
Bevestiging	2: Goed

Dakvlak 4

Opmerkingen / foto’s

Ballast: Grind

Grind is op meerdere plekken behoorlijk organisch vervuild. Advies: grind laten reinigen en/of vernieuwen





Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in goede staat.






Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren

Dakvlak 4



Doorvoeren: Noodoverlopen



Doorvoeren: Ventilatoren



Dakvlak 5

Labels

1. Algemeen	
Dakhoogte (m¹)	7
Dakoppervlakte (m²)	14
Daktoegang	Hoogwerker (via kalzip dak)
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw	
Schutlaag	N.v.t.
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging	
Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging	
Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Dakvlak 5

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Mudcurling	2: Goed
Pimpling	2: Goed
Krimp in banen	2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	2: Goed
Veroudering	3: Redelijk
Algehele indruk	3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Loszittende stroken	2: Goed
Uitzakken stroken	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	2: Goed
Algehele indruk	2: Goed
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	3: Redelijk
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	Niet van toepassing
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvervanger	
Scheurvorming	2: Goed
Capillair	2: Goed
Bevestiging	2: Goed

Dakvlak 5

Opmerkingen / foto’s

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat.





Dakranden / opgaand werk: Algehele indruk

Ter info: Randstroken zijn al vernieuwd



Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren



Dakvlak 5

Loodslabben / loodvervanger: Bevestiging



Dakvlak 6

Labels

1. Algemeen	
Dakhoogte (m¹)	2,5
Dakoppervlakte (m²)	72
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw	
Schutlaag	N.v.t.
Toplaag	APP
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging	
Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging	
Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Dakvlak 6

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	3: Redelijk
Wateraccumulatie / waterhuishouding	3: Redelijk
Craquelé	4: Matig
Mudcurling	2: Goed
Pimpling	2: Goed
Krimp in banen	2: Goed
Vloeibare afdichting / kitwerk	3: Redelijk
Veroudering	3: Redelijk
Algehele indruk	3: Redelijk
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	2: Goed
Blaasvorming	2: Goed
Loszittende stroken	3: Redelijk
Uitzakken stroken	3: Redelijk
Craquelé	4: Matig
Randafwerkingsprofielen	3: Redelijk
Algehele indruk	3: Redelijk
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	3: Redelijk
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	Niet van toepassing
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	Niet van toepassing
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvervanger	
Scheurvorming	Niet van toepassing
Capillair	Niet van toepassing
Bevestiging	Niet van toepassing

Dakvlak 6

Opmerkingen / foto’s

Dakvlak plat: Craquelé

Veel craquele aanwezig

Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in redelijke staat.







Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren





Dakvlak 7

Labels

1. Algemeen	
Dakhoogte (m¹)	3,5
Dakoppervlakte (m²)	167
Daktoegang	Ladder
Garantie tot	n.v.t
Garantieverstrekker	n.v.t
Jaar van oplevering / renovatiejaar	n.v.t
Verwacht renovatiejaar	n.v.t

2. Dakopbouw	
Schutlaag	N.v.t.
Toplaag	PVC
Onderlaag	Onbekend
Bevestiging	Onbekend
Isolatie + dikte (mm)	Onbekend
R waarde isolatie	Onbekend
Dampremmer	Onbekend
Ondergrond	Onbekend
Constructie	Onbekend
Plafond / afwerking	Onbekend
Oorspronkelijke dakopbouw	Onbekend
Oorspronkelijke toplaag	Onbekend
Oorspronkelijke onderlaag	Onbekend
Oorspronkelijke isolatie	Onbekend
Oorspronkelijke dampremmer	Onbekend
PV panelen aanwezig	Nee
PV panelen mogelijk	Nee
Groendak aanwezig	Nee
Groendak mogelijk	Nee

3. Valbeveiliging	
Valbeveiliging aanwezig	Nee
Valbeveiliging gekeurd	Nee
Valbeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Valbeveiliging gekeurd tot	n.v.t
Valbeveiliging type / merk	n.v.t

4. Bliksembeveiliging	
Bliksembeveiliging aanwezig	Nee
Bliksembeveiliging gekeurd	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd door	N.v.t.
Bliksembeveiliging gekeurd tot	n.v.t

Dakvlak 7

Inspectieresultaten

Naam	Resultaat
Ballast	
Grind	Niet van toepassing
Tegels	Niet van toepassing
Dakvlak plat	
Plooivorming	3: Redelijk
Blaasvorming	2: Goed
Vervuiling	5: Slecht
Wateraccumulatie / waterhuishouding	5: Slecht
Craquelé	Niet van toepassing
Mudcurling	Niet van toepassing
Pimpling	Niet van toepassing
Krimp in banen	Niet van toepassing
Vloeibare afdichting / kitwerk	2: Goed
Veroudering	2: Goed
Algehele indruk	2: Goed
Dakranden / opgaand werk	
Plooivorming	Niet van toepassing
Blaasvorming	Niet van toepassing
Loszittende stroken	Niet van toepassing
Uitzakken stroken	2: Goed
Craquelé	3: Redelijk
Randafwerkingsprofielen	2: Goed
Algehele indruk	2: Goed
Doorvoeren	
Hemelwaterafvoeren	5: Slecht
Noodoverlopen	Niet van toepassing
Ontluchtingen	2: Goed
Rookgasdoorvoeren	Niet van toepassing
Ventilatoren	2: Goed
Lichtkoepels	Niet van toepassing
Lichtstraten	Niet van toepassing
Poeren	Niet van toepassing
Schoorstenen / verzameldoorvoeren	Niet van toepassing
Loodslabben / loodvervanger	
Scheurvorming	Niet van toepassing
Capillair	Niet van toepassing
Bevestiging	Niet van toepassing

Dakvlak 7

Opmerkingen / foto’s

Dakvlak plat: Vervuiling





Dakvlak plat: Wateraccumulatie / waterhuishouding

Blijft meer water staan als normaal. Dit blijven monitoren.




Dakvlak plat: Algehele indruk

Dak in goede staat





Dakvlak 7




Doorvoeren: Hemelwaterafvoeren

Ter info: HWA's zijn niet verdiept aangebracht.




Doorvoeren: Ontluchtingen




Doorvoeren: Ventilatoren

Dakvlak 7





Uw Dakbehoud partner

Naam	Rosmalen Dakbedekkingen BV
Adres	Woeziksestraat 624
Postcode	6604CH
Plaats	Wijchen
Telefoon	024-6414412
Mailadres	info@rosmalengroep.nl
Website	www.rosmalengroep.nl

DAKBEHOUD