gemeente Capelle aan den IJssel

Elementenoverzicht

320200081-2 • Bongerd 2A, Buurthuis "De Wel"

Bongerd 2A
Capelle a/d IJssel

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Locatie:	De plaats waar het element zich bevindt.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Conditie:	Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2,7 Procent (vanaf 2026).

Printdatum: 9-12-2025

100101	Meerjarenonderhoudsplan	Planning invent. + inspecties	1,00 pm

Jaar	9 = Niet te inspecteren
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

100105	Erkende Maatregelen	Algemeen	1,00 pm

Jaar	9 = Niet te inspecteren
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

100201	Klachtenonderhoud	Klein planmatig onderhoud	575,00 bvo

Jaar	9 = Niet te inspecteren
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

24 Trappen en hellingen

241005	Trappen staal	Trap en helling	5,30 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B4GA01	Aangroei mos, algen

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

27 Daken

273001 Luifel hout | Dak | 3,80 m2

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

4

27 Daken

274001	Overstekken en boeiboorden hout	Dak	75,00 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving


31 Buitenwandopeningen

3120	Draadglas enkel	Gevel	5,00 m2

Jaar	4 = Matig
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B7EW01	Afdichting, manco



Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect
Esthetica & Techniek - gering effect

Opmerking In het draadglas ruit ter plaatse van de CV-ruimte is breuk geconstateerd. Urgent herstel/vervangen is niet noodzakelijk.



31 Buitenwandopeningen

314001 Kozijnen hout — Gevel — 161,00 m2

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

31 Buitenwandopeningen

314101	Ramen hout	Gevel	29,50 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	
Omschrijving	

31 Buitenwandopeningen

314201	Deuren hout	Gevel	11,00 st

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	
Omschrijving	

31 Buitenwandopeningen

315830	Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen	Gevel	575,00 bvo

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

32 Binnenwandopeningen

325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	Binnenwand	575,00 bvo

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

32 Binnenwandopeningen

328039	Vouw- / harmonicawand kunststof	Interieur	12,00 m2

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Uitgangspunt: Vouw- / harmonicawand kunststof, afmeting: 4,5 x 2,5 m1. Uitgaande van zwaar thermisch verzinkt stalen binnenframe met kunstlederen bekleding. Incl. harpoenslot. Prijs ca. € 375,- / m2 (2009).

34 Balustrades en leuningen

341001	Balustrades buiten hout	Trap en helling	8,00 m1

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

37 Dakopeningen

372011 Lichtkoepels — Dak — 1,00 st

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

1

Gebrek	B5GB01	Bevestiging secundair, manco



Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	4 - Aanzienlijk (30-70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Esthetica & Techniek - ernstig effect
Opmerking	De dagkanten van de sparing ter plaatse van de kunststof lichtkoepel zijn niet afgewerkt. Post opgenomen om de dagkanten af te timmeren (dagelijks onderhoud).

41 Buitenwandafwerkingen

411001 Buitenwandafwerkingen hout — Gevel — 170,50 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B8EM06	Houtrot

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect Esthetica & Techniek - gering effect
Opmerking	De houten rabatdelen vertonen incidenteel rotte delen. We adviseren de aangetaste delen te vervangen.





41 Buitenwandafwerkingen

411029 Buitenwandafwerkingen voegwerk — Gevel — 286,00 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B8SM04	Erosie, verwering, verzanding
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium	
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit		
Opmerking		

41 Buitenwandafwerkingen

411061	Buitenwandafwerkingen dilatatie	Gevel	12,00 m1

Jaar	3 = Redelijk
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B8SM04	Erosie, verwering, verzanding

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	
Opmerking	

42 Binnenwandafwerkingen

421012	Binnenwandafwerking keramisch	Binnenwand	50,50 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	
Omschrijving	

43 Vloerafwerkingen

432012	Vloerafwerkingen keramisch	Vloer binnen	32,00 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	
Omschrijving	

Gebrek	B9GA02	Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

43 Vloerafwerkingen

432017	Vloerafwerking linoleum	Vloer binnen	476,00 m2

Jaar 4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	B9GA02	Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	B9SM07	Slijtage

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	B9SM03	Beschadiging

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed



Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - matig effect
Esthetica & Techniek - matig effect

Opmerking De vloerafwerking vertoont slijtage, beschadiging en vervuiling. We adviseren de vloerafwerking op termijn te vervangen.



43 Vloerafwerkingen

432090	Entreemat	Vloer binnen	3,50 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

1

Gebrek	B9GA02	Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	4 - Aanzienlijk (30-70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	
Opmerking	

45 Plafondafwerkingen

451021	Plafondafwerking systeem	Plafondafwerking	138,00 m2

Jaar 1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

45 Plafondafwerkingen

452026	Plafondafwerking gips	Plafondafwerking	27,50 m2

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

5,25

45 Plafondafwerkingen

4522	Plafondafwerking systeem	Plafondafwerking	220,00 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	
Opmerking	

46 Schilderwerk

461000 Schilderwerk buiten — Schilderwerk — 473,00 m2

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B11GA05	Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	
Opmerking	

46 Schilderwerk

465000	Binnenschilderwerk - BVO	Schilderwerk	203,00 m2

Jaar	3 = Redelijk
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B11SM01	Beschadiging

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	
Opmerking	

46 Schilderwerk

465000	Binnenschilderwerk - BVO	Schilderwerk	575,00 m2

Jaar	3 = Redelijk
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	B11SM01	Beschadiging

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	
Opmerking	

47 Dakafwerkingen

470099	Valbeveiliging	Wettelijke verplichtingen	1,00 pst

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

47 Dakafwerkingen

471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	375,00 m2

Jaar 4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

1,2,3

Gebrek	B6SM09	Afgesleten schutlagen, leislag of fijn grind



Ernst 2 - Serieus


Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Functionaliteit & Kosten - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Esthetica & Techniek - matig effect

Opmerking De bitumen op het dak zijn verouderd en vertonen over het algemeen verwering. We adviseren de bitumen op middel lange termijn te overlagen.



47 Dakafwerkingen

477001 Dakaansluiting lood — Dak — 8,00 m1

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

1

51 Warmteopwekking

511008	Ketel gasgestookt HR	Warmte-opwekking	1,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	Remeha
Type	Quinta pro 90
Capaciteit	90 kW
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

19

51 Warmteopwekking

512400	Rookgasafvoeren ketel	Warmte-opwekking	1,00 st

Jaar	
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

52 Afvoeren

521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Dak	32,50 m1

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

52 Afvoeren

521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Dak	3,50 m1

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

52 Afvoeren

526002	Vetafscheider	Drinkwater	1,00 st

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

5

53 Water

530001	Legionella	Contractonderhoud/controles	1,00 pst

Jaar 9 = Niet te inspecteren

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

53 Water

532120 Boiler elektrisch 80 ltr — Installatie — 1,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	Daalderop
Type	
Capaciteit	80L
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

56 Warmtedistributie

563100 Ventilatorconvectoren — Warmte-distributie — 3,00 st

Jaar	2001
Tag	
Soort	
Fabricaat	Wesper
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

4 = Matig

Omschrijving

1

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig



Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Functionaliteit & Kosten - matig effect

Opmerking Op basis van theoretische levensduur is dit element aan vervanging toe. Echter zijn er geen gebreken geconstateerd welke de primaire werking in gevaar brengt. Derhalve hebben we vervanging/ revisie dichtbij in de planning gehouden.

56 Warmtedistributie

564001 Circulatiepomp — Warmte-distributie — 1,00 st

1 = Uitstekende conditie

Jaar 2016

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPML 25-105

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

19

56 Warmtedistributie

564001 Circulatiepomp — Warmte-distributie — 1,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	Grundfos
Type	ALPHA2 25-60 180
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

19

56 Warmtedistributie

566001 Expansievat 50 ltr. — Warmte-distributie — 1,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	CIMM
Type	
Capaciteit	50L
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

19

57 Luchtbehandeling

572101 Dakventilator — Luchtbehandeling — 2,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	Itho Daalderop
Type	CAS 3.2
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

581210 Regeling CV en LBK — Regeling Klimaat en sanitair — 1,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

63 Verlichting

630000 Verlichting — Verlichting — 65,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

63 Verlichting

631110 Lichtgroepenkasten — Verlichting — 2,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

63 Verlichting

631131	TL-montagebalk algemeen	Verlichting	20,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

LED

63 Verlichting

631131	TL-montagebalk algemeen	Verlichting	7,00 st

Jaar	
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

4 = Matig

Omschrijving

Gevel

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

631160 PL-inbouw spiegelreflector algemeen — Verlichting — 4,00 st

Jaar 4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Gevel

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

631160	PL-inbouw spiegelreflector algemeen	Verlichting	1,00 st

Jaar	4 = Matig
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Logo

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	
Opmerking	

63 Verlichting

632410 Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Verlichting | 20,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

63 Verlichting

635430 Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO | Wettelijke verplichtingen | 575,00 bvo

Jaar	
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

2 = Goed

Omschrijving

65 Beveiliging

651110	Brandmeldinstallaties - BVO	Installatie	575,00 bvo

Jaar 1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

65 Beveiliging

651210	Kleefmagneten	Binnenwand	2,00 st

Jaar 1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

17

65 Beveiliging

651301	Brandslanghaspels	Beveiliging; brand	2,00 st

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

7,20

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	
Opmerking	

65 Beveiliging

651302	Poeder- en schuimblussers	Beveiliging; brand	3,00 st

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

5,7,15

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	
Opmerking	

65 Beveiliging

652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Beveiliging; braak	1,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	Hofland Electronica BV
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

66 Transport

661300	Trapliften	Transport; liften	1,00 st

Jaar	2016
Tag	
Soort	
Fabricaat	Eurolift
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

73 Vaste keukenvoorzieningen

731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Vaste keukenvoorzieningen	2,00 st

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Gebrek	K18GO01	Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	
Opmerking	

73 Vaste keukenvoorzieningen

731230 Afzuigkappen keukenvoorziening — Vaste keukenvoorzieningen — 1,00 st

Jaar	2015
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

5

74 Vaste sanitairvoorzieningen

741170 Renovatie toiletruimte — Vaste sanitaire voorzieningen — 5,00 st

Jaar	
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

2 = Goed

Omschrijving

Gebrek	K18GO01	Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

90 Terrein

904004	Terreinafwerking betontegels	Terrein	195,00 m2

Jaar 2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	B12SC06	Verzakking, hoogteverschillen

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

90 Terrein

905209	Leidingen PVC/PE	Terrein	90,00 m1

Jaar	2 = Goed
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving