Inspectierapport

Dossier 5961GB58
Contract 2037

Sportaccomodatie Kleinhorst a.d. Gasthuisstraat 58 te Horst



Eurosafe Solutions
Conradstraat 15
8013 RN Zwolle

Telefoonnummer: +31 384671910
E-mailadres: info@eurosafesolutions.nl
Website: www.eurosafesolutions.com

*Al onze rapportages zijn gebaseerd op zorgvuldig opgestelde checklists, die voldoen aan de wet- & regelgeving, geldende normen en de voorschriften van fabrikanten

Algemeen

Geïnspecteerde locatie

Dossiernummer:	5961GB58	Werkordernummer:	1000046593
Adres:	Gasthuisstraat 58 5961 GB HORST	Contractnummer:	2037
Object:	Sportaccomodatie Kleinhorst a.d. Gasthuisstraat 58 te Horst	Inspectiedatum:	14-12-2023
Registratienummer:	10030976	Inspecteur:	van Wijhe, N

Stoplicht

Eurosafe Solutions heeft een 'Stoplichtmodel Inspectie' ingevoerd. Het werken met een kleurcodering helpt om de noodzaak tot correctie duidelijker te communiceren en daarmee te zorgen dat tot een snellere correctie van de geconstateerde situatie over wordt gegaan.

De inspecteur beoordeelt de situatie op de geïnspecteerde locatie met een kleur (groen, oranje of rood). Eurosafe Solutions heeft intern een lijst opgesteld welke constateringen de waardering rood of oranje krijgen. Wanneer de inspecteur de situatie rood of oranje beoordeelt, dan wordt (worden) de geconstateerde afwijking(en) daarbij aangegeven. Aanvullend wordt door de inspecteur een oplossingsvoorstel aangegeven. Verdere details kunt u vinden in de inspectieresultaten.

Kleur	Betekenis	Actie
Groen	Er zijn geen afkeurpunten geconstateerd. Geen direct risico op lichamelijk letsel met verzuim. Het risico dient wel gemonitord te worden. Mogelijk worden er wel aanvullende adviezen gegeven.	**Geen**
Oranje	Er zijn afkeur- en/of aandachtspunten geconstateerd. Risico met kans op lichamelijk letsel met reële kans op verzuim. Dit risico dient op middellange termijn te worden beheerst.	**Aanpassingen zijn gewenst**
Rood	Er zijn afkeurpunten geconstateerd. Risico met een grote kans op ernstig lichamelijk letsel of overlijden. Deze risico's dienen te zijn beheerst voordat de kans op het risico zich voordoet. Dit risico dient op korte termijn te worden beheerst.	**Correctie is vereist**

De volgende periodieke inspectie kan niet worden uitgevoerd wanneer de afkeur met code rood binnen een jaar niet gecorrigeerd is.

Resultaat Stoplichtanalyse

Kleur	Onderbouwing	Oplossingsvoorstel
	Bij dakvlak 1 ontbreekt een ladderborging. Bij de gevelladders op dakvlak 2 en dakvlak 3 ontbreekt een bordestrede. De ankers/systemen van het merk Force zijn uitsluitend visueel geïnspecteerd. Helaas waren de technische gegevens van deze voorzieningen niet op locatie aanwezig, waardoor wij geen certificaat of garanties voor deze ankers/systemen kunnen afgeven. Wij verzoeken u deze na te sturen en op locatie ter beschikking te hebben.	Ladderbeugel plaatsen Bordestrede plaatsen 2x

Object

Algemene inspectie

1. Foto van gebouw





2. Is er een logboek aanwezig waarin o.a. de gebruikersinstructies zijn opgenomen?	Nee
3. Is er een PBM-set aanwezig?	Nee
4. Is de weg vrij van obstakels?	Ja

5. Foto toegangsbord



Inspectieresultaten per dakvlak

Dakvlak 1

Daktoegang is veilig: X

Type daktoegang: Ladder (met of zonder beugel)

Overzichtsfoto toegang

Overzichtsfoto dakvlak



Geen ladderborgings punt aanwezig

Checklist Vrijstaand anker Overig | Aantal: 1, Merk: Overig Force

Resultaat visuele keuring: √

Overzichtsfoto



Foto keuring



De ankers/systemen van het merk Force zijn uitsluitend visueel geïnspecteerd.
Helaas waren de technische gegevens van deze voorzieningen niet op locatie aanwezig, waardoor wij geen certificaat of garanties voor deze ankers/systemen kunnen afgeven. Wij verzoeken u deze na te sturen en op locatie ter beschikking te hebben.

Dakvlak Dv2

Daktoegang is veilig: √ **Type daktoegang: Gevelladder**

Overzichtsfoto toegang



Overzichtsfoto dakvlak



Checklist Gevelladder | Identificatienr.: R49204 Merk: Dirks

Resultaat keuring: √

Overzichtsfoto



Foto keuring



Bordestrede plaatsen

Checklist Kabelsysteem Overig | Serienummer eerste ankerpunt: , Merk: Overig:Force

Resultaat visuele keuring: √

Overzichtsfoto systeem



Foto keuring



De ankers/systemen van het merk Force zijn uitsluitend visueel geïnspecteerd.
Helaas waren de technische gegevens van deze voorzieningen niet op locatie aanwezig, waardoor wij geen certificaat of garanties voor deze ankers/systemen kunnen afgeven. Wij verzoeken u deze na te sturen en op locatie ter beschikking te hebben.


Dakvlak Dv3

Daktoegang is veilig: X **Type daktoegang: Ladder (met of zonder beugel)**

Overzichtsfoto toegang



Overzichtsfoto dakvlak





I.v.m. slopen van gebouw geen toegang tot ladderbeugel

Checklist Kabelsysteem Overig | Serienummer eerste ankerpunt: , Merk: Overig:Force

Resultaat visuele keuring:

Niet kunnen inspecteren

Overzichtsfoto systeem




Foto keuring

Dakvlak Dv4

Daktoegang is veilig: √ **Type daktoegang: Gevelladder**

Overzichtsfoto toegang



Overzichtsfoto dakvlak



Checklist Gevelladder | Identificatienr.: R49223 Merk: Dirks

Resultaat keuring: √

Overzichtsfoto



Foto keuring



Er is geen struikel- of stootgevaar aanwezig bij op -en afstapplaats: X



Bordestrede plaatsen

Checklist Vrijstaand anker Overig | Aantal: 2, Merk: Overig Force

Resultaat visuele keuring: √

Overzichtsfoto




Foto keuring




De ankers/systemen van het merk Force zijn uitsluitend visueel geïnspecteerd.
Helaas waren de technische gegevens van deze voorzieningen niet op locatie aanwezig, waardoor wij geen certificaat of garanties voor deze ankers/systemen kunnen afgeven. Wij verzoeken u deze na te sturen en op locatie ter beschikking te hebben.

Dakvlak 1: Bijlagen

Vrijstaand anker Overig | Aantal: 1, Merk: Overig Force





Dakvlak Dv2: Bijlagen

Gevelladder | Identificatienr.: R49204 Merk: Dirks



Bordes trede mist

Kabelsysteem Overig | Serienummer eerste ankerpunt: , Merk: Overig:Force



Dakvlak Dv4: Bijlagen

Gevelladder | Identificatienr.: R49223 Merk: Dirks



Er mist een bordes trede

Vrijstaand anker Overig | Aantal: 2, Merk: Overig Force





CERTIFICAAT

Eurosafe Solutions verklaart dat de hieronder genoemde vaste ladders voldoen aan de Europese Norm EN 14122 en de voorschriften van de fabrikant.

Product

Gevelladder

AFGIFTEDATUM: **December 2023**

GELDIGHEIDSDUUR CERTIFICAAT: 1 JAAR NA AFGIFTEDATUM

Mark Dubbink

Directeur Nederland

***** Materialen dienen jaarlijks gekeurd te worden en/of telkens na een calamiteit *****