PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'POH - GVB - Busgarage Noord Noodverlichting '

Werklijst: POH - GVB - Busgarage Noord Noodverlichting
Interval: 1 jaar

Uitvoerdatum: 19-06-2026
Opmerkingen: Opdrachtgever gewijzigd.
Centrale is getest
Kenmerk: ROW00026744

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: GVB Busgarage Noord , Metaalbewerkerweg, 23, Amsterdam, Amsterdam Haven ...
Contactpersoon 1: 0646212762, hr. Ploeg (Marc)
Contactpersoon 2:

Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst											
Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
1	Bg	92078 - Ingang pand (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓	
2	Bg	92079 - Doorgang bij ingang pand (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓	
3	Bg	92080 - Kantine links (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DLO			-	-	'23	AUT	✓	
4	Bg	92081 - Kantine rechts (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DLO			-	-	'23	AUT	✓	
5	Bg	92082 - Kantine naar verzamelplaats bussen (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓	
6	Bg	92083 - Gang bij 0.03 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DLO			-	-	'23	AUT	✓	
7	Bg	92084 - Gang bij kamer 5 (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DLO			-	-	'23	AUT	✓	
8	Bg	92085 - Gang bij haspel (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOP-22			-	-	'23	AUT	✓	
9	Bg	92086 - Deur naar verzamelplaats bussen (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓	
10	Bg	92087 - Deur archief bij haspel (2001)	Etap, Noodverlichting, K822/8P			-	-	'18	-	✗	
11	Bg	92088 - Nooddeur archief (2001)	Etap, Noodverlichting, K822/8P			-	-	'18	-	✗	
12	Bg	92089 - Zijdeur wasstraat (2008)	Etap, Noodverlichting, K482/8P			-	-	'20	-	✗	
13	Bg	92090 - Nooddeur achter wasstraat (2000)	Le grand, Armatuur, A.T.X.			-	-	'18	-	✗	
14	Bg	92091 - Tussenpad wasstraat (2000)(6m hoog)	Le grand, Armatuur, A.T.X.			-	-	'18	-	✗	
15	Bg	92092 - Tussenpad wasstraat (2000)(6m hoog)	Le grand, Armatuur, A.T.X.			-	-	'18	-	✗	
16	Bg	92093 - Tussenpad wasstraat (2000)(6m hoog)	Le grand, Armatuur, A.T.X.			-	-	'18	-	✗	
17	Bg	92094 - Nooddeur voor wasstraat (2000)	Le grand, Armatuur, A.T.X.			-	-	'18	-	✗	
18	Bg	92095 - Deur chemicaliën ruimte (2018)	Famostar, Noodverlichting, Pro WPA-1			-	-	'18	AUT	✓	
19	Bg	Elektrische ruimte	Famostar, Noodverlichting, CA-1A			-	-	'12	-	✗	+
20	Bg	92096 - Deur voor sprinkler ruimte (2004)	Etap, Noodverlichting, K132/3			-	-	'18	-	✗	
21	Bg	92097 - Sprinkler ruimte (2005)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	
22	Bg	92098 - Sprinkler ruimte (2005)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
23	Bg	92098 - Naast spuiterij (2017)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-		
24	Bg	92109 - Ingang gang werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
25	Bg	92110 - Gang werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
26	Bg	92111 - Gang bij doorgang werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
27	Bg	92112 - Grote kleedkamer werkplaats (2005)	Van Lien, Noodverlichting, ILN-1/ZT			-	-	'17	-		
28	Bg	92113 - Gang werkplaats (2022)	Armatuur, ESYLUX- GmbH			-	-	'22	-		
29	Bg	92114 - Ketelruimte (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
30	Bg	92115 - Nooddeur gang werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
31	Bg	92116 - Gang achter werkplaats (2022)	Armatuur, ESYLUX- GmbH			-	-	'22	-		
32	Bg	92117 - Gang naar werkplaats (2022)	Armatuur, ESYLUX- GmbH			-	-	'22	-		
33	Bg	92118 - Ingang werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
34	Bg	92119 - Deur gang werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
35	Bg	92120 - Magazijn werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
36	Bg	92121 - Nooddeur magazijn werkplaats (2005)	Etap, Noodverlichting, K822/8P			-	-	'17	-		
37	Bg	92122 - Nooddeur werkplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
38	Bg	92123 - Werkplaats naar schadeherstel (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
39	Bg	92124 - Nooddeur schadeherstel (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
40	Bg	92125 - Nooddeur schadeherstel (2023)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'23	AUT		
41	Bg	92126 - 2e lichtlijn vanaf nooddeur werkplaats (2004)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'21	-		
42	Bg	92127 - 2e lichtlijn vanaf nooddeur werkplaats (2004)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'21	-		
43	Bg	92128 - 4e lichtlijn vanaf nooddeur werkplaats (2004)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'21	-		
44	Bg	92129 - 4e lichtlijn vanaf nooddeur werkplaats (2004)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'21	-		
45	Bg	92130 - 6e lichtlijn vanaf nooddeur werkplaats (2004)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'21	-		
46	Bg	92131 - 6e lichtlijn vanaf nooddeur werkplaats (2004)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'21	-		
47	Bg	92132 - Schadeherstel lichtlijn (2004)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'21	-		
48	Bg	92133 - Schadeherstel lichtlijn (2004)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'21	-		

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
49	Bg	92134 - Cv ruimte (2018)	Famostar, Noodverlichting, WPA-1			-	-	'18	AUT	✓
50	Bg	93517 - - 1e lichtlijn 1e lamp vanaf sprinkler ruimte (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
51	Bg	92518 - BLWG - 1e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
52	Bg	92519 - BM2A - 1e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
53	Bg	92520 - - 1e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
54	Bg	92521 - BM0G - 1e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
55	Bg	92522 - BM32 - 2e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
56	Bg	92523 - BLZ7 - 2e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
57	Bg	92524 - BM29 - 2e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
58	Bg	92525 - BM28 - 2e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
59	Bg	92526 - BAE5 - 2e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
60	Bg	92527 - BM24 - 3e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
61	Bg	92528 - BM2P - 3e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
62	Bg	92529 - BM0C - 3e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
63	Bg	92530 - BM2C - 3e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
64	Bg	92531 - BM0D - 3e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
65	Bg	92532 - BLWT - 4e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
66	Bg	92533 - BM2B - 4e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
67	Bg	92534 - BM18 - 4e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
68	Bg	92535 - BLX4 - 4e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
69	Bg	92536 - BLWX - 4e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
70	Bg	92537 - BM2T - 5e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
71	Bg	92538 - BM3T - 5e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
72	Bg	92539 - BM3W - 5e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
73	Bg	92540 - BLXE - 5e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
74	Bg	92541 - BM3M - 5e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
75	Bg	92542 - BM10 - 6e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
76	Bg	92543 - BLWW - 6e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
77	Bg	92544 - BLZ2 - 6e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
78	Bg	92545 - BM1E - 6e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
79	Bg	92546 - BM3R - 6e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
80	Bg	92547 - BM27 - 7e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
81	Bg	92548 - BM31 - 7e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
82	Bg	92549 - BLZ1 - 7e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
83	Bg	92550 - BLXU - 7e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
84	Bg	92551 - BM27 - 7e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
85	Bg	92552 - BM0F - 8e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
86	Bg	92553 - BLX6 - 8e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
87	Bg	92554 - BLXG - 8e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
88	Bg	92555 - BLW8 - 8e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
89	Bg	92556 - BLXC - 8e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
90	Bg	92557 - BM0U - 9e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
91	Bg	92558 - BM1F - 9e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
92	Bg	92559 - BLWZ - 9e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
93	Bg	92560 - BM2U - 9e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
94	Bg	92561 - BM1T - 9e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
95	Bg	92562 - BM0X - 10e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
96	Bg	92563 - BLX6 - 10e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
97	Bg	92564 - BM3V - 10e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
98	Bg	92565 - BM1S - 10e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
99	Bg	92566 - BLXL - 10e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
100	Bg	92567 - BM11 - 11e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
101	Bg	92568 - BLXA - 11e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
102	Bg	92569 - BLX2 - 11e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
103	Bg	92571 - BM2L - 11e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
104	Bg	92572 - BM3Y - 11e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
105	Bg	92573 - BLYT - 12e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
106	Bg	92574 - BM3X - 12e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
107	Bg	92575 - BLYU - 12e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
108	Bg	92576 - BM0T - 12e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
109	Bg	92577 - BLX7 - 12e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
110	Bg	92578 - BLWA - 13e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
111	Bg	92579 - BM0N - 13e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
112	Bg	92580 - BM1C - 13e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
113	Bg	92581 - BLX0 - 13e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
114	Bg	92582 - BLZ0 - 13e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
115	Bg	92583 - BM22 - 14e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
116	Bg	92584 - BLXB - 14e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
117	Bg	92585 - BM0L - 14e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
118	Bg	92586 - BM30 - 14e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
119	Bg	92587 - BLWY - 14e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
120	Bg	92588 - BLWP - 15e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
121	Bg	92589 - BM25 - 15e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
122	Bg	92590 - BM14 - 15e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
123	Bg	92591 - BLWR - 15e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
124	Bg	92592 - BM0Y - 15e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
125	Bg	92593 - BLX5 - 16e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
126	Bg	92594 - BLYX - 16e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
127	Bg	92595 - BM23 - 16e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
128	Bg	92596 - BM2R - 16e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
129	Bg	92597 - BM3Z - 16e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
130	Bg	92598 - BM2N - 17e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
131	Bg	92599 - BLX3 - 17e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
132	Bg	92600 - BM2E - 17e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
133	Bg	92601 - - 17e lichtlijn 4e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
134	Bg	92602 - BM1A - 17e lichtlijn 5e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
135	Bg	92603 - BM0E - 18e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
136	Bg	92604 - BLWM - 18e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
137	Bg	92605 - BLX8 - 18e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
138	Bg	92606 - BLX9 - 19e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	-	⚠
139	Bg	92607 - BMOP - 19e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	-	⚠
140	Bg	92608 - - 19e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	-	⚠
141	Bg	92609 - - 20e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
142	Bg	92610 - BM0W - 20e lichtlijn 2e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
143	Bg	92611 - BM0A - 20e lichtlijn 3e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
144	Bg	92612 - BM09 - 21e lichtlijn 1e NV (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'23	AUT	✓
145	Bg	92613 - AADG - Nooddeur verzamelplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, TA 725/HF/LED/FLX			-	-	'23	AUT	✓
146	Bg	93614 - HC6M - Nooddeur verzamelplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, TA 725/HF/LED/FLX			-	-	'23	AUT	✓
147	Bg	92615 - BFU5 - Buiten nooddeur verzamelplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, LTA-CLO/FLX			-	-	'23	AUT	✓
148	Bg	92616 - BFUH - Buiten nooddeur verzamelplaats (2023)	Van Lien, Noodverlichting, LTA-CLO/FLX			-	-	'23	AUT	✓

✓ : Onderhouden (119) ✗ : Niet gebruiksklaar (14) ⚠ : Niet onderhouden (7) 💬 : Er is een opmerking (5) + : Nieuw op deze lijst (1)

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

✖ : Regel verwijderd (8) AUT : Jaarlijkse autonomietest (119)

Uitgevoerd onderhoud

#	Onderhoud
119 x	Jaarlijkse autonomietest

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
10	Bg	92087 - Deur archief bij haspel (2001)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
11	Bg	92088 - Nooddeur archief (2001)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
12	Bg	92089 - Zijdeur wasstraat (2008)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
13	Bg	92090 - Nooddeur achter wasstraat (2000)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED Opmerkingen: Aql aanbieden
14	Bg	92091 - Tussenpad wasstraat (2000)(6m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen Opmerkingen: Aql aanbieden
15	Bg	92092 - Tussenpad wasstraat (2000)(6m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen Opmerkingen: Aql aanbieden
16	Bg	92093 - Tussenpad wasstraat (2000)(6m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen Opmerkingen: Aql aanbieden
17	Bg	92094 - Nooddeur voor wasstraat (2000)	Armatuur verouderd, pictogram verwaarloosd
19	Bg	Elektrische ruimte	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
20	Bg	92096 - Deur voor sprinkler ruimte (2004)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
21	Bg	92097 - Sprinkler ruimte (2005)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
22	Bg	92098 - Sprinkler ruimte (2005)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
23	Bg	92098 - Naast spuiterij (2017)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
27	Bg	92112 - Grote kleedkamer werkplaats (2005)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
28	Bg	92113 - Gang werkplaats (2022)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
31	Bg	92116 - Gang achter werkplaats (2022)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
32	Bg	92117 - Gang naar werkplaats (2022)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
36	Bg	92121 - Nooddeur magazijn werkplaats (2005)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED Opmerkingen: Aql aanbieden
138	Bg	92606 - BLX9 - 19e lichtlijn 1e NV (2023)	Armatuur brand niet op centrale test
139	Bg	92607 - BMOP - 19e lichtlijn 2e NV (2023)	Armatuur brand niet op centrale test
140	Bg	92608 - - 19e lichtlijn 3e NV (2023)	Armatuur brand niet op centrale test

Aangebrachte materialen/diensten

Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	140.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)

Aantal	Artikelcode	Materiaal	
140.00	111.0006	Controle, Noodverlichting	


Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/1	werklijstregel #2 foto 1/1	werklijstregel #3 foto 1/1	werklijstregel #4 foto 1/1	werklijstregel #5 foto 1/1
				

werklijstregel #6 foto 1/1	werklijstregel #7 foto 1/1	werklijstregel #8 foto 1/1	werklijstregel #9 foto 1/1	werklijstregel #10 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #11 foto 1/1	werklijstregel #12 foto 1/1	werklijstregel #13 foto 1/1	werklijstregel #14 foto 1/1	werklijstregel #15 foto 1/1
				

werklijstregel #16 foto 1/1	werklijstregel #17 foto 1/1	werklijstregel #18 foto 1/1	werklijstregel #19 foto 1/1	werklijstregel #20 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #21 foto 1/1	werklijstregel #22 foto 1/2	werklijstregel #22 foto 2/2	werklijstregel #24 foto 1/1	werklijstregel #25 foto 1/1
				

werklijstregel #26 foto 1/1	werklijstregel #27 foto 1/1	werklijstregel #28 foto 1/1	werklijstregel #30 foto 1/1	werklijstregel #31 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #32 foto 1/1	werklijstregel #33 foto 1/1	werklijstregel #34 foto 1/1	werklijstregel #35 foto 1/1	werklijstregel #36 foto 1/1
				

werklijstregel #37 foto 1/1	werklijstregel #38 foto 1/1	werklijstregel #40 foto 1/1	werklijstregel #49 foto 1/1	werklijstregel #50 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #51 foto 1/1	werklijstregel #52 foto 1/1	werklijstregel #53 foto 1/1	werklijstregel #54 foto 1/1	werklijstregel #55 foto 1/1
				


werklijstregel #56 foto 1/1	werklijstregel #57 foto 1/1	werklijstregel #58 foto 1/1	werklijstregel #59 foto 1/1	werklijstregel #60 foto 1/1
				


Rapportfoto's

werklijstregel #61 foto 1/1	werklijstregel #62 foto 1/1	werklijstregel #67 foto 1/1	werklijstregel #72 foto 1/1	werklijstregel #73 foto 1/1
				

werklijstregel #77 foto 1/1	werklijstregel #82 foto 1/1	werklijstregel #87 foto 1/1	werklijstregel #92 foto 1/1	werklijstregel #97 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #101 foto 1/1	werklijstregel #102 foto 1/1	werklijstregel #107 foto 1/1	werklijstregel #111 foto 1/1	werklijstregel #112 foto 1/1
				

werklijstregel #113 foto 1/1	werklijstregel #117 foto 1/1	werklijstregel #121 foto 1/1	werklijstregel #122 foto 1/1	werklijstregel #127 foto 1/1
				


Rapportfoto's

werklijstregel #128 foto 1/1	werklijstregel #131 foto 1/1	werklijstregel #132 foto 1/1	werklijstregel #138 foto 1/1	werklijstregel #139 foto 1/1
				

werklijstregel #140 foto 1/1	werklijstregel #141 foto 1/1	werklijstregel #142 foto 1/1	werklijstregel #143 foto 1/1	werklijstregel #144 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #145 foto 1/1	werklijstregel #147 foto 1/1			
				

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
			

Algemene materialen

Werklijst						
Nr.	Et.	Omschrijving plaats materiaal	Materiaal	Laatst O.	THT	O.
1	Bg	Technischeruimte	ABB Van Lien, ViaFlex CPS Noodverlichtingscentrale /S75B1 / IP20	23-06-26		✖ +

✖ : Niet gebruiksklaar (1) + : Nieuw op deze lijst (1)


Opmerking(en)			
Nr.	Et.	Omschrijving plaats materiaal	Opmerking(en)
1	Bg	Technischeruimte	Batterijen van de centrale zijn niet meer goed. Geven onvoldoende spanning.

Aangebrachte materialen/diensten			
Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	1.00		Noodverlichting, Centrale testen

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal algemene materialen)			
Aantal	Artikelcode	Materiaal	Korting %
1.00		Noodverlichting, Centrale testen	

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/7	werklijstregel #1 foto 2/7	werklijstregel #1 foto 3/7	werklijstregel #1 foto 4/7	werklijstregel #1 foto 5/7
				

werklijstregel #1 foto 6/7	werklijstregel #1 foto 7/7			
				

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
		