GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.05		
Naam	Speelhuisje plus		
Omschrijving	speelhuisje		
Typenummer	0-31561-000		
Serienummer			
Leverancier	Boas bv		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Sociaal spel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B594841		
Transponder Locatie	Staanfer zuid/west typeplaatje		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2022	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	1100		
Valhoogte-gemeten	700		
Opvangzone	36		
AKI	TÜV SÜD		
Certificaat	AL 11 11 21833 696		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo
Geen

Openstaande constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Algemeen	Staander bevat houtrot thv water/windlijn	Ja
		Houtrot	Staanders vervangen. 5x	
2	3	Beknellingen	Vingerbeknelling bij zandtakels in katrollen. Kunststof bussen ontbreken.	Ja
		Vingerbeknelling	Bussen aanbrengen	
3	3	Ketting & Touwen	Ketting schalmen zijn versleten loopwagen zandemmer.	Ja
		Slijtage	Versleten schalmen verwijderen	
4	3	Beknellingen	Vingerbeknelling in loopwagen zandemmer.	Ja
		Vingerbeknelling	Leverancier raadplegen.	

Geaccepteerde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door: [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.05
Naam	Speelhuisje plus
Omschrijving	speelhuisje
Typenummer	0-31561-000
Serienummer	
Leverancier	Boas bv
Fundatie	
Leeftijdsgroep	

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.05
Naam	Speelhuisje plus
Omschrijving	speelhuisje
Typenummer	0-31561-000
Serienummer	
Leverancier	Boas bv
Fundatie	
Leeftijdsgroep	

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.05
Naam	Speelhuisje plus
Omschrijving	speelhuisje
Typenummer	0-31561-000
Serienummer	
Leverancier	Boas bv
Fundatie	
Leeftijdsgroep	

Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.05
Naam	Speelhuisje plus
Omschrijving	speelhuisje
Typenummer	0-31561-000
Serienummer	
Leverancier	Boas bv
Fundatie	
Leeftijdsgroep	

Detailfoto bij constatering: 4



Detailfoto bij constatering: 4



Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.07		
Naam	Schommelnest		
Omschrijving	schommel		
Typenummer	SPF-25058		
Serienummer	50 2007		
Leverancier	Kompan B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)		
Objectgroep	Schommel		
Sub objectgroep	Vogelnest		
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B598A41		
Transponder Locatie	staander noord- oost		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	12		
Vervangjaar	2019	Verwacht	2026
Valhoogte-Opgegeven	1310		
Valhoogte-gemeten	1550		
Opvangzone	32		
AKI	TÜV		
Certificaat	Z2 03 02 21989 304		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo
Geen

Openstaande constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Schommel	D-sluiting(en) versleten	Ja
		Slijtage	D-sluiting(en) vervangen	
2	3	Schommel	Vingerbeknelling in D-sluiting aanwezig, >8,6mm of <12mm.	Ja
		Vingerbeknelling	Vingerbeknelling opheffen, vulstukken aanbrengen	

Geaccepteerde constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Schommel	Mand vertoont slijtage.	Ja
		Slijtage	In de gaten houden en op termijn vervangen.	

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.07
Naam	Schommelnest
Omschrijving	schommel
Typenummer	SPF-25058
Serienummer	50 2007
Leverancier	Kompan B.V.
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.04		
Naam	Piramide		
Omschrijving	klimtoestel		
Typenummer	507401		
Serienummer	0 . 10 . 07		
Leverancier	BOERplay B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Klimtoestel		
Sub objectgroep	Net		
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B593A74		
Transponder Locatie	Bol oost bij typeplaatje		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2022	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten	1500		
Opvangzone	71		
AKI	TÜV SÜD		
Certificaat	Z2 00 06 16939 003		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo

Geen

Openstaande constateringen

Geen

Geaccepteerde constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Ketting & Touwen	Staalkern bloot.	Ja
		Beschadigingen	In de gaten houden en op termijn vervangen	

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.02		
Naam	Overgooischommel HHT		
Omschrijving	schommel		
Typenummer	VRB.008.003		
Serienummer	NL OR 127259-03		
Leverancier	BOERplay B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Schommel		
Sub objectgroep	Meervoudig		
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B595E5A		
Transponder Locatie	Staander noord		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2013		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2028	Verwacht	2028
Valhoogte-Opgegeven	1400		
Valhoogte-gemeten	1400		
Opvangzone	36,66		
AKI	Liftinstituut B.V.		
Certificaat	100325320		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo
Geen

Openstaande constateringen

Geen

Geaccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.06		
Naam	Maxigoal RVS		
Omschrijving	doel		
Typenummer	SOL.030.036		
Serienummer			
Leverancier	BOERplay B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Sporttoestel		
Sub objectgroep	Voetbal		
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B59445A		
Transponder Locatie	Grond midden doel		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2005		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2020	Verwacht	2029
Valhoogte-Opgegeven	0		
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone	0		
AKI			
Certificaat			

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo
Geen

Openstaande constateringen

Geen

Geaccepteerde constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Algemeen	Corrosie aanwezig.	Ja
		Corrosie	Corrosie behandelen.	

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.11		
Naam	Lelieblad		
Omschrijving	zandspeeltoestel		
Typenummer	M626		
Serienummer	34 2007		
Leverancier	Kompan B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Sociaal spel		
Sub objectgroep	Speelplatform		
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B597442		
Transponder Locatie	tafel		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2022	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	0		
Valhoogte-gemeten	300		
Opvangzone	0		
AKI	TÜV SÜD		
Certificaat	Z2 99 06 22744 363		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo

Geen

Openstaande constateringen

Geen

Geaccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.09		
Naam	Klik-Klak		
Omschrijving	zandspeeltoestel		
Typenummer	M631		
Serienummer	34 2007		
Leverancier	Kompan B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr)		
Objectgroep	Sociaal spel		
Sub objectgroep	Speelpaneel		
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B59995A		
Transponder Locatie	tafel		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	10		
Vervangjaar	2017	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	610		
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone	10		
AKI	TÜV SÜD		
Certificaat	Z2 10 06 53696 771		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo

Geen

Openstaande constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Algemeen	Element ontbreekt	Ja
		Ontbrekende delen	Ontbrekende element aanbrengen	

Geaccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.09
Naam	Klik-Klak
Omschrijving	zandspeeltoestel
Typenummer	M631
Serienummer	34 2007
Leverancier	Kompan B.V.
Fundatie	
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr)

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld


Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.03		
Naam	Kaiser & Kühne Wip		
Omschrijving	veerelement		
Typenummer	0-44248-000 - K&K		
Serienummer			
Leverancier	Boas bv		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Wiptoestel		
Sub objectgroep	Veerelement		
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B599959		
Transponder Locatie	zitje oost		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2022	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	640		
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone	8		
AKI	TÜV SÜD		
Certificaat	NL 021833 0792 Rev. 00		

Foto speeltoestel



Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo

Geen

Openstaande constateringen

Geen

Geaccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.08		
Naam	Grasklokje		
Omschrijving	zandspeeltoestel		
Typenummer	M629 - Kompan		
Serienummer	34 2007		
Leverancier	Kompan B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr)		
Objectgroep	Zandspeeltoestel		
Sub objectgroep	Zandspeeltafel		
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B599965		
Transponder Locatie	tafel		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2022	Verwacht	2026
Valhoogte-Opgegeven	700		
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone	9		
AKI	TÜV SÜD		
Certificaat	Z2 09 02 53696 556		

Foto speeltoestel



Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo

Geen

Openstaande constateringen

Geen

Geaccepteerde constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Algemeen	Corrosie aanwezig.	Ja
		Corrosie	Corrosie behandelen.	

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.01		
Naam	Bordes glijbaan		
Omschrijving	glijbaan		
Typenummer	0-41140-700		
Serienummer			
Leverancier	Boas bv		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Glijbaan		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B598C59		
Transponder Locatie	Staander west bij typeplaatje		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2000		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2015	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	800		
Valhoogte-gemeten	730		
Opvangzone	32		
AKI	TÜV SÜD		
Certificaat	AL 14 09 21833 719		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo
Geen

Openstaande constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Algemeen	Staander bevat houtrot thv water/windlijn. 3x.	Ja
		Houtrot	Staander vervangen. 3x.	
2	3	Algemeen	Toestel kent diverse constateringen die gezien kosten baten niet rendabel zijn.	Ja
		Algemeen	Gezien kosten baten, leeftijd en constateringen adviseren wij om dit toestel te vervangen en of verwijderen	
3	3	Algemeen	Trap bevat houtrot, en is los van grondbevestiging	Ja
		Algemeen	Trap vervangen	
4	3	Glijgoot	Vingerbeknelling tussen planken bordes.	Ja
		Vingerbeknelling	Vingerbeknelling in glijgoot opheffen.	

Geaccepteerde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.01
Naam	Bordes glijbaan
Omschrijving	glijbaan
Typenummer	0-41140-700
Serienummer	
Leverancier	Boas bv
Fundatie	
Leeftijdsgroep	

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.01
Naam	Bordes glijbaan
Omschrijving	glijbaan
Typenummer	0-41140-700
Serienummer	
Leverancier	Boas bv
Fundatie	
Leeftijdsgroep	

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Speeltoestel	
Nummer	DA 017.ON.01.01
Naam	Bordes glijbaan
Omschrijving	glijbaan
Typenummer	0-41140-700
Serienummer	
Leverancier	Boas bv
Fundatie	
Leeftijdsgroep	


Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 4



Urgentie	
1:	Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2:	Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4:	Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5:	Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

GemeenteWesterveld

Inspectieformulier

Opgenomen door [redacted] Inspectietype Operationele inspectie
Datum inspectie 2-9-2026

Locatie	
Nummer	DA 017
Naam	Schoolweg Darp
Straat en nr.	Schoolweg
Wijk	Darp
Postcode	
Plaats	Darp
Gemeente	Westerveld
Beheerder	Controle / Onderhoud

Foto speeltoestel



Speeltoestel			
Nummer	DA 017.ON.01.10		
Naam	Bloementafel		
Omschrijving	zandspeeltoestel		
Typenummer	KPL503		
Serienummer	34 2007		
Leverancier	Kompan B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Sociaal spel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID	1168829B598343		
Transponder Locatie	tafeltje		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2022	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	550		
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone	9,4		
AKI	TÜV SÜD		
Certificaat	Z2 053696 2223 Rev. 00		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Valdempendzand
Leverancier	Eigen dienst
Oppervlakte	300 m²

Memo

Geen

Openstaande constateringen

Geen

Geaccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar