Aquacura

Waterkwaliteitscheck

Inventarisatie gezondheidsrisico’s fonteinen in de gemeente Amsterdam



Aan:
Gemeente Amsterdam

t.a.v. Kevin Wiebes

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Van: Heleen de Man
Betreft: Inventarisatie gezondheidsrisico's fonteinen gemeente Amsterdam
Datum: 16 oktober 2026
Versie D2

Inhoud

1 Inleiding 4

1.1 Aanleiding 4

1.2 Doel 4

2 Achtergrond: gezondheidsrisico's bij fonteinen 5

2.1 Hoe worden mensen ziek via een fontein? 5

2.2 Verontreinigingsbronnen bij fonteinen 6

2.3 Uitbraken en onderzoek 6

2.4 Desinfectie, ontwerp en beheer 7

2.5 Verantwoordelijkheid van de gemeente 7

3 Werkwijze 9

3.1 Aanpak 9

3.2 Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse 9

3.3 Schatting van het aantal zieken per dag en prioritering 10

3.4 Beperkingen 10

4 Resultaten 11

5 Conclusie 14

5.1 Volledige renovatie (4 fonteinen) 14

5.2 UV-lamp, zandfilter en dosering tegen algen (10 fonteinen) 14

5.3 Bebording en overleg met de architect (3 fonteinen) 14

5.4 Controle of drinkwaterbesparing mogelijk is (9 fonteinen) 14

5.5 Uitzetten (3 fonteinen) 14

5.6 Geen maatregelen noodzakelijk (25 fonteinen) 15

5.7 Monstername, bij slechte waterkwaliteit: Waterstofperoxide of UV (6 fonteinen) 15

5.8 Monstername ter controle van de desinfectie 15

6 Referenties 16

Bijlage 1: Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse per fontein 17

Bijlage 2: Meetrapporten waterkwaliteit 101

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Water is een waardevol onderdeel van de openbare ruimte. Mensen vinden water mooi en kinderen spelen er graag mee. Amsterdam is een stad met veel fonteinen. Ze staan op pleinen, in parken, in vijvers en langs straten. Ze verfraaien de omgeving en het klaterende water maskeert verkeersgeluid. Fonteinen vervullen daarnaast andere functies: ze vernevelen water tot kleine druppeltjes waardoor de luchttemperatuur op tropische dagen lokaal daalt, en fonteinen in vijvers en singels brengen zuurstof in het water, bijvoorbeeld na een overstort vanuit de riolering.

Het water van een fontein kan echter verontreinigd raken met ziekteverwekkers. Belangrijke bronnen zijn uitwerpselen van duiven, meeuwen en honden die met afstromend regenwater in het reservoir terechtkomen, kinderen die met vieze handen of luiers in het water spelen, en riooloverstorten en foutaansluitingen die het vijverwater verontreinigen. Mensen komen met deze ziekteverwekkers in contact als zij bij een fontein spelen, op een bankje in de nevel zitten of langs de fontein lopen. Bij een speelfontein is het contact met water groot: op een warme dag drinkt ongeveer een kwart van de spelende kinderen water van de fontein. Als mensen in contact komen met het water van een fontein, via inslikken, inademen of via de huid, krijgen eventueel aanwezige ziekteverwekkers de kans het lichaam binnen te dringen en een infectie te veroorzaken. Deze infecties verlopen meestal relatief onschuldig. Ze veroorzaken voornamelijk maag-darmklachten, zoals diarree en overgeven, en luchtwegklachten, zoals keelpijn, benauwdheid of verkoudheidsklachten. Daarnaast kunnen mensen last krijgen van een oor- of oogontsteking, jeuk of huiduitslag.

Incidenteel treden ernstiger klachten op, zoals een longontsteking (na een infectie met Legionella), nierfalen (na een infectie met bijvoorbeeld E. coli O157) of verlammingsverschijnselen (na een infectie met enterovirus). Zulke klachten leiden ertoe dat mensen langere tijd niet naar werk of school kunnen en kunnen blijvende gezondheidsschade veroorzaken.

In augustus 2026 heeft de gemeente Amsterdam de waterkwaliteit van haar fonteinen laten meten. Op 24 augustus 2026 heeft het team van de gemeente bovendien een cursus ‘gezondheidsrisico’s rondom fonteinen’ van Aquacura gevolgd. Op basis van de meetresultaten heeft de gemeente enkele fonteinen buiten werking gesteld, omdat daar een direct risico voor de volksgezondheid werd vermoed door een slechte waterkwaliteit en/of het ontbreken van desinfectie. Daarnaast stonden vijf fonteinen al uit waar zeer waarschijnlijk eveneens gezondheidsrisico’s aanwezig zijn.

De gemeente heeft Aquacura gevraagd om voor de 24 fonteinen die nu uit staan een advies op te stellen en daarnaast de gezondheidsrisico’s van alle fonteinen van de gemeente kwalitatief in kaart te brengen.

1.2 Doel

Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van de gezondheidsrisico’s bij de fonteinen van de gemeente Amsterdam, zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen risicovolle en minder risicovolle locaties. De gemeente Amsterdam wil per fontein de risico’s afwegen en indien nodig maatregelen nemen om het risico te beperken of weg te nemen.

2 Achtergrond: gezondheidsrisico's bij fonteinen

2.1 Hoe worden mensen ziek via een fontein?

In berichtgeving over fonteinen en vijvers wordt regelmatig gesproken over 'gevaarlijke E. coli-bacteriën'. Die aanduiding is onjuist. E. coli en intestinale enterococcen zijn bacteriën die in grote aantallen voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren. Deze bacteriën veroorzaken in de regel geen ziekte; alleen enkele specifieke typen, zoals E. coli O157, zijn ziekteverwekkend. E. coli wordt gebruikt als indicatorbacterie: de bacterie is eenvoudig te meten, en als zij in het water aanwezig is, betekent dit dat er ontlasting in het water terecht is gekomen. Hoe hoger de concentratie E. coli, des te meer ontlasting en des te groter de kans dat ook ziekteverwekkers in het water aanwezig zijn. Deze systematiek wordt ook toegepast in de Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG).

Ziekteverwekkers die via water kunnen worden overgedragen zijn onder meer norovirus, Campylobacter, Salmonella, Shigella, Giardia en Cryptosporidium (maag-darmklachten), Legionella (luchtweginfecties en longontsteking) en Pseudomonas en Aeromonas (oor- en wondinfecties). Blauwalgen zijn geen ziekteverwekkers in strikte zin, maar kunnen via hun gifstoffen wel klachten veroorzaken. Legionella, Pseudomonas en blauwalgen kunnen bij watertemperaturen boven circa 22 °C uitgroeien tot hoge concentraties.

Ziekteverwekkers in het water van een fontein leiden alleen tot gezondheidsklachten als mensen daadwerkelijk met het water in contact komen. Dit contact wordt 'blootstelling' genoemd. Blootstelling verloopt via drie routes. De belangrijkste is het inslikken van water, bijvoorbeeld door kinderen die in bedriegertjes spelen of water uit een straal drinken. Daarnaast kunnen mensen kleine waterdruppeltjes (aerosolen) inademen uit de nevel van een fontein. Ten slotte kunnen ziekteverwekkers via de huid, de ogen of de oren binnenkomen, bijvoorbeeld als iemand het water aanraakt of op een natte rand zit.

De kans om ziek te worden is afhankelijk van de dosis: het aantal ziekteverwekkers dat iemand binnenkrijgt. Die dosis is het product van de concentratie ziekteverwekkers in het water en de hoeveelheid water die iemand binnenkrijgt. In wetenschappelijk onderzoek wordt de infectiekans berekend met een dosis-responsrelatie, meestal van de vorm P(infectie) = 1 − e^(−r·D), waarin D de dosis is en r een factor die bij de ziekteverwekker hoort. Dit heet een kwantitatieve microbiologische risicoschatting (QMRA).

De hoeveelheid water die mensen binnenkrijgen verschilt sterk per type fontein. Kinderen die in een speelfontein spelen slikken naar schatting 10 tot 100 ml water in. Bij onderzoek naast een fontein op een warme dag (28 °C) bleek dat 25% van de kinderen (50 van de 200) met open mond water uit de fontein dronk. Bij fonteinen die alleen decoratief zijn, varieert de blootstelling via inademen van nevel van microliters tot milliliters, afhankelijk van de afstand tot de fontein, de wind en de verblijftijd.

Voor sommige ziekteverwekkers volstaat een zeer kleine dosis. Van norovirus zijn circa tien virusdeeltjes voldoende om ziek te worden, terwijl een besmet kind nog weken na het ziek zijn grote aantallen virusdeeltjes kan uitscheiden. Eén besmet kind kan zo het water van een fontein besmetten, waarna andere kinderen ziek worden door het water in te slikken. Voor Cryptosporidium geldt dat bij het binnenkrijgen van 10 oöcysten al circa 5% kans op ziekte bestaat en bij 250 oöcysten meer dan 50%.

De veronderstelling dat contact met ziekteverwekkers 'goed is voor de weerstand' gaat hier niet op. Voor de meeste watergerelateerde ziekteverwekkers bouwen mensen alleen weerstand op als zij er dagelijks aan worden blootgesteld. Juist onverwacht contact met een hoge concentratie ziekteverwekkers maakt mensen ziek. Jaarlijks hebben in Nederland miljoenen mensen last van diarree en overgeven. Ter vergelijking: voor drinkwater geldt in Nederland de eis dat op jaarbasis niet meer dan 1 op de 10.000 mensen een infectie oploopt door het drinken van ongekookt leidingwater.

2.2 Verontreinigingsbronnen bij fonteinen

Het water van een fontein raakt tijdens het gebruik verontreinigd. Vogels zijn daarbij een belangrijke bron. Duiven en meeuwen drinken en baden in fonteinen, en één gram duivenpoep kan in de orde van 10^8 kve E. coli bevatten. Een kleine hoeveelheid poep is dus al voldoende om het water sterk te verontreinigen. Ook afstromend regenwater speelt een grote rol. Als het plein of de straat afwatert richting de fontein, spoelt vogel- en hondenpoep uit de hele omgeving het reservoir in. Fonteinen die in een kuil liggen of waarbij het water rond de fontein blijft staan, zijn hier gevoelig voor. Een verhoogde rand van circa 25 cm voorkomt dit.

Daarnaast brengen mensen en dieren zelf verontreiniging in het water, bijvoorbeeld kinderen met vieze handen, voeten of luiers en honden die door het water lopen. Fonteinen in vijvers en singels verspreiden het vijverwater. Na regen kan dit water verontreinigd zijn door riooloverstorten in een gemengd stelsel of door foutaansluitingen op het hemelwaterriool in een gescheiden stelsel. In sommige wijken is circa 5% van de woningen foutief aangesloten. Tot slot kunnen Legionella, Pseudomonas en algen uitgroeien in reservoirs, leidingen en slecht doorstroomde kelders, vooral als het water stilstaat en opwarmt tot boven 22 °C.

2.3 Uitbraken en onderzoek

Dat mensen ziek kunnen worden van fonteinen, is in de wetenschappelijke literatuur ruimschoots aangetoond. De bekendste Nederlandse uitbraak vond plaats in 2002/2003: na een schoolreisje werd 47% van de 191 basisschoolkinderen ziek na het spelen in een speelfontein. In het water en in de ontlasting van de zieke kinderen werd hetzelfde norovirus aangetroffen (Hoebe et al., 2004). Tabel 1 geeft een overzicht van een aantal beschreven uitbraken.

Tabel 1 Voorbeelden van beschreven uitbraken van ziekte na contact met fonteinwater

Publicatie	Plaats en jaar	Ziekteverwekker	Omvang
CDC (1998)	Minnesota Zoo, VS, 1997	Cryptosporidium	369 ziektegevallen, 6 ziekenhuisopnamen; vooral kinderen die in gerecirculeerd fonteinwater speelden
Fleming et al. (2000)	Massachusetts, VS, 1997	Shigella sonnei	9 geregistreerde ziektegevallen bij een recreatieve spuitfontein
CDC (2000)	Daytona Beach, VS, 1999	Shigella sonnei, Cryptosporidium	38 van 86 onderzochte bezoekers ziek; geen filtratie, chloortabletten niet vervangen
Hoebe et al. (2004)	Nederland, 2002/2003	Norovirus	47% van 191 basisschoolkinderen ziek na spelen in de fontein
Jones et al. (2006)	Engeland, 2003	Cryptosporidium	Attack rate 89% bij 71 kinderen; 16% ziekenhuisopname
Bancroft et al. (2010)	Oregon, VS, 2003	Shigella sonnei	56 geregistreerde ziektegevallen
Aluko et al. (2022)	Kansas, VS, 2021	Shigella flexneri, norovirus	21 gevallen van shigellose en 6 van norovirus; 4 ziekenhuisopnamen
Martínez García et al. (2026)	Valencia, Spanje, 2023	Cryptosporidium	163 bevestigde gevallen, 94% jonger dan 11 jaar; ornamentele waterpartijen in een stadspark

In de Verenigde Staten zijn sinds 1997 60 uitbraken rond splash pads (speelfonteinen) geregistreerd, met in totaal 10.611 ziektegevallen en 152 ziekenhuisopnamen. Cryptosporidium was bij 67% van de uitbraken betrokken en verantwoordelijk voor 91% van de ziektegevallen. Andere verwekkers waren onder meer Shigella, E. coli O157, norovirus, Giardia, Campylobacter en Salmonella (Lawinger et al., 2024). Deze aantallen zijn het topje van de ijsberg: een uitbraak wordt meestal alleen herkend als een groep mensen tegelijk ziek wordt, zoals na een schoolreisje. Losse gezinnen die na een bezoek aan een fontein ziek worden, leggen dat verband zelden.

Ook voor ander water in de stad is aangetoond dat mensen ziek worden. Na de Amsterdam City Swim van 2015, waarbij riooloverstorten het grachtenwater hadden verontreinigd, werd 31% van de deelnemers ziek (GGD Amsterdam, 2016).

2.4 Desinfectie, ontwerp en beheer

Omdat het water van een fontein tijdens gebruik verontreinigd raakt, is bij fonteinen waar mensen met het water in contact komen een goede waterbehandeling nodig. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van drinkwater in combinatie met filtratie en desinfectie verreweg de beste oplossing is om een goede waterkwaliteit te garanderen. Bij goed werkende desinfectie is een concentratie van minder dan 100 kve E. coli per 100 ml technisch haalbaar (de Man, 2014).

UV-desinfectie werkt alleen in helder water, omdat het UV-licht de micro-organismen moet kunnen bereiken. Troebel water uit een vervuilde kelder kan niet effectief worden gedesinfecteerd. Een zand- of glasfilter en een schoon reservoir zijn daarom voorwaarden. Om ook virussen en parasieten onschadelijk te maken, is een UV-dosis van ten minste 40 mJ/cm² nodig. Daarnaast is de plaats van de UV-lamp cruciaal. Een UV-lamp in een aparte filterlus desinfecteert slechts een deel van het water. Bij locaties met veel vogels of spelende kinderen moet het water dat naar de spuiters gaat daarom direct na de fonteinpomp worden gedesinfecteerd.

Chloor heeft als voordeel dat het een nawerking heeft in het reservoir. Het is effectief tegen bacteriën, mits de concentratie vrij chloor en de zuurgraad goed worden geregeld en gecontroleerd. Tegen sommige parasieten, zoals Cryptosporidium, werkt chloor niet. Bij intensief gebruikte speelfonteinen is een combinatie met UV-desinfectie daarom gewenst. Van belang is dat uitsluitend chloren een schijnveiligheid kan geven: E. coli wordt afgedood, maar andere ziekteverwekkers niet.

Ook goede desinfectie kan falen, bijvoorbeeld door een vervuilde UV-lamp, een verstopt filter of een lege chloortank. Periodieke monstername werkt daarom als waarschuwingsmechanisme, zodat direct actie kan worden ondernomen als de waterkwaliteit onvoldoende is. Volgens de systematiek van de zwemwaterrichtlijn wordt bij speelfonteinen elke twee weken een monster genomen. In het hoofdstuk Resultaten is aangegeven bij welke fonteinen dit noodzakelijk is.

Het bouwen van een fontein is maatwerk. In de praktijk verschilt de kwaliteit van materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering tussen aannemers sterk. Veelvoorkomende problemen zijn een te kleine kelder waardoor dagelijks veel drinkwater wordt bijgevuld en weer geloosd, pompen die zijn gedimensioneerd op een te hoge spuithoogte en daardoor onnodig veel energie verbruiken, en fonteinen die zo zijn ingepast dat afstromend regenwater van het plein in het reservoir terechtkomt. Een programma van eisen helpt, maar garandeert bij aanbesteding niet automatisch de gewenste kwaliteit. Door per fontein te bepalen wat nodig is, kunnen onnodige investeringen worden voorkomen en kunnen water- en energieverbruik vaak aanzienlijk worden verminderd.

2.5 Verantwoordelijkheid van de gemeente

Voor de microbiologische waterkwaliteit van fonteinen, bedriegertjes en sprayparken bestaan geen specifieke wettelijke eisen en er is geen verplichting om de waterkwaliteit periodiek te controleren. Dat betekent niet dat de beheerder niets hoeft te doen. Gemeenten zijn op grond van de Wet publieke gezondheid verplicht om risico's op infecties te inventariseren en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te voorkomen (RIVM, 2017). Daarnaast vallen fonteinen onder de algemene zorgplicht van artikel 1.7 van de Omgevingswet. Volgens deze zorgplicht moet iedereen die redelijkerwijs kan vermoeden dat een activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van gebruikers, alle maatregelen nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen. Als die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, moeten zij zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan gemaakt. Kunnen de gevolgen onvoldoende worden beperkt, dan moet de activiteit achterwege worden gelaten. Voor een fontein betekent dit dat deze dan moet worden uitgezet.

In de praktijk betekent dit dat de gemeente als eigenaar en beheerder van de fonteinen moet analyseren welke risico's er zijn voor de gezondheid van gebruikers en moet kunnen aantonen dat zij deze risico's onder controle heeft. Dit betekent dat de gemeente documenteert welke risico's er zijn, welke waterkwaliteit is gemeten, welk onderhoud is uitgevoerd (bijvoorbeeld het spoelen van filters en het reinigen van UV-lampen) en welke actie is ondernomen bij afwijkingen of klachten.

3 Werkwijze

3.1 Aanpak

Het onderzoek is in vier stappen uitgevoerd. Als eerste is de waterkwaliteit gemeten. Op 18 en 24 augustus en op 30 september 2026 zijn bij de fonteinen watermonsters genomen, die door Aquacura zijn geanalyseerd op E. coli. De meetrapporten van 20 en 26 augustus en 2 oktober 2026 zijn opgenomen in Bijlage 2. Een aantal fonteinen stond tijdens de monstername uit of was niet bereikbaar.

Vervolgens zijn in september 2026 de 24 fonteinen bezocht die buiten werking waren gesteld. Daarbij is de technische ruimte (kelder of kast) geïnspecteerd, is gekeken naar de aanwezige waterbehandeling en zijn opvallende zaken genoteerd. Op basis hiervan is per fontein een eerste advies opgesteld.

Daarna is voor alle fonteinen een kwalitatieve risico-inventarisatie uitgevoerd (Bijlage 1). Hiervoor zijn de meetresultaten, foto's, luchtfoto's, de omschrijving van de installaties in het programma van eisen van de gemeente en de bevindingen van het veldbezoek gebruikt. Tot slot zijn de resultaten samengevat in een overzichtstabel met prioritering en in conclusies per groep fonteinen.

Daarmee omvat de inventarisatie 83 fonteinen. De maatregel per fontein is overgenomen uit de overzichtstabel van de gemeente van oktober 2026; dezelfde tabel is gebruikt om de aanwezige desinfectie en de watervoorziening (drinkwater of oppervlaktewater) per fontein vast te leggen.

3.2 Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Dit onderzoek sluit aan bij de 'waterkwaliteitscheck' die het RIVM heeft ontwikkeld voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten (RIVM, 2017). Bij deze risicobenadering worden volgens een vast stramien alle facetten van een waterconcept in kaart gebracht: ligging, functie, inrichting, omgeving, (onbedoeld) gebruik en verontreinigingsbronnen. Zo wordt duidelijk welke bronnen de microbiologische waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, wat de mogelijke gezondheidsrisico's zijn voor mensen die aan het water worden blootgesteld en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze risico's te beperken.

De waterkwaliteitscheck kan kwalitatief of kwantitatief worden uitgevoerd. Bij een kwalitatieve benadering, naar analogie van de zwemwaterprofielen van de Europese Zwemwaterrichtlijn, worden de kritieke punten geïdentificeerd en onder de aandacht gebracht. Bij een kwantitatieve benadering wordt daarnaast op basis van metingen van ziekteverwekkers de grootte van het risico berekend. Het RIVM beoordeelt het risico aan de hand van de waarschijnlijkheid dat gezondheidsklachten optreden (op basis van waterkwaliteitsgegevens en beschreven uitbraken) en de omvang (het aantal mensen dat kan worden blootgesteld). Het RIVM beoordeelt de kans dat gezondheidsklachten optreden bij waterattracties in de straat, zoals bedriegertjes, met een grote waarschijnlijkheid en een potentieel grote omvang, omdat voor dit concept zowel ziekteverwekkers in het water als ziekte-uitbraken zijn beschreven en omdat vooral kinderen worden blootgesteld. Fonteinen in oppervlaktewater hebben volgens het RIVM een gemiddelde waarschijnlijkheid en een potentieel grote omvang in drukbezochte omgevingen.

In dit onderzoek is de kwalitatieve benadering gevolgd, aangevuld met een eenvoudige kwantitatieve schatting van het aantal mensen dat per dag ziek kan worden. Per fontein is allereerst beoordeeld in welke mate mensen met het water in contact komen en wat daarbij de belangrijkste blootstellingsroute is: het inademen van kleine waterdruppeltjes (nevel), het inslikken van water of alleen contact met de huid. Daarnaast is gekeken naar de gemeten waterkwaliteit (E. coli in kve/100 ml). Voor fonteinen die tijdens de monstername uit stonden, is de waterkwaliteit geschat op basis van de watervoorziening, de verontreinigingsbronnen, het ontwerp en de staat van de installatie. Deze schattingen zijn gemarkeerd met een sterretje (*). Verder is, voor zover bekend, vastgesteld of er desinfectie aanwezig is ('n.b.'

betekent niet bekend). Tot slot is geschat hoeveel bezoekers op een mooie zomerdag met het water in contact komen.

De mate van blootstelling is ingedeeld in drie klassen (Tabel 2).

Tabel 2 Indeling van de mate van blootstelling

Blootstelling	Situatie	Belangrijkste route	Factor
Hoog	Mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water: bedriegertjes, fonteinvloeren, waterspeelplaatsen en bakken die als pierenbad worden gebruikt	Inslikken (orde 10 tot 100 ml)	1
Middel	Het water is goed bereikbaar en wordt aangeraakt: bronnen, watertafels, kogelbronnen en bassins op zit- of speelhoogte; spetters en hand-mondcontact	Huidcontact en inslikken via handen (orde 1 tot 10 ml)	0,1
Laag	Het water is niet of nauwelijks bereikbaar; mensen worden alleen blootgesteld aan nevel als zij langs of bij de fontein verblijven	Inademen van nevel (microliters tot milliliters)	0,01

3.3 Schatting van het aantal zieken per dag en prioritering

Om de fonteinen onderling te kunnen vergelijken en te prioriteren, is per fontein geschat hoeveel mensen op een mooie zomerdag ziek kunnen worden. Als uitgangspunt is aangenomen dat bij een concentratie van 3.000 kve E. coli per 100 ml ongeveer 30% van de mensen die intensief met het water spelen ziek wordt. Voor andere concentraties en een lagere blootstelling is dit uitgangspunt doorgerekend met de dosis-responsrelatie uit het hoofdstuk Achtergrond:

Aantal zieken per dag = bezoekers in contact met het water × (1 − e^(−k · C · f))

Hierin is C de concentratie E. coli (kve/100 ml), f de blootstellingsfactor uit Tabel 2 en k = $1{,}08 \cdot 10^{-4}$ per kve/100 ml. Tot circa 2.000 kve/100 ml komt dit neer op ongeveer 1% extra kans op ziekte per 100 kve/100 ml; bij hogere concentraties vlakt de kans af. Bij een resultaat onder de detectiegrens (<100) is gerekend met 50 kve/100 ml. Voor fonteinen die uit stonden is de geschatte concentratie gebruikt (*). Als bij een fontein meer dan één keer is gemeten, is gerekend met de hoogste gemeten concentratie.

Op basis van het geschatte aantal zieken per dag zijn de fonteinen ingedeeld in vier prioriteitsklassen. Fonteinen met desinfectie vormen een vijfde klasse, omdat het risico daar is geminimaliseerd, mits de desinfectie goed werkt (Tabel 3).

Tabel 3 Prioriteitsklassen

Prioriteit	Geschat aantal zieken per dag
1 (zeer hoog)	5 of meer
2 (hoog)	1 tot 5
3 (middel)	0,1 tot 1
4 (laag)	minder dan 0,1
5 (desinfectie)	n.v.t.: desinfectie aanwezig

3.4 Beperkingen

E. coli is een indicator voor fecale verontreiniging en zegt niets over Legionella, Pseudomonas of blauwalgen, en weinig over chloorresistente parasieten zoals Cryptosporidium. De blootstellingsklassen en bezoekersaantallen zijn ingeschat op basis van de ligging, de omgeving en het type fontein. De rekenmethode dient om de fonteinen onderling te rangschikken, zodat de gemeente de beschikbare middelen gericht kan inzetten; zij is geen exacte wetenschap, maar een praktische manier om een risicoschatting te maken.

4 Resultaten

Bij 68 van de 83 fonteinen is in augustus 2026 een watermonster geanalyseerd op E. coli. De overige 15 fonteinen stonden tijdens de monstername uit, waren niet bereikbaar of zijn niet bemonsterd. Op 30 september 2026 is bij 43 fonteinen opnieuw een monster genomen. Daarbij is ook Park Frankendael (Middenweg 72) bemonsterd, dat in augustus niet bereikbaar was. Daarmee is bij 70 fonteinen ten minste één keer de waterkwaliteit gemeten. De meetrapporten zijn opgenomen in Bijlage 2 en de resultaten per fontein in Bijlage 1.

De tweede monsternameronde laat zien dat de waterkwaliteit van een fontein sterk kan wisselen. Bij het Mombassaplein daalde de concentratie van 6.100 naar minder dan 100 kve/100 ml, bij het Bijlmermonument van 27.000 naar 800 en bij Groesbeek van 3.000 naar 100 kve/100 ml. Bij de Harmoniehof en Park Frankendael (Huize Frankendael) was de concentratie juist hoger dan in augustus, met 800 en 400 kve/100 ml. Bij de Klieverinkweg was de concentratie bij beide metingen verhoogd (800 en 1.000 kve/100 ml), wat wijst op een blijvende bron van verontreiniging. Bij Park Frankendael (Middenweg 72) is 500 kve/100 ml gemeten, wat overeenkomt met de eerdere schatting. Bij de overige fonteinen lag de concentratie eind september onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit en bij de meeste fonteinen zelfs onder de detectiegrens van 100 kve/100 ml..

Bij de 24 fonteinen die buiten werking zijn gesteld, is tijdens het veldbezoek de technische ruimte bezocht. Bij al deze fonteinen ontbreekt desinfectie. Bij enkele fonteinen zijn daarnaast technische en elektrische gebreken aangetroffen (zie Bijlage 1).

Tabel 4 vat de resultaten van de kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse per fontein samen. Het nummer verwijst naar de pagina van de fontein in Bijlage 1. Geschatte concentraties voor fonteinen die uit stonden, zijn gemarkeerd met een sterretje (*).
In Bijlage 1 zijn ook de bevindingen van het veldbezoek opgenomen. Fonteinen met desinfectie hebben prioriteit 5: daar is het risico geminimaliseerd, mits de desinfectie goed werkt.

Tabel 4 Overzicht gezondheidsrisico's per fontein, gesorteerd op prioriteit

Nr.	Naam fontein	Mate van bloot-stelling	Onderzoeks-resultaat E. coli (kve/100 ml)	Desinfectie	Bezoekers per dag (in contact)	Schatting aantal zieken per dag	Prioriteit	Monstername
1	Beursplein	Middel	< 100	Alleen filter	± 150	< 0,1	4	Ja
2	Droogbak	Middel	100	Geen	± 80	< 0,1	4	Ja
3	Frederiksplein	Hoog	uit, schatting 1000*	Geen	± 100	10	1	Na maatregel
4	Haarlemmerplein	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 150	0,8	5	Ja
5	Hollandse Tuin	Middel	< 100 → < 100	n.b.	± 20	< 0,1	4	Ja
6	Leidseplein	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 200	1,1	5	Ja
7	Max Euweplein	Hoog	100	Geen	± 80	0,9	3	Na maatregel
8	Nieuwezijds Voorburgwal	Hoog	< 100 → < 100	n.b.	± 40	0,1	3	Nee
9	Oostenburgerparkje	Middel	1800	Geen	± 40	0,8	3	Na maatregel
10	Rokin	Middel	< 100	Geen (filter volgens aannemer)	± 150	< 0,1	4	Ja
11	Wertheimplantsoen	Middel	2300	Geen (drinkwater)	± 60	1,5	2	Na maatregel
12	Zuiderkerkhofplein	Middel	< 100	Geen	± 60	< 0,1	4	Ja
13	August Allebéplein	Hoog	< 100 → < 100	UV, zandfilter en dosering	± 80	0,4	5	Ja
14	Botteskerksingel	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 40	0,2	5	Ja
15	Carrascoplein	Middel	300	Geen	± 150	0,5	3	Na maatregel

16	Ecuplein	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 100	0,5	5	Ja
17	Iseoplantsoen	Laag	900	n.b.	± 20	< 0,1	4	Nee
18	Lambertus Zijlplein	Middel	< 100 → < 100	Waarschijnlijk UV	± 30	< 0,1	5	Ja
19	Osdorpplein	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 100	0,5	5	Ja
20	Plein '40-'45	Laag	400 → 100	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 30	< 0,1	4	Nee
21	Rembrandtpark	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 50	0,3	5	Ja
22	Sierplein	Middel	< 100 → < 100	UV en filter	± 50	< 0,1	5	Ja
23	Sloterplas	Laag	uit, schatting 200*	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 50	< 0,1	4	Nee
24	Stadspark Osdorp	Hoog	< 100 → < 100	Geen (waarschijnlijk drinkwater)	± 150	0,8	3	Na maatregel
25	Tuinen van West	Geen	< 100	n.v.t. (oppervlaktewater)	0	< 0,1	4	Nee
26	U.J. Klarenstraat	Geen	< 100	n.v.t. (oppervlaktewater)	0	< 0,1	4	Nee
27	Buikslotermeerplein	Hoog	100 / < 100 → < 100	UV en filter	± 150	1,6	5	Ja
28	Buikslotermeerplein (vijverfontein)	Laag	< 100	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 25	< 0,1	4	Nee
29	Koopvaardersplantsoen	Hoog	200 → < 100	UV en filter	± 200	4,3	5	Ja
30	Molenwijk	Laag	1.900 → 300	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 50	0,1	3	Nee
31	Mombassaplein	Middel	6.100 → < 100	n.b.	± 50	3,2	2	Ja
32	Boerhaaveplein	Hoog	< 100 → < 100	Geen (drinkwater)	± 60	0,1	3	Nee
33	Flevoparkweg	Geen	< 100 → < 100	n.v.t. (oppervlaktewater)	0	< 0,1	4	Nee
34	Geertje Wielemaplein	Hoog	< 100 → < 100	Waarschijnlijk UV	± 100	0,5	5	Ja
35	Hildo Kropplein	Hoog	< 100	Geen	± 30	0,1	3	Nee
36	Hogewegplein	Hoog	< 100	UV en zandfilter (in aanbouw)	± 100	0,5	5	Ja
37	Imogirituin	Hoog	100	Geen	± 40	0,4	3	Nee
38	Javaplantsoen	Middel	< 100 → < 100	n.b.	± 20	< 0,1	4	Nee
39	Javaplein	Hoog	< 100	Filter en dosering, geen UV	± 100	0,5	3	Na maatregel
40	KNSM-laan / Azartplein	Middel	1600	Geen	± 60	1	2	Na maatregel
41	Krugerplein	Middel	2000	Geen	± 60	1,3	2	Na maatregel
42	Lloydplein	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 50	< 0,1	5	Ja
43	Makassarplein	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 80	0,4	5	Ja
44	Maliebaan	Hoog	2400	Geen	± 100	23	1	Na maatregel
45	Oosterpark (vijverfontein)	Laag	uit, schatting 500*	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 40	< 0,1	4	Nee
46	Park Frankendael, Huize Frankendael	Laag	< 100 → 400	n.b.	± 20	< 0,1	4	Nee
47	Park Frankendael, Middenweg 72	Laag	500	n.b.	± 50	< 0,1	4	Nee
48	's-Gravesandeplein	Geen	uit, schatting 1000*	Geen	0	< 0,1	4	Nee
49	Sibogaplein	Hoog	< 100 → < 100	n.b.	± 40	0,1	3	Na maatregel
50	Teslastraat	Laag	100 → 300	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 10	< 0,1	4	Nee
51	Woltera van Reesstraat	Middel	100	Geen	± 30	< 0,1	4	Nee
52	Barentszplein	Hoog	uit, schatting < 100*	n.b.	± 40	0,1	3	Ja
53	Bos en Lommerplantsoen	Hoog	uit, schatting 10*	Geen (drinkwater)	± 100	0,1	3	Na maatregel
54	Columbusplein	Hoog	< 100	Geen (drinkwater)	± 60	0,1	3	Nee

55	Geuzenstraat	Hoog	uit, schatting 10*	n.b. (vermoedelijk drinkwater)	± 40	< 0,1	4	Nee
56	Hembrugstraat	Hoog	900	Geen	± 10	0,5	3	Na maatregel
57	Karel Doormanplein	Hoog	1400	Geen	± 150	21	1	Na maatregel
58	Kolenkitkerk	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 60	0,3	5	Ja
59	Mercatorplein	Hoog	< 100 → < 100	UV en filter	± 150	0,8	5	Ja
60	Nassaustraat	Middel	< 100	UV	± 15	< 0,1	5	Ja
61	Ten Kateplein	Hoog	1700	Geen	± 150	25	1	Na maatregel
62	Van Beuningenplein	Hoog	uit, schatting 1000*	Geen	± 100	10	1	Na maatregel
63	Van Boetzelaerstraat	Middel	< 100 → < 100	UV en filter	± 30	< 0,1	5	Ja
64	Van Rensselaerstraat	Hoog	< 100 → < 100	Geen (drinkwater)	± 40	< 0,1	4	Nee
65	Wichersstraat	Hoog	2200	Geen (drinkwater)	± 80	17	1	Na maatregel
66	Adama van Scheltemaplein	Middel	< 100 → < 100	n.b.	± 30	< 0,1	4	Nee
67	Amstelpark (Rosarium)	Laag	uit, schatting 500*	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 40	< 0,1	4	Nee
68	Beatrixpark	Laag	uit, schatting 500*	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 40	< 0,1	4	Nee
69	Harmoniehof	Laag	< 100 → 800	n.b.	± 10	< 0,1	4	Nee
70	Marie Heinekenplein	Hoog	100 → < 100	UV en filter	± 200	2,1	5	Ja
71	Museumplein	Hoog	< 100 → < 100	UV, filter en zoutelektrolyse	± 300	1,6	5	Ja
72	Sarphatipark	Laag	< 100 → < 100	n.b.	± 50	< 0,1	4	Nee
73	Stadionplein	Middel	< 100	n.b.	± 50	< 0,1	4	Nee
74	Vechtstraat	Hoog	< 100 → < 100	n.b.	± 60	0,1	3	Ja
75	Amaliapark	Middel	< 100	UV en filter	± 60	< 0,1	5	Ja
76	Vondelpark	Laag	uit, schatting 500*	n.v.t. (oppervlaktewater)	± 100	< 0,1	4	Nee
77	Vredeskerkplein	Middel	< 100 → < 100	UV en filter	± 40	< 0,1	5	Ja
78	Willaertstraat	Middel	uit, schatting < 100*	n.b.	± 15	< 0,1	4	Nee
79	Bijlmermonument	Middel	27.000 → 800	n.b.	± 30	< 0,1	4	Nee
80	De Bonte Kraai	Hoog	uit, schatting < 100*	n.b.	± 50	0,1	3	Nee
81	Groesbeek	Middel	3.000 → 100	n.b.	± 20	0,6	3	Nee
82	Holendrechtplein	Hoog	< 100 → < 100	n.b.	± 60	0,1	3	Nee
83	Klieverinkweg (Klikopark)	Middel	800 → 1.000	n.b.	± 20	0,1	3	Nee

** schatting (fontein stond uit of is niet bemonsterd); n.b. = niet bekend. Na de pijl (→) staat het resultaat van de monstername op 30 september 2026; bij twee metingen is gerekend met de hoogste waarde. Schatting aantal zieken per dag = bezoekers in contact × (1 − e^(−k·C·f)), met f = 1 (hoog), 0,1 (middel) of 0,01 (laag); zie het hoofdstuk Werkwijze. Monstername: ja = periodieke monstername nodig; na maatregel = monstername nodig zodra de voorziene maatregel is uitgevoerd. Prioriteit: 1 = zeer hoog, 2 = hoog, 3 = middel, 4 = laag (Tabel 3); 5 = desinfectie aanwezig.*

5 Conclusie

5.1 Volledige renovatie (4 fonteinen)

Sommige fonteinen zijn zodanig verouderd dat herstel op korte termijn niet mogelijk is. Aanbevolen wordt om de fontein voorlopig uit te laten en via een aanbesteding een nieuwe fontein te bouwen of de bestaande fontein ingrijpend te renoveren. Het betreft: Frederiksplein (3), Sibogaplein (49), Karel Doormanplein (57), Van Beuningenplein (62).

5.2 UV-lamp, zandfilter en dosering tegen algen (10 fonteinen)

Bij deze fonteinen komen mensen, vaak spelende kinderen, met het water in contact terwijl desinfectie ontbreekt of onvolledig is. Het betreft: Max Euweplein (7), Oostenburgerparkje (9), Carrascoplein (15), Stadspark Osdorp (24), Javaplein (39), KNSM-laan / Azartplein (40), Krugerplein (41), Hembrugstraat (56), Karel Doormanplein (57), Ten Kateplein (61), Wichersstraat (65).
Hierbij spelen enkele bijzonderheden, namelijk: Bij het Javaplein zijn een filter en een doseerinstallatie al aanwezig en volstaat een UV-lamp. Bij de KNSM-laan / Azartplein wordt de UV-desinfectie op de sproeiers geplaatst en wordt ook de elektriciteitsaansluiting gecontroleerd. Bij het Krugerplein moet de kast worden verplaatst om een desinfectie te kunnen plaatsen. Bij de Hembrugstraat wordt daarnaast een atmosferische onderbreking aangebracht als terugstroombeveiliging. Bij de Wichersstraat gaat de drinkwaterkraan dicht en wordt ook de uitstroombak aangepakt. Bij het Ten Kateplein wordt dosering tegen algen toegevoegd als dat technisch mogelijk is.

5.3 Bebording en overleg met de architect (3 fonteinen)

Bij deze fonteinen spelen kinderen met het water terwijl desinfectie ontbreekt. De fonteinen betreffen echter een kunstwerk en zijn niet bedoeld om te spelen. Daarom wordt bebording geplaatst met de tekst ‘verboden te spelen, onvoldoende waterkwaliteit’. Het betreft: Hildo Kropplein (35), Maliebaan (44), Bos en Lommerplantsoen (53).

5.4 Controle of drinkwaterbesparing mogelijk is (9 fonteinen)

Deze fonteinen worden gevoed met drinkwater dat niet wordt hergebruikt. Het gezondheidsrisico is daarmee nihil, het aandachtspunt is het drinkwaterverbruik. Een drukknop kan dat verbruik aanzienlijk beperken. Het betreft: Nieuwezijds Voorburgwal (8), Javaplantsoen (38), Barentszplein (52), Columbusplein (54), Geuzenstraat (55), Adama van Scheltemaplein (66), Stadionplein (73), Vechtstraat (74).

Bij de Nieuwezijds Voorburgwal, het Barentszplein en de Vechtstraat is niet zeker of het water wordt gerecirculeerd. Dat wordt eerst gecontroleerd; bij het Barentszplein en de Vechtstraat bevestigt monstername daarnaast of de waterkwaliteit goed is. Bij het Stadionplein wordt de mogelijkheid van drinkwaterbesparing besproken met de architect.

De fontein in het Wertheimplantsoen (11) wordt ook continu met drinkwater gevoed, maar alsnog is de fontein verontreinigd. Overstappen op grachtenwater met filtratie beperkt het drinkwaterverbruik aanzienlijk. Bij de fontein komt dan bebording die aangeeft dat het water geen drinkwater is, maar grachtenwater. De stroomvoerende magneetklep moet direct uit het water worden gehaald; dit is een onaanvaardbaar elektrisch risico.

5.5 Uitzetten (3 fonteinen)

Deze fonteinen worden (waarschijnlijk) buiten werking gesteld of blijven buiten werking. Het betreft: Imogirituin (37), Woltera van Reesstraat (51), Willaertstraat (78).

De fontein aan de Woltera van Reesstraat voegt weinig toe aan de omgeving en de fontein aan de Willaertstraat wordt niet gerenoveerd. Bij de Imogirituin is de keuze tussen uitzetten en renoveren nog

open; bij renovatie zijn een nieuwe technische kast en een UV-lamp nodig. Bij de Woltera van Reesstraat staat de pomp binnen bereik van mensen in het water. Zolang de pomp onder spanning staat, blijft dat een elektrisch risico, ook als de fontein niet in bedrijf is, de pomp moet daarom spanningsloos worden gemaakt of buiten het bassin worden geplaatst.

5.6 Geen maatregelen noodzakelijk (25 fonteinen)

Dit zijn fonteinen in oppervlaktewater, fonteinen die worden gevoed met drinkwater dat niet wordt hergebruikt, en fonteinen waar nauwelijks contact is met het water. Hier zijn geen maatregelen noodzakelijk. Het betreft: Iseoplantsoen (17), Plein ’40-’45 (20), Sloterplas (23), Tuinen van West (25), U.J. Klarenstraat (26), Buikslotermeerplein (vijverfontein) (28), Molenwijk (30), Boerhaaveplein (32), Flevoparkweg (33), Oosterpark (vijverfontein) (45), Park Frankendael, Huize Frankendael (46), Park Frankendael, Middenweg 72 (47), ’s-Gravesandeplein (48), Teslastraat (50), Van Rensselaerstraat (64), Amstelpark (Rosarium) (67), Beatrixpark (68), Harmoniehof (69), Sarphatipark (72), Vondelpark (76), Bijlmermonument (79), De Bonte Kraai (80), Groesbeek (81), Holendrechtplein (82), Klieverinkweg (Klikopark) (83).

5.7 Monstername, bij slechte waterkwaliteit: Waterstofperoxide of UV (6 fonteinen)

Bij deze fonteinen is het contact met het water beperkt en is het onbekend of desinfectie aanwezig is. Monstername bepaalt of aanvullende desinfectie nodig is. Waterstofperoxide is hier een praktisch alternatief voor UV. Blijkt de concentratie hoger dan 1.000 kve E. coli/100 ml, dan is desinfectie noodzakelijk. Het betreft: Beursplein (1), Droogbak (2), Hollandse Tuin (5), Rokin (10), Zuiderkerkhofplein (12), Mombassaplein (31).

5.8 Monstername ter controle van de desinfectie

Bij fonteinen waar veel mensen met het water in contact komen, is het noodzakelijk om de werking van de desinfectie te controleren met periodieke monstername. Dit geldt in de eerste plaats voor fonteinen waar kinderen in of met het water spelen en water inslikken (blootstelling hoog) en waar op een mooie zomerdag circa 50 of meer mensen met het water in contact komen. Daarnaast geldt het voor drukbezochte fonteinen waar het water goed bereikbaar is en circa 150 of meer mensen per dag het water aanraken. Bij deze fonteinen kan een falende desinfectie al snel tot een groot aantal zieken leiden.

Aanbevolen wordt om tijdens het seizoen, zolang de fontein aan staat, elke twee weken een watermonster te laten analyseren op *E. coli*. De eerste monstername vindt plaats kort nadat de fontein in het voorjaar is aangezet en na het plaatsen of aanpassen van de desinfectie. Bij een goed werkende desinfectie is de concentratie lager dan 100 kve E. coli/100 ml. Wordt *E. coli* wel aangetoond, dan is dat een signaal dat de desinfectie niet goed werkt en moet de installatie worden gecontroleerd. Bij een concentratie boven 1.000 kve/100 ml wordt aanbevolen de fontein uit te zetten totdat het probleem is verholpen. Als blijkt dat de fontein gedurende een jaar goed functioneert dan kan de monsternamefrequentie daarna verlaagd worden tot maandelijks.

Het betreft de volgende fonteinen: Haarlemmerplein (4), Leidseplein (6), August Allebéplein (13), Botteskerksingel (14), Ecuplein (16), Lambertus Zijlplein (18), Osdorpplein (19), Rembrandtpark (21), Sierplein (22), Buikslotermeerplein (27), Koopvaardersplantsoen (29), Geertje Wielemaplein (34), Hogewegplein (36), Lloydplein (42), Makassarplein (43), Kolenkitkerk (58), Mercatorplein (59), Nassaustraat (60), Van Boetzelaerstraat (63), Marie Heinekenplein (70), Museumplein (71), Amaliapark (75), Vredeskerkplein (77).

Bij de overige fonteinen is periodieke monstername niet direct noodzakelijk. Daar komen weinig mensen met het water in contact, worden mensen alleen blootgesteld aan nevel of wordt de fontein gevoed met drinkwater dat niet wordt gerecirculeerd.

Referenties

Aluko et al. (2022). Outbreaks of acute gastrointestinal illness associated with a splash pad in a wildlife park.

Bancroft et al. (2010). Shigellosis from an interactive fountain: implications for regulation. Journal of Environmental Health 73: 16-20.

Blom P. (Eurofins C-Mark), Keuten M. (TU Delft). Algemene zorgplicht van sprayparken en bedriegertjes. Eurofins C-Mark.

CDC (1998). Outbreak of cryptosporidiosis associated with a water sprinkler fountain.

CDC (2000). Outbreak of gastroenteritis associated with an interactive water fountain.

de Man H. (2014). Water in de openbare ruimte heeft risico's voor de gezondheid. Een gezondheidsrisicoanalyse voor fonteinen, bedriegertjes, water op straat en water in wadi's. STOWA en Stichting RIONED, rapport 2014-28.

de Man H., van den Berg H.H.J.L., Leenen E.J.T.M., Schijven J.F., Schets F.M., van der Vliet J.C., van Knapen F., de Roda Husman A.M. (2014). Quantitative assessment of infection risk from exposure to waterborne pathogens in urban floodwater. Water Research 48: 90-99.

de Man H., Mughini Gras L., Schimmer B., Friesema I.H.M., de Roda Husman A.M., van Pelt W. (2016). Gastrointestinal, influenza-like illness and dermatological complaints following exposure to floodwater: a cross-sectional survey in The Netherlands. Epidemiology and Infection 144: 1445-1454.

de Man H. (2026). Water in de stad: minimaliseren gezondheidsrisico's. Cursus voor de gemeente Amsterdam, 24 augustus 2026. Aquacura.

Europese Unie (2006). Richtlijn 2006/7/EG betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit.

Fleming et al. (2000). An outbreak of Shigella sonnei associated with a recreational spray fountain. American Journal of Public Health 90: 1641-1642.

Gemeente Amsterdam (2026). Overzicht fonteinen met maatregelen, oktober 2026.

Gemeente Den Haag (2017). Thematisch programma van eisen fonteinen.

GGD Amsterdam (2016). Onderzoek gezondheidsrisico's deelnemers Amsterdam City Swim.

Hoebe C.J.P.A., Vennema H., de Roda Husman A.M., van Duynhoven Y.T.H.P. (2004). Norovirus outbreak among primary schoolchildren who had played in a recreational water fountain. Journal of Infectious Diseases 189(4): 699-705.

Jones et al. (2006). Cryptosporidium outbreak linked to interactive water feature, UK.

Lawinger et al. (2024). Overzicht van uitbraken rond splash pads in de Verenigde Staten.

Martínez García et al. (2026). Cryptosporidiosis outbreak associated with recreational water exposure in a central park.

Schets F.M., de Man H., van Leuken J.P.G., de Roda Husman A.M. (2017). De 'waterkwaliteitscheck' voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten. RIVM Rapport 2017-0012.

Bijlage 1: Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse per fontein

Op de volgende pagina's is per fontein op één A4 de kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse weergegeven. De fonteinen zijn genummerd per stadsdeel (Centrum, Nieuw-West, Noord, Oost, West, Zuid, Zuidoost) en daarbinnen alfabetisch. Per fontein zijn een foto en een luchtfoto opgenomen, met een link naar de locatie in Google Maps. Bij de 24 fonteinen die buiten werking zijn gesteld, zijn ook de bevindingen van het veldbezoek aan de technische ruimte vermeld.

Toelichting op de kenmerken:

- Mate van blootstelling en blootstellingsroute: zie Tabel 2 in hoofdstuk 3.
- Gemeten waterkwaliteit: E. coli in kve/100 ml; de grens voor goede zwemwaterkwaliteit is 1000 kve/100 ml.
- Verwachte waterkwaliteit: alleen opgenomen voor fonteinen die tijdens de monstername uit stonden; de geschatte concentratie is gemarkeerd met een sterretje (*).
- Desinfectie: aanwezige waterbehandeling volgens de overzichtstabel van de gemeente en het veldbezoek; n.b. = niet bekend.
- Maatregel: overgenomen uit de overzichtstabel van de gemeente van oktober 2026.
- Geschat aantal zieken per dag en prioriteit: zie hoofdstuk 3.
- Foto's: Wikimedia Commons (met vermelding van maker en licentie), het PvE-overzicht van de gemeente, panoramabeelden van de gemeente Amsterdam of Aquacura. Luchtfoto's: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026.

FONTEIN 1 · STADSDEEL CENTRUM

1. Beursplein

Prioriteit 4 (laag)
Periodieke monstername · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37439, 4.89542 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: ronde bak met daarin een pot op vier poten (groot)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Alleen filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 5.000 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Korte termijn: Monstername om waterkwaliteit te controleren. Indien blijkt dat waterkwaliteit >1000kve/100ml dan is desinfectie noodzakelijk (op langere termijn)**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Ronde natuurstenen bak met een pot op vier poten op het drukbezochte Beursplein. Voorbijgangers en terrasbezoekers zitten op de rand en komen met hun handen in het water; duiven drinken en baden in de bak.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er is voldoende ruimte om een UV-lamp en dosering tegen algen toe te voegen: een eenvoudige aanpassing.

FONTEIN 2 · STADSDEEL CENTRUM

2. Droogbak

Prioriteit 4 (laag)
Periodieke monstername · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38000, 4.89430 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: vijfpuntige stervorm; centraal hoge fontein met drie satellietfonteintjes, overloop in de punten (groot)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	100 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 3.000 mensen op de locatie, van wie circa 80 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,1%, bij 100 kve/100 ml)
Maatregel	**Korte termijn: Monstername om waterkwaliteit te controleren. Indien blijkt dat waterkwaliteit >1000kve/100ml dan is desinfectie noodzakelijk (op langere termijn)**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Stervormige fontein met een centrale hoge straal en drie satellietfonteintjes in het plantsoen bij de Droogbak, vlak bij Centraal Station. Het water loopt over in de punten van de ster en is voor voorbijgangers en kinderen goed bereikbaar. Vogels, bladval en afstromend regenwater verontreinigen het water.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er zijn meerdere mogelijkheden. De eenvoudigste oplossing is een kast in het perk met daarin de pomp en een UV-lamp.

FONTEIN 3 · STADSDEEL CENTRUM

3. Frederiksplein

Prioriteit 1 (zeer hoog)
Renovatie · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36005, 4.89994 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: bassin van 20 meter, grote fontein in het midden, zeven dwergfonteintjes langs de rand (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (niet bemonsterd).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	Groot bassin van circa 20 meter met recirculatie en zonder desinfectie, in een park met bomen. Bladval en organisch materiaal voeden biofilm, en eenden, meeuwen en duiven gebruiken het bassin als drink- en badplaats. Na de lange stilstand komt bij het opstarten veel bacteriële belasting vrij uit bezonken slib en leidingwerk; in de zomer warmt het ondiepe bassin op, waardoor algen, Legionella en Pseudomonas kunnen uitgroeien. Verwachting: orde 500 tot 5.000 kve E. coli/100 ml.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.500 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	10 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 10%, bij 1000* kve/100 ml)
Maatregel	**Volledige renovatie.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Groot rond bassin (circa 20 meter) met een centrale fontein en zeven dwergfonteintjes in het park op het Frederiksplein. Mensen zitten op de rand en kinderen spelen bij de fonteintjes; watervogels en bladval verontreinigen het water. De fontein stond uit en is niet bemonsterd.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

De pomp dateert uit 1972; revisie van deze pomp is niet duurzaam. In de muur is ruimte voor een filter en een UV-lamp, maar de ruimte moet bouwkundig waterdicht worden gemaakt. Voor een goede waterkwaliteit is een installatie vergelijkbaar met een zwembadinstallatie nodig.

FONTEIN 4 · STADSDEEL CENTRUM

4. Haarlemmerplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: Ceescamel, CC0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38456, 4.88383 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 3.000 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,8 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Bedriegertjes (grote fonteinvloer) op het Haarlemmerplein bij de Haarlemmerpoort, waar op warme dagen veel kinderen spelen en water inslikken. Het plein wordt ook voor de markt gebruikt; vogelpoep en vuil van het plein kunnen in het systeem terechtkomen.

FONTEIN 5 · STADSDEEL CENTRUM

5. Hollandse Tuin

Prioriteit 4 (laag)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38427, 4.89023 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bron: hollandse Tuin op het Bickerseiland aan het Westerdok (middel)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 200 mensen op de locatie, van wie circa 20 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Korte termijn: Monstername om waterkwaliteit te controleren. Indien blijkt dat waterkwaliteit >1000kve/100ml dan is desinfectie noodzakelijk (op langere termijn).**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Bron in de Hollandse Tuin op het Bickerseiland aan het Westerdok, waar water over een helling richting het Westerdok stroomt. Het water is bereikbaar, maar het aantal bezoekers is beperkt en de gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 6 · STADSDEEL CENTRUM

6. Leidseplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36367, 4.88153 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: uit het bassin spuiten diverse spuwers; lijnenspel horizontaal, verticaal en diagonaal (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 10.000 mensen op de locatie, van wie circa 200 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	1,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Rond bassin met diverse spuwers op het drukke Leidseplein (Hans Snoekfontein). Veel mensen zitten op de rand en komen via spetters en handen in contact met het water; duiven gebruiken de fontein als drinkplaats. De gemeten waterkwaliteit was goed, maar door de drukte en de duiven is verontreiniging waarschijnlijk.


FONTEIN 7 · STADSDEEL CENTRUM

7. Max Euweplein

Prioriteit 3 (middel)
Waterbehandeling plaatsen · technische ruimte bezocht



Foto: Chabe01, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36233, 4.88307 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: twee halfronde trappen waarover water afloopt, als sikkels om een lege middencirkel (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken ☐ Alleen contact met de huid
Gemeten waterkwaliteit	100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 2.000 mensen op de locatie, van wie circa 80 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,9 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 1,1%, bij 100 kve/100 ml)
Maatregel	**UV**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Twee halfronde trappen waarover water afstroomt op het Max Euweplein. Bezoekers zitten op de trappen en kinderen spelen in het afstromende water en slikken daarbij water in.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Een volledige installatie met grote kelder leidt op deze centrale locatie tot een hoge begroting. Er is echter ruimte voor een UV-lamp, zodat de fontein eenvoudig kan worden aangepast met een kast met UV en doseerstation.

FONTEIN 8 · STADSDEEL CENTRUM

8. Nieuwezijds Voorburgwal

Prioriteit 3 (middel)
Drinkwaterbesparing



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37114, 4.89070 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Waterspeelplaats: bladfontein (middel) op drinkwater
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.000 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,2 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	Controle of drinkwater niet gerecirculeerd wordt. Vervolgens: Drinkwater besparen door drinkwaterknop.

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Waterspeelplaats met een bladvormige fontein (Nieuwezijds Voorburgwal 277) waar kinderen met het water spelen. De gemeten waterkwaliteit was goed, als het water gerecirculeerd wordt dan is desinfectie noodzakelijk. Dat lijkt niet het geval. Daarom wordt aanbevolen om het waterverbruik te verminderen met een drukknop.

FONTEIN 9 · STADSDEEL CENTRUM

9. Oostenburgerparkje

Prioriteit 3 (middel)
Waterbehandeling plaatsen · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36897, 4.92583 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Kogelbron (klein)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	1.800 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,8 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 1,9%, bij 1.800 kve/100 ml)
Maatregel	**Een UV-lamp is nodig om het water te desinfecteren.** **Daarna moet de waterkwaliteit gecontroleerd worden middels monitoring.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Kogelbron in het Oostenburgerpark: een stenen kogel waarover water stroomt, op kindhoogte. Kinderen raken de kogel en het water aan en brengen hun handen naar de mond. De gemeten concentratie wijst op een aanzienlijke fecale verontreiniging, vermoedelijk door vogels en honden in het park.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

De bestaande kast is te klein; een grotere kast met een UV-lamp is mogelijk.

FONTEIN 10 · STADSDEEL CENTRUM

10. Rokin

Prioriteit 4 (laag)
Periodieke monstername · technische ruimte bezocht



Foto: RodeLoper020, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37220, 4.89309 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: Tussen twee hoofden stroomt als een waterval voortdurend water naar beneden (groot)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen (filter volgens aannemer)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 8.000 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Korte termijn: Monstername om waterkwaliteit te controleren. Indien blijkt dat waterkwaliteit >1000kve/100ml dan is desinfectie noodzakelijk (op langere termijn)**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Rokinfontein: tussen twee grote bronzen hoofden stroomt water als een waterval naar beneden, in het drukke voetgangersgebied van het Rokin. Voorbijgangers en kinderen raken het water aan. De gemeten waterkwaliteit was goed, maar desinfectie ontbreekt.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Volgens de huidige aannemer is een put met filter aanwezig. De technische ruimte meet circa 3,5 × 2 meter, zodat een UV-lamp en dosering tegen algen eenvoudig kunnen worden toegevoegd.

Toelichting bij de maatregel: Waterkwaliteit bemonsteren. De bestaande technische ruimte biedt ruimte om bij een onvoldoende resultaat een UV-lamp met dosering tegen algen toe te voegen.

FONTEIN 11 · STADSDEEL CENTRUM

11. Wertheimplantsoen

Prioriteit 2 (hoog)
Omzetten naar grachtenwater · technische ruimte bezocht



Foto: Arthena, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36772, 4.90855 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: fontein met twee boven elkaar geplaatste bassins (groot)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	2.300 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen (verversing met drinkwater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	1,5 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 2,4%, bij 2.300 kve/100 ml)
Maatregel	**Gebruikt nu drinkwater. Vervangen door grachtenwater (renovatie). Bebording plaatsen: Let op geen drinkwater, maar grachtenwater (bebording) Stroomvoerende magneetklep direct uit het water halen; dit is een onaanvaardbaar elektrisch risico**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Monumentale fontein met twee boven elkaar geplaatste bassins in het Wertheimpark. Kinderen en bezoekers komen bij de rand van het onderste bassin met het water in contact. De gemeten concentratie is hoog: het water is sterk fecaal verontreinigd, vermoedelijk door vogels en honden. Deze zullen het water blijven verontreinigen, een UV-lamp is niet genoeg om het water te zuiveren.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Gruppen: Door een UV-lamp en chloordosering toe te passen kan eenvoudig veel drinkwater worden bespaard; geadviseerd wordt dit direct te doen.
Aquacura: Dit is niet schoon te houden met een UV-lamp. Grachtenwater is mogelijk een eenvoudige oplossing.

Toelichting bij de maatregel:. De fontein wordt nu continu met drinkwater gevoed: omzetten naar grachtenwater met filtratie en desinfectie beperkt het drinkwaterverbruik.

FONTEIN 12 · STADSDEEL CENTRUM

12. Zuiderkerkhofplein

Prioriteit 4 (laag)
Periodieke monstername · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37021, 4.90038 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: watergordijn (middel)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.000 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Korte termijn: Monstername om waterkwaliteit te controleren. Indien blijkt dat waterkwaliteit >1000kve/100ml dan is desinfectie noodzakelijk (op langere termijn)**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Watergordijn in een wand aan het Zuiderkerkhof. Het water valt in een bak op grondniveau die voor kinderen bereikbaar is.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Een UV-lamp kan in de bestaande kast worden geplaatst; de pompen kunnen vernieuwd worden naar duurzame optie.

FONTEIN 13 · STADSDEEL NIEUW-WEST

13. August Allebéplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36334, 4.83804 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes: fonteinvloer (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	☐ Inademen van nevel ☒ Water inslikken ☐ Alleen contact met de huid
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV-lamp, zandfilter en dosering tegen algen.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 80 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,4 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	Geen maatregelen noodzakelijk

FONTEIN 14 · STADSDEEL NIEUW-WEST

14. Botteskerksingel

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35944, 4.79396 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: watertafel van basalt met bladvormen en zes fonteintjes (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,2 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Watertafel van basalt met bladvormen en zes fonteintjes bij de Botteskerksingel. Het water is op tafelhoogte goed bereikbaar voor kinderen. De gemeten waterkwaliteit was goed.


FONTEIN 15 · STADSDEEL NIEUW-WEST

15. Carrascoplein

Prioriteit 3 (middel)
Waterbehandeling plaatsen · technische ruimte bezocht



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38760, 4.83820 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fontein: Carascoplein, station Sloterdijk (groot)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	300 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 5.000 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,5 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,3%, bij 300 kve/100 ml)
Maatregel	**UV-lamp instaleren**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Rond fonteinbassin met een middenspuiter op het Carrascoplein bij station Sloterdijk. Reizigers en kinderen komen in contact met het water en de spetters; de middelste spuiter geeft de meeste blootstelling. De verwachte verontreiniging is hoog.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er zijn meerdere mogelijkheden: een put, een extra kast of een grotere kast met UV en doseerstation. Het deksel van natte ruimte is veel te zwaar. De UV-lamp moet worden afgestemd op het debiet van de middelste spuiter, die de meeste blootstelling geeft; dosering van chloor en algenmiddel verbetert de waterkwaliteit. De natuursteen verdient verbetering.

FONTEIN 16 · STADSDEEL NIEUW-WEST

16. Ecuplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34905, 4.78630 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	Element 1: < 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; element 2: fontein stond uit (18-08-2026); < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 600 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,5 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Grote fonteinvloer met bedriegertjes op het ronde plein bij de tramhalte Ecuplein; kinderen spelen tussen de straaltjes. Eén element stond tijdens de monstername uit.

FONTEIN 17 · STADSDEEL NIEUW-WEST

17. Iseoplantsoen

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34851, 4.78023 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Vijverfontein: drijvende vijverfontein (klein)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	☒ Inademen van nevel ☐ Water inslikken ☐ Alleen contact met de huid
Gemeten waterkwaliteit	900 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 200 mensen op de locatie, van wie circa 20 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 900 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Drijvende fontein in de vijver van het Iseoplantsoen. Mensen worden alleen blootgesteld aan nevel als zij dicht langs de vijver lopen. De gemeten concentratie past bij vijverwater met watervogels; door de lage blootstelling is het risico klein. Voorkom dat nevel over paden en bankjes waait.

FONTEIN 18 · STADSDEEL NIEUW-WEST

18. Lambertus Zijlplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Geen foto van deze fontein gevonden

Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37789, 4.80137 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Waarschijnlijk UV
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 500 mensen op de locatie, van wie circa 30 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse


FONTEIN 19 · STADSDEEL NIEUW-WEST

19. Osdorpplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35911, 4.80467 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 5.000 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,5 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Rond fonteinbassin op het winkelplein Osdorpplein. Winkelend publiek en kinderen komen met handen en spetters in contact met het water. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 20 · STADSDEEL NIEUW-WEST

20. Plein ’40-’45

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38006, 4.82153 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Beluchters: drie drijvende beluchters (klein)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	400 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 2.000 mensen op de locatie, van wie circa 30 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 400 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Drie drijvende beluchters in de vijver bij Plein ’40-’45. De beluchters staan in oppervlaktewater; mensen worden hooguit blootgesteld aan nevel langs de oever. Het risico is klein.

FONTEIN 21 · STADSDEEL NIEUW-WEST

21. Rembrandtpark

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: Ceescamel, CC0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36944, 4.84811 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Watermuur (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.500 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Watermuur in het Rembrandtpark: een cascade langs de waterkant die door bezoekers kan worden aangeraakt. De gemeten waterkwaliteit was goed.


FONTEIN 22 · STADSDEEL NIEUW-WEST

22. Sierplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Straatbeeld: panoramabeelden gemeente Amsterdam (2025)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35555, 4.82655 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fontein (middel)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 3.000 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein op het winkel- en marktplein Sierplein; op marktdagen is het plein druk. Het type en de exacte ligging van de fontein zijn niet bekend. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 23 · STADSDEEL NIEUW-WEST

23. Sloterplas

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35919, 4.81012 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: prinses Alexia Fontein, drijvende fontein (middel)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (niet bemonsterd).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	De fontein verspuit water uit de Sloterplas, een grote plas met officiële zwemlocaties en doorgaans een goede zwemwaterkwaliteit. Lokale bijdragen komen van meeuwen en ganzen langs de oevers en, na hevige regen, van afstromend water uit het park; bij warm weer is blauwalg mogelijk. Verwachting: orde 100 tot 500 kve E. coli/100 ml.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 3.000 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 200* kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Prinses Alexiafontein: een drijvende fontein in de Sloterplas. Bezoekers op de oever worden alleen bij wind blootgesteld aan nevel.

FONTEIN 24 · STADSDEEL NIEUW-WEST

24. Stadspark Osdorp

Prioriteit 3 (middel)
Waterbehandeling plaatsen



Straatbeeld: panoramabeelden gemeente Amsterdam (2021)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35549, 4.79924 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Waarschijnlijk drinkwater
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 2.000 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,8 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**UV-lamp, zandfilter en dosering tegen algen.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Speelvloer met straaltjes (splash pad) in Stadspark Osdorp. Kinderen spelen tussen de straaltjes. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 25 · STADSDEEL NIEUW-WEST

25. Tuinen van West

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37020, 4.77220 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: fonteinfiets (klein)
Mate van blootstelling	Geen
Belangrijkste blootstellingsroute	Geen
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Nee, oppervlaktewater
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 200 mensen op de locatie, van wie niemand in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	<0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fonteinfiets in de Tuinen van West: kinderen trappen op een fiets en pompen daarmee water op, waarbij zij niet in met het water in contact komen.. Het aantal gebruikers is beperkt; de gemeten waterkwaliteit was goed.


FONTEIN 26 · STADSDEEL NIEUW-WEST

26. U.J. Klarenstraat

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35106, 4.83174 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: fonteinfiets (klein)
Mate van blootstelling	Geen
Belangrijkste blootstellingsroute	Geen
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Nee, oppervlaktewater
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 200 mensen op de locatie, van wie niemand in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	<0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen, veel vandalisme, is vaak kapot.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fonteinfiets op een speelplek aan de U.J. Klarenstraat: kinderen pompen water op door te fietsen en spelen direct met het water. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 27 · STADSDEEL NOORD

27. Buikslotermeerplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername

Nieuwe foto.



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)

Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.40130, 4.93256 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	Element 1: 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; element 2: < 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 4.000 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	1,6 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 1,1%, bij 100 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein met bedriegertjes bij het Buikslotermeerplein. Kinderen spelen in de straaltjes, op warme dagen is het plein druk. De meting (100 kve/100 ml) toont dat enige fecale verontreiniging aanwezig is.

FONTEIN 28 · STADSDEEL NOORD

28. Buikslotermeerplein (vijverfontein)

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Geen foto van deze fontein gevonden

Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.39980, 4.93801 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Vijverfontein: fontein in de vijver aan het Buikslotermeerplein (klein)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.500 mensen op de locatie, van wie circa 25 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein in de vijver aan het Buikslotermeerplein, tussen het winkelgebied en de doorgaande weg. De vijver is omgeven door een beplante oever en een trottoir; het water zelf is voor publiek niet bereikbaar. Blootstelling beperkt zich tot nevel die bij wind over het trottoir kan waaien.

FONTEIN 29 · STADSDEEL NOORD

29. Koopvaardersplantsoen

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.40486, 4.91429 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fonteinvloer: waterspeelplein; natuurstenen labyrintvloer (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	200 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.000 mensen op de locatie, van wie circa 200 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	4,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 2,1%, bij 200 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Waterspeelplein met een natuurstenen labyrintvloer in het Koopvaardersplantsoen (Banne Zuid), ontworpen om in te spelen. Veel kinderen spelen in het water en slikken water in. De meting toont dat het water fecaal verontreinigd is; bij de grote aantallen spelende kinderen is dit een relevant risico.

FONTEIN 30 · STADSDEEL NOORD

30. Molenwijk

Prioriteit 3 (middel)
Geen maatregelen



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.41867, 4.88921 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Vijverfontein: in grote blauwe vijvers bollen twintig fonteinen op (vijver tussen Heemtuin en kinderboerderij) (klein)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	1.900 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; 300 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 600 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,2%, bij 1.900 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Vijver met ongeveer twintig opbollende fonteinen tussen de heemtuin en de kinderboerderij in Molenwijk. Het water is oppervlaktewater; mensen worden voornamelijk blootgesteld aan nevel. De gemeten concentratie is hoog, vermoedelijk door watervogels en dieren; voorkom dat nevel over paden en speelplekken waait.

FONTEIN 31 · STADSDEEL NOORD

31. Mombassaplein

Prioriteit 2 (hoog)
Periodieke monstername



Straatbeeld: panoramabeelden gemeente Amsterdam (2024)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38709, 4.90445 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	6.100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	3,2 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 6,4%, bij 6.100 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername, bij slechte waterkwaliteit: Waterstofperoxide of UV.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein op het Mombassaplein in een nieuwe woonwijk; deze locatie is niet opgenomen in het PvE-overzicht en het type fontein is niet bekend. De gemeten concentratie is zeer hoog: het water is sterk fecaal verontreinigd.

FONTEIN 32 · STADSDEEL OOST

32. Boerhaaveplein

Prioriteit 3 (middel)
Geen maatregelen



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35980, 4.91266 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bron: speelobject van keien waar kinderen met een waterpomp water overheen laten stromen (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	drinkwater
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 500 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Speelobject van keien op het Boerhaaveplein, waarbij kinderen met een waterpomp water over de stenen laten stromen en direct met het water spelen. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 33 · STADSDEEL OOST

33. Flevoparkweg

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Geen foto van deze fontein gevonden



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36608, 4.95218 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fontein (middel): Man in schaap
Mate van blootstelling	Geen
Belangrijkste blootstellingsroute	geen
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	oppervlaktewater
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 20 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk. .**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein aan de Flevoparkweg. Het type en de exacte ligging zijn niet bekend; de gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 34 · STADSDEEL OOST

34. Geertje Wielemaplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37150, 4.96861 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes: zeeburgereiland (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Waarschijnlijk UV
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,5 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om de desinfectie te controleren**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Grote fonteinvloer met bedriegertjes op het Geertje Wielemaplein (Zeeburgereiland), in een nieuwe wijk met veel gezinnen. Kinderen spelen in de straaltjes. De gemeten waterkwaliteit was goed.


FONTEIN 35 · STADSDEEL OOST

35. Hildo Kropplein

Prioriteit 3 (middel)
Bebording en overleg · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36810, 4.94249 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Vijver (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	☐ Inademen van nevel ☒ Water inslikken ☐ Alleen contact met de huid
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 30 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,2 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Overleg met architect om tot gezamenlijke oplossing te komen.** **Plaatsen bebording: “verboden te spelen, onvoldoende waterkwaliteit”.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Kleine vijver op het Hildo Kropplein in een woonomgeving. Het water is bereikbaar voor kinderen. De gemeten waterkwaliteit was goed, maar er is geen zuiveringsinstallatie.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er is geen zuiveringsinstallatie aanwezig. Mogelijke oplossingen zijn een grote bak met zoutelektrolyse, spuitertjes rechtstreeks op de waterleiding, of bedriegertjes met UV-lamp en chloor.

Een andere oplossing is om een bordje “verboden te spelen in het water” te plaatsen. Het is geen pierenbadje.

FONTEIN 36 · STADSDEEL OOST

36. Hogewegplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35493, 4.93270 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: vanuit een cirkelvormig plateau komen drie kransen van 37 waterbundels omhoog, tot 6 meter hoog (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Desinfectie in aanbouw volgens e-mail: UV en zandfilter.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.500 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,5 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein met drie kransen van in totaal 37 waterbundels tot 6 meter hoog op een cirkelvormig plateau op het Hogewegplein. Kinderen kunnen door de stralen lopen en worden ook via nevel blootgesteld. Het plein wordt momenteel heringericht.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

De fontein stond uit. Volgens de huidige aannemer wordt deze aangepast. Opvallend was dat in de droge ruimte een tuinslang openstond en dat via het waaiervormige putdeksel regenwater naar binnen loopt. Een UV-lamp, zandfilter en algenmiddel zijn nodig en ontbreken

FONTEIN 37 · STADSDEEL OOST

37. Imogirituin

Prioriteit 3 (middel)
Uitzetten · technische ruimte bezocht



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37897, 4.92631 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: vierkant van blauwgrijze tegels; op elke hoek een rooster waaruit een waterstraal opspringt (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	☐ Inademen van nevel ☒ Water inslikken ☐ Alleen contact met de huid
Gemeten waterkwaliteit	100 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,4 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 1,1%, bij 100 kve/100 ml)
Maatregel	**Uitzetten of renoveren**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Vierkant van blauwgrijze tegels in de Imogirituin met op elke hoek een rooster waaruit een waterstraal opspringt. Kinderen spelen bij de stralen en slikken water in.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er zijn meerdere opties: de blootstelling wegnemen door de spuiters uit te zetten óf lager te maken. Of de kast vernieuwen, die in zeer slechte staat verkeert, en een UV-lamp plaatsen.

FONTEIN 38 · STADSDEEL OOST

38. Javaplantsoen

Prioriteit 4 (laag)
Drinkwaterbesparing



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36310, 4.94541 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: minifonteintje in stenen object (klein)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 20 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Drukknop op het drinkwater, zodat water bespaart wordt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Minifonteintje in een stenen object in het Javaplantsoen. Het water is bereikbaar, maar het aantal gebruikers is klein. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 39 · STADSDEEL OOST

39. Javaplein

Prioriteit 3 (middel)
Waterbehandeling plaatsen



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36398, 4.93903 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: drie ronde schalen met een diameter van 2 meter, waaruit een fontein klatert (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Filter en doseerinstallatie; geen UV
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 2.000 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,5 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**UV-lamp plaatsen.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Drie ronde schalen van 2 meter doorsnede waaruit water klatert, op het levendige Javaplein. Mensen zitten op de rand en kinderen spetteren in de schalen. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 40 · STADSDEEL OOST

40. KNSM-laan / Azartplein

Prioriteit 2 (hoog)
Waterbehandeling plaatsen · technische ruimte bezocht



Foto: Patrick Nouhailler's..., CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37707, 4.93769 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein (groot)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	1.600 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	1,0 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 1,7%, bij 1.600 kve/100 ml)
Maatregel	**UV op de spoeiers. controle elektriciteitsaansluiting**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein 'Amphitrite' op het Azartplein aan de KNSM-laan: een bassin met beelden. Bezoekers en kinderen komen via handen en spetters met het water in contact. De gemeten concentratie wijst op een aanzienlijke fecale verontreiniging.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er moeten enkele UV-lampen worden geplaatst. Opvallend is de elektriciteitsaansluiting van 400 ampère, terwijl 25 ampère voldoende is. Het water wordt in de winter verwarmd; de energierekening van deze fontein is vermoedelijk zeer hoog. Geadviseerd wordt dit direct aan te pakken.

FONTEIN 41 · STADSDEEL OOST

41. Krugerplein

Prioriteit 2 (hoog)
Waterbehandeling plaatsen · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35363, 4.91991 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: watersculptuur; water stroomt langs plantaardige en dierlijke vormen in een kom en spat via het voetstuk op de grond (middel)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	2.000 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.000 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	1,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 2,1%, bij 2.000 kve/100 ml)
Maatregel	**UV en anti-alg. (kast verplaatsen)**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Watersculptuur op het Krugerplein: water stroomt langs plantaardige en dierlijke vormen in een kom en spat via het voetstuk op de grond, waar kinderen spelen. De gemeten concentratie is hoog.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Een UV-lamp en dosering tegen algen zijn nodig; hiervoor moet een besturingskast worden verplaatst.


FONTEIN 42 · STADSDEEL OOST

42. Lloydplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Straatbeeld: panoramabeelden gemeente Amsterdam (2025)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37460, 4.93494 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes
Mate van blootstelling	Hoog
Belangrijkste blootstellingsroute	Inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein op het Lloydplein in het Oostelijk. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 43 · STADSDEEL OOST

43. Makassarplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36472, 4.94121 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 600 mensen op de locatie, van wie circa 80 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,4 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fonteinvloer met straaltjes op het Makassarplein, naast speelvoorzieningen. Kinderen spelen in de straaltjes. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 44 · STADSDEEL OOST

44. Maliebaan

Prioriteit 1 (zeer hoog)
Bebording en overleg · technische ruimte bezocht



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34763, 4.92227 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: drie meterhoge stralen springen één voor één op; de waterbogen raken elkaar op het hoogste punt (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	2.400 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 600 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	23 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 23%, bij 2.400 kve/100 ml)
Maatregel	Plaatsen bebording: “verboden te spelen, onvoldoende waterkwaliteit”.

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Halfrond bassin met drie meterhoge waterstralen aan de Maliebaan. Het bassin functioneert in de praktijk als pierenbadje: kinderen zitten en spelen in het water. De gemeten concentratie is hoog.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Dode duif, vol met maden in de natte kelder. De fontein functioneert vermoedelijk als pierenbadje en moet dan voldoen aan de regelgeving voor pierenbadjes. Een slimme oplossing is er een bedriegertje van te maken zonder stilstaand water; in dat geval volstaan een UV-lamp en chloordosering. Een andere oplossing is een bordje: ‘verboden te spelen, dit is een vijver’

FONTEIN 45 · STADSDEEL OOST

45. Oosterpark (vijverfontein)

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Elekes Andor, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36048, 4.91669 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Vijverfontein: vijver Oosterpark (klein); Fontein: helling naar de waterpartij met rotsblokken en twaalf onregelmatig spuwende spuwers (voor Arena hotel) (middel)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (niet bemonsterd).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	De vijverfontein circuleert vijverwater. De vijver in het Oosterpark heeft veel watervogels, na regen spoelen hondenpoep en organisch materiaal van de oevers mee, en in warme perioden kan blauwalg ontstaan. Verwachting: orde 200 tot 2.000 kve E. coli/100 ml. Doordat alleen nevel de oever bereikt, blijft het gezondheidsrisico beperkt.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 3.000 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 500* kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Vijverfontein in de grote vijver van het Oosterpark. De fontein belucht het vijverwater en verspreidt bij wind een fijne nevel richting het pad langs de oever; het water zelf is vanaf de oever nauwelijks bereikbaar. De vijver wordt intensief door watervogels gebruikt en ontvangt na regen afstromend water van de paden, zodat de concentratie fecale indicatoren in de zomer kan oplopen

FONTEIN 46 · STADSDEEL OOST

46. Park Frankendael, Huize Frankendael

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35097, 4.93311 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: park Frankendael, Huize Frankendael (klein)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; 400 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 500 mensen op de locatie, van wie circa 20 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 400 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Kleine ronde vijver met fonteintje in de tuin van Huize Frankendael. Bezoekers komen nauwelijks met het water in contact. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 47 · STADSDEEL OOST

47. Park Frankendael, Middenweg 72

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Marion Golsteijn, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35117, 4.93353 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: park Frankendael, Middenweg 72 (middel)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	Niet bereikbaar (18-08-2026); fontein stond uit (24-08-2026); 500 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 500 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Monumentale marmeren fontein met beelden van Neptunus, Amphitrite en Arion voor Huize Frankendael. Het bassin ligt in het gras; bezoekers worden hooguit blootgesteld aan spetters en nevel. De fontein was tijdens de monstername niet bereikbaar en stond later uit.

FONTEIN 48 · STADSDEEL OOST

48. ’s-Gravesandeplein

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35906, 4.91622 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: verhoogd bassin waaruit water in plooien naar beneden stroomt (bij OLVG) (groot)
Mate van blootstelling	Geen
Belangrijkste blootstellingsroute	Aanraken water gebeurd nauwelijks op rontonde
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (niet bemonsterd).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	Verhoogd bassin met recirculatie en zonder desinfectie. De verhoogde rand houdt afstromend regenwater tegen, maar de wortels in de natte cel wijzen op lekkage en instroom van grond en organisch materiaal. Dat geeft een hoge organische belasting, biofilm en troebel water; duiven en meeuwen op het plein zijn de fecale bron. Verwachting: orde 500 tot 5.000 kve E. coli/100 ml.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	2000
Geschat aantal zieken per dag	<0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 1,1%, bij 1000* kve/100 ml)
Maatregel	**Geen contact. Geen spelerij, Geen maatregelen noodzakelijk rondom desinfectie. Wel wortels aanpakken in kelder.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Verhoogd rond bassin waaruit water in plooien naar beneden stroomt, op het ’s-Gravesandeplein bij het OLVG. Voorbijgangers, onder wie patiënten en bezoekers van het ziekenhuis, zitten op de rand en komen met het water in contact. De fontein stond uit en is niet bemonsterd.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

De fontein stond uit. Wortels groeien door de natte cel. De kelder moet worden leeggemaakt, de wortels verwijderd en de kelder gedicht. Bij plaatsing van een nieuwe kast kan een UV-lamp worden toegevoegd.


FONTEIN 49 · STADSDEEL OOST

49. Sibogaplein

Prioriteit 3 (middel)
Renovatie



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35935, 4.93690 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fontein: sibogaplein / Sumatrastraat (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,2 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Volledige renovatie**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein bij een speelplek aan het Sibogaplein/Sumatrastraat, waar kinderen met het water spelen. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 50 · STADSDEEL OOST

50. Teslastraat

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Marion Golsteijn, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34758, 4.94157 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: vissenstaarten in het water (middel)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; 300 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 200 mensen op de locatie, van wie circa 10 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 300 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Beelden van vissenstaarten in een vijver aan de Teslastraat. Het water is nauwelijks bereikbaar; mensen worden hooguit blootgesteld aan spetters. Het risico is klein.

FONTEIN 51 · STADSDEEL OOST

51. Woltera van Reesstraat

Prioriteit 4 (laag)
Uitzetten · technische ruimte bezocht



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35945, 4.92765 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: vierkant bassin met een kruis van fonteintjes met fijne straaltjes (binnentuin stadsdeelkantoor) (middel)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	100 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 200 mensen op de locatie, van wie circa 30 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,1%, bij 100 kve/100 ml)
Maatregel	**Uitzetten, geen toegevoegde waarde voor omgeving**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Vierkant bassin met een kruis van fonteintjes in de binnentuin bij het stadsdeelkantoor aan de Woltera van Reesstraat. Kinderen kunnen bij het bassin spelen. De meting (100 kve/100 ml) toont enige fecale verontreiniging.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

De pomp staat binnen bereik van mensen in het water: dit is gevaarlijk (stroom in het water) en niet toegestaan. Door de pomp buiten het bassin te plaatsen is dit op te lossen.

FONTEIN 52 · STADSDEEL WEST

52. Barentszplein

Prioriteit 3 (middel)
Drinkwaterbesparing



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38957, 4.88988 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (18-08-2026).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	Kleine fonteinvloer bij een speelplek aan een druk verkeersplein. Volgens de overzichtstabel van de gemeente wordt de fontein gevoed met drinkwater dat niet wordt hergebruikt, zodat de waterkwaliteit die van leidingwater benadert. Bij de Amsterdamse fonteinen die op dezelfde wijze op drinkwater zijn aangesloten, lag het meetresultaat steeds onder de detectiegrens. Verwachting: minder dan 100 kve E. coli/100 ml. Het drinkwaterverbruik is hier het aandachtspunt.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 400 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,2 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij < 100* kve/100 ml)
Maatregel	**Is hier recirculatie van drinkwater? Niet geheel zeker.** **Controle of drinkwaterbesparing mogelijk is middels drukknop.** **Controle middels bemonstering.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Kleine fonteinvloer met bedriegertjes op het Barentszplein bij een speelplek. Kinderen spelen tussen de straaltjes. De fontein stond uit.


FONTEIN 53 · STADSDEEL WEST

53. Bos en Lommerplantsoen

Prioriteit 3 (middel)
Bebording en overleg · technische ruimte bezocht



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37693, 4.84530 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fontein (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (niet bemonsterd).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	De waterpartij wordt gevoed met drinkwater dat direct wordt afgevoerd, zodat het instromende water van zeer goede kwaliteit is. Duiven in het plantsoen kunnen het ondiepe water plaatselijk verontreinigen, maar de continue verversing houdt de concentratie laag. Verwachting: minder dan 100 kve E. coli/100 ml.
Desinfectie aanwezig	Geen (drinkwater, directe afvoer)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.000 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,1%, bij 10* kve/100 ml)
Maatregel	**Keuze:** **UV-lamp, zoutelektrolyse, zandfilter en dosering tegen algen.** **Niets doen, het is duidelijk dat dit zichtwater is en je mag het niet gebruiken als pierenbadje** **Overleg met architect om te renoveren**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Langgerekte waterpartij met stapstenen en een pergola in het Bos en Lommerplantsoen, waar kinderen in het ondiepe water spelen. De fontein werkt op drinkwater dat direct wordt afgevoerd; in het plantsoen zijn veel duiven.

FONTEIN 54 · STADSDEEL WEST

54. Columbusplein

Prioriteit 3 (middel)
Drinkwaterbesparing · technische ruimte bezocht



Foto: Paul Berendsen, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36505, 4.85583 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fonteinvloer (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen (drinkwater, continu)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Controle of drinkwaterbesparing mogelijk is middels drukknop**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fonteinvloer midden in het asfalt van een speeltuin aan het Columbusplein, waar kinderen in het water spelen. De fontein werkt continu op drinkwater.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er zijn geen gezondheidsrisico's, omdat continu drinkwater wordt gebruikt; dit betekent vermoedelijk wel een hoge waterrekening. Een installatie inbouwen leidt hier tot een hoge begroting; een alternatief is een drukknop op de waterleiding.

FONTEIN 55 · STADSDEEL WEST

55. Geuzenstraat

Prioriteit 4 (laag)
Drinkwaterbesparing



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37249, 4.86542 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: fonteintje op een bol via een druktoets (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (18-08-2026).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	Goed
Desinfectie aanwezig	n.b. (vermoedelijk drinkwater via druktoets)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,1%, bij 10* kve/100 ml)
Maatregel	**Controle of drinkwaterbesparing mogelijk is.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fonteintje op een roestvrijstalen bol in een speeltuin aan de Geuzenstraat, te bedienen met een druktoets. Kinderen spelen direct met het water. De fontein stond uit.

FONTEIN 56 · STADSDEEL WEST

56. Hembrugstraat

Prioriteit 3 (middel)
Waterbehandeling plaatsen · technische ruimte bezocht



Foto: Marion Golsteijn, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.39189, 4.87581 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fontein (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	900 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 10 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,5 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 9,2%, bij 900 kve/100 ml)
Maatregel	**UV en atmosferische onderbreking**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein met een rond bassin in een binnenhof aan de Hembrugstraat, waarin kinderen kunnen spelen. De gemeten concentratie wijst op fecale verontreiniging.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er is geen atmosferische onderbreking en geen UV-lamp aanwezig. Oplossing: een UV-lamp in een iets grotere kast en dosering van chloor en algenmiddel; dit is een eenvoudige aanpassing.

Toelichting bij de maatregel: Atmosferische onderbreking aanbrengen als terugstroombeveiliging. Bij 900 kve E. coli/100 ml in augustus is een UV-lamp met dosering van waterstofperoxide of chloor in een grotere kast aangewezen, de monstername bevestigt of dat nodig blijft.

FONTEIN 57 · STADSDEEL WEST

57. Karel Doormanplein

Prioriteit 1 (zeer hoog)
Renovatie · technische ruimte bezocht



Foto: Aquacura



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37931, 4.85966 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	1.400 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	21 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 14%, bij 1.400 kve/100 ml)
Maatregel	**Korte termijn: uitzetten** **Renovatie: UV-lamp, zandfilter en dosering tegen algen.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fonteinvloer met springende straaltjes op het Karel Doormanplein, waar veel kinderen spelen. De gemeten concentratie is hoog: bij deze concentratie wordt naar schatting 14% van de spelende kinderen ziek.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er is geen droge technische ruimte. Een UV-lamp is nodig; daarvoor moet een kelder worden gebouwd en de buffer worden gezuiverd. De pompen kunnen kleiner, wat energie bespaart.
Misschien een UV lamp in de school, dit zou aanzienlijk kosten kunnen besparen én geeft snelheid.

FONTEIN 58 · STADSDEEL WEST

58. Kolenkitkerk

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: Ceescamel, CC0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37760, 4.84231 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: kolenkitkerk, Leeuw van Vlaanderenstraat 124 (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 500 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Ondiep bassin met een sculptuur op het plein bij de Kolenkitkerk, waarin kinderen door het water lopen. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 59 · STADSDEEL WEST

59. Mercatorplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36970, 4.85107 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 3.000 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,8 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Grote fonteinvloer met springende straaltjes op het Mercatorplein, waar op warme dagen veel kinderen spelen. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 60 · STADSDEEL WEST

60. Nassaustraat

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38254, 4.87814 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bron: doorboorde kei (klein)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 15 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om desinfectie te checken**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Doorboorde kei waaruit water opwelt, in een plantsoen aan de Nassaustraat. Het water is bereikbaar, maar het aantal gebruikers is klein. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 61 · STADSDEEL WEST

61. Ten Kateplein

Prioriteit 1 (zeer hoog)
Waterbehandeling plaatsen · technische ruimte bezocht



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36621, 4.86731 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fontein (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	1.700 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 2.000 mensen op de locatie, van wie circa 150 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	25 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 17%, bij 1.700 kve/100 ml)
Maatregel	**UV-lamp en indien mogelijk dosering tegen algen.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fonteinvloer tussen plantenbakken op het Ten Kateplein bij de Ten Katemarkt, waar veel kinderen spelen. De gemeten concentratie is hoog.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er spelen veel kinderen. Er is een kleine bovengrondse kast. De dure oplossing is het bouwen van een kelder met de totale installatie; de eenvoudige oplossing is een UV-lamp met doseerinstallatie in de bovengrondse kast. Het arbo-putdeksel met gasveer is lastig te bedienen.

FONTEIN 62 · STADSDEEL WEST

62. Van Beuningenplein

Prioriteit 1 (zeer hoog)
Renovatie · technische ruimte bezocht



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38097, 4.86993 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fonteinvloer: twee fonteinvloeren (middel) en een drukknop met leidingwater
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (18-08-2026).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	Twee fonteinvloeren op een drukke speelplaats, zonder desinfectie en met een installatie die op meerdere onderdelen defect is. Het opvangwater wordt verontreinigd door spelende kinderen en door honden- en vogelpoep op de speelvloer, en na langdurige stilstand zijn buffer en leidingen vervuild. Verwachting bij gebruik: orde 500 tot 5.000 kve E. coli/100 ml.
Desinfectie aanwezig	Geen
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	10 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 10%, bij 1000* kve/100 ml)
Maatregel	**Volledige renovatie van de fonteinvloer.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Twee fonteinvloeren op de speelplaats van het Van Beuningenplein, waar veel kinderen spelen. De fonteinen stonden uit en de installatie is defect.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

De fontein stond uit. Van alles is kapot. Drukknop is kapot.

FONTEIN 63 · STADSDEEL WEST

63. Van Boetzelaerstraat

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.38222, 4.87177 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bron: waterkogel (klein); Fontein: nevelfontein (klein)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	Waterkogel: < 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; nevelfontein: < 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 30 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Een granieten waterkogel en een nevelfontein aan de Van Boetzelaerstraat. Het water van de kogel is bereikbaar; bij de nevelfontein worden mensen blootgesteld aan nevel. De gemeten waterkwaliteit was bij beide goed.

FONTEIN 64 · STADSDEEL WEST

64. Van Rensselaerstraat

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.36221, 4.85644 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Sproeier: water uit palen via een druktoets (kraan) (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	☒ Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen (drinkwater via druktoets)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	<0.1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Waterpalen op een blauwe speelvloer aan de Van Rensselaerstraat, te bedienen met een druktoets op de waterleiding. Kinderen spelen direct met het water; omdat het water rechtstreeks uit de waterleiding komt, is de waterkwaliteit goed.


FONTEIN 65 · STADSDEEL WEST

65. Wichersstraat

Prioriteit 1 (zeer hoog)
Waterbehandeling plaatsen · technische ruimte bezocht



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.37792, 4.86984 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	2.200 kve E. coli/100 ml op 24-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	Geen (continu bijvullen met drinkwater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 600 mensen op de locatie, van wie circa 80 in contact komen met het water
Geschat aantal zieken per dag	17 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 21%, bij 2.200 kve/100 ml)
Maatregel	**Drinkwaterkraan uit, UV-lamp en uitstroombak aanpakken.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Rond fonteinbassin op het plein aan de Wichersstraat, omringd door zitbanken. Kinderen spelen in en bij het bassin. De gemeten concentratie is hoog.

Bevindingen veldbezoek technische ruimte (september 2026)

Er stroomt continu water: de atmosferische onderbreking is hoorbaar en er is vermoedelijk continu drinkwaterverbruik. Dit is bekend bij de aannemer (‘de kraan staat toch 24 uur aan’). Er is wateroverlast die doorloopt naar de parkeergarage; de uitstroom moet worden aangepast. Een UV-lamp in de kast wordt geadviseerd.


FONTEIN 66 · STADSDEEL ZUID

66. Adama van Scheltemaplein

Prioriteit 4 (laag)
Drinkwaterbesparing



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34920, 4.87389 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: uit de zuil komt een straal water die afstroomt op een vierhoekige steen (middel)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 30 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Controle of drinkwaterbesparing mogelijk is.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Zuil waaruit een straal water op een vierkante steen afstroomt, in een ondiep bassin op het Adama van Scheltemaplein. Het water is bereikbaar maar weinig gebruikt. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 67 · STADSDEEL ZUID

67. Amstelpark (Rosarium)

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Arthena, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.33170, 4.89140 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bron: circulatiepomp Rosarium (klein)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (niet bemonsterd).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	De circulatiepomp bij het Rosarium verspreidt water uit de parkvijver. In het Amstelpark zijn veel watervogels, en na regen spoelen organisch materiaal en uitwerpselen van de oevers de vijver in. Verwachting: orde 200 tot 2.000 kve E. coli/100 ml.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 2.000 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 500* kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Circulatiepomp voor de waterpartij bij het Rosarium in het Amstelpark. Het water is oppervlaktewater; bezoekers worden hooguit blootgesteld aan spetters of nevel. De installatie stond uit.

FONTEIN 68 · STADSDEEL ZUID

68. Beatrixpark

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34350, 4.88252 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: twee nimfen onder loofdak; vijftien waterstralen sproeien uit het loofdak (in de vijver) (middel); Vijverfontein: drijvende vijverfontein (klein)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (niet bemonsterd).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	Beide fonteinen gebruiken vijverwater. De vijver trekt eenden, ganzen en meeuwen aan en ontvangt afstromend water uit het park; in warme perioden kan blauwalg ontstaan. Verwachting: orde 200 tot 2.000 kve E. coli/100 ml.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 2.000 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 500* kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Beeldengroep met twee nimfen onder een loofdak waaruit vijftien waterstralen spuiten, en een drijvende vijverfontein in het Beatrixpark. Beide staan in vijverwater; bezoekers worden voornamelijk blootgesteld aan nevel. De fonteinen stonden uit.

FONTEIN 69 · STADSDEEL ZUID

69. Harmoniehof

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Ceescamel, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35117, 4.88318 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: opgepompt water loopt langs een hardstenen obeliskvorm de vijver in (klein)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; 800 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 100 mensen op de locatie, van wie circa 10 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 800 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Bron in de vorm van een hardstenen obelisk waarlangs opgepompt water de vijver in stroomt, in de Harmoniehof. Het water is nauwelijks bereikbaar. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 70 · STADSDEEL ZUID

70. Marie Heinekenplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername

Nieuwe foto




Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)

Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35711, 4.89155 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes (groot)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 3.000 mensen op de locatie, van wie circa 200 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	2,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 1,1%, bij 100 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Grote fonteinvloer met bedriegertjes op het Marie Heinekenplein, omringd door terrassen. Op warme dagen spelen hier veel kinderen. De meting (100 kve/100 ml) toont dat enige fecale verontreiniging aanwezig is, dit betekent dat desinfectie niet optimaal werkt.

FONTEIN 71 · STADSDEEL ZUID

71. Museumplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: Tobias Niepel, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons)

Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35737, 4.88111 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Niet opgenomen in het PvE-overzicht fonteinen
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter, zoutelektrolyse
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 20.000 mensen op de locatie, van wie circa 300 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	1,6 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

De grote vijver op het Museumplein, waar bezoekers op de rand zitten en kinderen op warme dagen door het ondiepe water lopen. Het aantal blootgestelde mensen is zeer groot. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 72 · STADSDEEL ZUID

72. Sarphatipark

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Michal Huniewicz, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35446, 4.89557 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Otterbine: beluchter (middel); Fontein (klein); Fontein (groot); Bron: helofytenfilter waar vijverwater doorheen wordt gevoerd (noordoosthoek) (middel)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 3.000 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Het Sarphatimonument met fonteinen, en daarnaast een beluchter, twee fonteinen en een helofytenfilter in de vijver van het Sarphatipark. De fonteinen staan achter bloemperken en in vijverwater; bezoekers worden voornamelijk blootgesteld aan nevel. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 73 · STADSDEEL ZUID

73. Stadionplein

Prioriteit 4 (laag)
Drinkwaterbesparing

huiskamer, geen foto beschikbaar

Straatbeeld: panoramabeelden gemeente Amsterdam (2025) *Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)*

Locatie: 52.34398, 4.85755 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 2.000 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Overleg met architect of drinkwaterbesparing mogelijk is.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fontein op het Stadionplein bij het Olympisch Stadion; deze locatie is niet opgenomen in het PvE-overzicht en het type fontein is niet bekend. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 74 · STADSDEEL ZUID

74. Vechtstraat

Prioriteit 3 (middel)
Drinkwaterbesparing



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34780, 4.90569 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 400 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Controle of er recirculatie is.** **Controle of drinkwaterbesparing mogelijk is. Monstername om te controleren.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Fonteinvloer met bedriegertjes op een blauw gekleurde speelvloer aan de Vechtstraat. Kinderen spelen tussen de straaltjes. De gemeten waterkwaliteit was goed.

FONTEIN 75 · STADSDEEL ZUID

75. Amaliapark

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)

Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34520, 4.89050 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein (groot)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 1.000 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Rond bassin met een fontein in het Vijfhoekpark. Bezoekers zitten op de rand en komen via spetters met het water in contact. De gemeten waterkwaliteit was goed. De exacte ligging van deze fontein is niet vastgesteld.

FONTEIN 76 · STADSDEEL ZUID

76. Vondelpark

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Elekes Andor, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.35749, 4.86192 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Fontein: grote vijver, ingang Van Eeghenstraat (klein); Fontein: tien opspringende waterstralen (middel); Bron: over ruwe donkergrijze stenen loopt water de vijver in (middel)
Mate van blootstelling	Laag: alleen blootstelling aan nevel of spetters op afstand
Belangrijkste blootstellingsroute	Inademen van nevel
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (niet bemonsterd).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	De fonteinen en de cascade verspreiden water uit de vijvers van het Vondelpark. De vijvers hebben grote aantallen watervogels, de oevers worden intensief gebruikt door honden en bezoekers, en bij hoge temperaturen kan blauwalg ontstaan. Verwachting: orde 200 tot 2.000 kve E. coli/100 ml, met hogere waarden na regen.
Desinfectie aanwezig	n.v.t. (oppervlaktewater)
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 30.000 mensen op de locatie, van wie circa 100 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 500* kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

In het Vondelpark staan een fontein in de grote vijver bij de ingang Van Eeghenstraat, een fontein met tien opspringende waterstralen en een cascade waarbij water over stenen de vijver in stroomt. De fonteinen staan in vijverwater; bezoekers op de oever worden blootgesteld aan nevel. De fonteinen stonden uit.


FONTEIN 77 · STADSDEEL ZUID

77. Vredeskerkplein

Prioriteit 5 (desinfectie)
Periodieke monstername



Foto: FaceMePLS from The Hague, The Netherlands, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34983, 4.88940 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Bron: stenen bal perst boeken samen waardoor er water uitvloeit (groot)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	UV en filter
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 500 mensen op de locatie, van wie circa 40 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Monstername om te controleren of desinfectie werkt.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Stenen bal die op een stapel boeken rust en waaruit water vloeit, op het Vredeskerkplein. Het water is bereikbaar maar weinig gebruikt. De gemeten waterkwaliteit was goed.


FONTEIN 78 · STADSDEEL ZUID

78. Willaertstraat

Prioriteit 4 (laag)
Uitzetten



Straatbeeld: panoramabeelden gemeente Amsterdam (2025)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.34809, 4.85841 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bron (klein)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (24-08-2026).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	Kleine bron in een groene binnentuin, afgeschermd van druk verkeer. De bron wordt volgens de overzichtstabel van de gemeente gevoed met drinkwater zonder hergebruik; bladval en organisch materiaal uit de beplanting bepalen dan de belasting, maar het instromende water is van drinkwaterkwaliteit. Verwachting: minder dan 100 kve E. coli/100 ml.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 150 mensen op de locatie, van wie circa 15 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	< 0,1 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker < 0,1%, bij < 100* kve/100 ml)
Maatregel	**Staat uit. Wordt niet gerenoveerd.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Kleine bron in een groene binnentuin aan de Willaertstraat. Het water is bereikbaar voor kinderen, maar het aantal gebruikers is klein. De bron stond uit.

FONTEIN 79 · STADSDEEL ZUIDOOST

79. Bijlmermonument

Prioriteit 4 (laag)
Geen maatregelen



Foto: Aquacura



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.31897, 4.97398 · Open in Google Maps

Type fontein (PvE)	Niet opgenomen in het PvE-overzicht fonteinen
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	27.000 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; 800 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 500 mensen op de locatie, van wie circa 30 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	<0.1
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk.**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Waterpartij bij het Bijlmermonument, waarin water over een schuine betonnen bak stroomt. Bezoekers en kinderen kunnen het water aanraken. De gemeten concentratie is extreem hoog en vergelijkbaar met verdund rioolwater. Deze locatie is niet opgenomen in het PvE-overzicht; beheer en watervoorziening moeten worden nagegaan.


FONTEIN 80 · STADSDEEL ZUIDOOST

80. De Bonte Kraai

Prioriteit 3 (middel)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.31702, 4.98011 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes: pomp, drukknop en kast (middel)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	Fontein stond uit (18-08-2026).
Verwachte waterkwaliteit (schatting)	Bedriegertjes met drukknop bij het buurthuis, volgens de overzichtstabel van de gemeente gevoed met drinkwater dat niet wordt hergebruikt. Het water spuit alleen bij bediening en stroomt daarna weg, zodat spelende kinderen telkens schoon water krijgen. Verwachting: minder dan 100 kve E. coli/100 ml. Het drinkwaterverbruik is hier het aandachtspunt.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 400 mensen op de locatie, van wie circa 50 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij < 100* kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Bedriegertjes met drukknop bij buurthuis De Bonte Kraai (Kraaiennest). Kinderen spelen in de straaltjes. De installatie stond uit.

FONTEIN 81 · STADSDEEL ZUIDOOST

81. Groesbeek

Prioriteit 3 (middel)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.31483, 4.97403 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Fontein (middel)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	3.000 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 300 mensen op de locatie, van wie circa 20 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,6 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 3,2%, bij 3.000 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Beelden in een waterbassin onder het metroviaduct bij de Groesbeekdreef. Het water is bereikbaar voor kinderen. De gemeten concentratie is hoog.

FONTEIN 82 · STADSDEEL ZUIDOOST

82. Holendrechtplein

Prioriteit 3 (middel)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)

Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.29973, 4.96315 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Bedriegertjes: bedriegertjes en drinkwatertappunt (klein)
Mate van blootstelling	Hoog: mensen (vooral kinderen) spelen in of met het water
Belangrijkste blootstellingsroute	Water inslikken
Gemeten waterkwaliteit	< 100 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; < 100 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 800 mensen op de locatie, van wie circa 60 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,3 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 0,5%, bij 50 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Bedriegertjes en een drinkwatertappunt op het Holendrechtplein. Kinderen spelen tussen de straaltjes. De gemeten waterkwaliteit was goed.


FONTEIN 83 · STADSDEEL ZUIDOOST

83. Klieverinkweg (Klikopark)

Prioriteit 3 (middel)
Geen maatregelen



Foto: gemeente Amsterdam (PvE-overzicht fonteinen)



Luchtfoto: PDOK, Beeldmateriaal Nederland 2026 (8 cm)

Locatie: 52.31605, 4.98125 · Open in Google Maps · *ligging van de fontein bij benadering*

Type fontein (PvE)	Waterval: klikopark (klein)
Mate van blootstelling	Middel: het water is bereikbaar en wordt aangeraakt
Belangrijkste blootstellingsroute	Alleen contact met de huid (beperkt inslikken via handen)
Gemeten waterkwaliteit	800 kve E. coli/100 ml op 18-08-2026, onder de grens voor goede zwemwaterkwaliteit; 1.000 kve E. coli/100 ml op 30-09-2026, boven de grens voor goede zwemwaterkwaliteit.
Desinfectie aanwezig	n.b.
Bezoekers op een mooie zomerdag	Circa 150 mensen op de locatie, van wie circa 20 in contact komen met het water of de nevel.
Geschat aantal zieken per dag	0,2 (kans op ziekte per blootgestelde bezoeker 1,1%, bij 1.000 kve/100 ml)
Maatregel	**Geen maatregelen noodzakelijk**

Kwalitatieve gezondheidsrisicoanalyse

Waterval in het Klikopark aan de Klieverinkweg. Bezoekers kunnen het water aanraken. De gemeten concentratie wijst op fecale verontreiniging.

Bijlage 2: Meetrapporten waterkwaliteit

Aquacura

Aan:

Fonteintechniek Gruppen

Karel Kist
karel@fonteintechniekgruppen.nl

Betreft: Meetresultaten watermonsters

Datum Rapportage: 20-08-2026

Monstername datum: 18-08-2026

Werkzaamheden: Waterkwaliteitscheck monsternamelocaties Fonteintechniek Gruppen

Resultaat:

Monster	kve/100ml E.coli
Barentzplein	uit
Bijlmermonument	27000
Botteskerksingel	<100
Buikslotermeerplein	100
Carascoplein	300
De Bonte Kraai	uit
Ecuplein	<100
Geertje Wielemaplein	<100
Geuzestraat	uit
Hildo Kropplein	<100
Hogewegplein	<100
Amsterdam Haarlemmerplein	<100
Amsterdam Mercatorplein	<100
Amsterdam Vredeskerk	<100
Amsterdam Osdorpplein	<100
Amsterdam Buikslotermeerplein	<100
Amsterdam August Allebeplein	<100
Amsterdam Sierplein	<100
Amsterdam Adema Scheltemaplein	<100
Amsterdam Ecuplein	uit
Amsterdam Harmoniehof	<100
Amsterdam Iseoplantsoen	900
Amsterdam Leidseplein	<100
Amsterdam Javaplantsoen	<100
Amsterdam Sarphatipark	<100
Amsterdam Teslastraat	100
Amsterdam UJ Klarenstraat	<100
Amsterdam Tuinen van West	<100
Amsterdam van Boetzelaerstraat bol	<100
Amterdam van Boetzelaerstraat nevel	<100
Amsterdam van Rensselaerstraat	<100
Amsterdam Plein 40-45	400
Amsterdam Makasserplein	<100
Amsterdam Museumplein	<100

Aquacura
Dijnselburgerlaan 9
3705 LP Zeist
T +31 624227639

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Heleen de Man. Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Aquacura stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Amsterdam Beursplein	<100
Amsterdam Boerheaveplein	<100
Amsterdam Columbusplein	<100
Amsterdam Flevoparkweg	<100
Amsterdam Groesbeek	3000
Amsterdam Hollandse Tuin	<100
Amsterdam Klieverinkweg	800
Amsterdam Molenwijk	1900
Amsterdam Sibogaplein	<100
Amsterdam Vijfhoekpark	<100
Amsterdam Zuiderkerkhofplein	<100
Holendrechtplein	<100
Karel Doormanplein	1400
Kolenkitkerk	<100
Koopvaarderplantsoen	200
Krugerplein	2000
Lambertus Zijlplein	<100
Lloydplein	<100
Marie Heinekenplein	100
Max Euweplein	100
Mombassaplein	6100
Nassaustraat	<100
Nieuwezijds Voorburgwal	<100
Park Frankendael Middenweg 72	Element niet te bereiken door afgezet gebied.
Park Frankendael Huize Frankendael	<100
Rembrandtpark	<100
Rokin	<100
Stadionplein	<100
Stadspark	<100
Van Beuningenplein	uit
Vechtstraat	<100

Voor stedelijk water worden geen wettelijke eisen gesteld aan de microbiologische waterkwaliteit. Wel zijn gemeenten verplicht om op grond van de Wet Publieke Gezondheid mogelijke gezondheidsrisico's te inventariseren en te voorkomen. Daarom is het water gecontroleerd op de aanwezigheid van E.coli, een parameter die in een Europese Zwemwaterrichtlijn wordt gebruikt om de waterkwaliteit te beoordelen. De aanwezigheid van E.coli in oppervlaktewater toont de aanwezigheid van fecale verontreiniging aan en is een aanwijzing dat er mogelijk ziekteverwekkers in het water aanwezig zijn. De grens voor goede waterkwaliteit is 1000 kve E.coli per 100 mL. Contact met water dat niet aan de eisen uit de Europese Zwemwaterrichtlijn voldoet brengt een verhoogd risico op maagdarmklachten met zich mee.

Bij Bijlmermonument, Amsterdam Groesbeek, Amsterdam Molenwijk, Karel Doormanplein, Krugerplein, Mombassaplein is een verhoogde concentratie *E.coli* gemeten. Aanbevolen wordt om op deze locatie de waterkwaliteit te verbeteren.

Aquacura
Dijnselburgerlaan 9
3705 LP Zeist
T +31 624227639

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Heleen de Man. Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Aquacura stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Aquacura

Aan:

Fonteintechniek Gruppen

Karel Kist
karel@fonteintechniekgruppen.nl

Betreft: Meetresultaten watermonsters

Datum Rapportage: 26-08-2026

Monstername datum: 18-08-2026 en 24-08-2026

Werkzaamheden: Waterkwaliteitscheck monsternamelocaties Fonteintechniek Gruppen

Resultaat:

Monster	kve/100ml E.coli
Barentzplein	uit
Bijlmermonument	27000
Botteskerksingel	<100
Buikslotermeerplein	100
Carascoplein	300
De Bonte Kraai	uit
Ecuplein	<100
Geertje Wielemaplein	<100
Geuzestraat	uit
Hildo Kropplein	<100
Hogewegplein	<100
Amsterdam Haarlemmerplein	<100
Amsterdam Mercatorplein	<100
Amsterdam Vredeskerk	<100
Amsterdam Osdorpplein	<100
Amsterdam Buikslotermeerplein	<100
Amsterdam August Allebeplein	<100
Amsterdam Sierplein	<100
Amsterdam Adema Scheltemaplein	<100
Amsterdam Ecuplein	uit
Amsterdam Harmoniehof	<100
Amsterdam Iseoplantsoen	900
Amsterdam Leidseplein	<100
Amsterdam Javaplantsoen	<100
Amsterdam Sarphatipark	<100
Amsterdam Teslastraat	100
Amsterdam UJ Klarenstraat	<100
Amsterdam Tuinen van West	<100
Amsterdam van Boetzelaerstraat bol	<100
Amterdam van Boetzelaerstraat nevel	<100
Amsterdam van Rensselaerstraat	<100
Amsterdam Plein 40-45	400
Amsterdam Makasserplein	<100
Amsterdam Museumplein	<100

Aquacura
Dijnselburgerlaan 9
3705 LP Zeist
T +31 624227639

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Heleen de Man. Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Aquacura stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Aquacura

Amsterdam Beursplein	<100
Amsterdam Boerheaveplein	<100
Amsterdam Columbusplein	<100
Amsterdam Flevoparkweg	<100
Amsterdam Groesbeek	3000
Amsterdam Hollandse Tuin	<100
Amsterdam Klieverinkweg	800
Amsterdam Molenwijk	1900
Amsterdam Sibogaplein	<100
Amsterdam Vijfhoekpark	<100
Amsterdam Zuiderkerkhofplein	<100
Holendrechtplein	<100
Karel Doormanplein	1400
Kolenkitkerk	<100
Koopvaarderplantsoen	200
Krugerplein	2000
Lambertus Zijlplein	<100
Lloydplein	<100
Marie Heinekenplein	100
Max Euweplein	100
Mombassaplein	6100
Nassaustraat	<100
Nieuwezijds Voorburgwal	<100
Park Frankendael Middenweg 72	uit
Park Frankendael Huize Frankendael	<100
Rembrandtpark	<100
Rokin	<100
Stadionplein	<100
Stadspark	<100
Van Beuningenplein	uit
Vechtstraat	<100
Amsterdam Droogbak	100
Amsterdam Hembrugstraat	900
Amsterdam Imogerituin	100
Amsterdam Javaplein	<100
Amsterdam KNSM laan, Azartplein	1600
Amsterdam Maliebaan	2400
Amsterdam Oostenburgerparkje	1800
Amsterdam ten Kateplein	1700
Amsterdam Wertheimplantsoen	2300
Amsterdam Wicherstraat	2200
Amsterdam Willaertstraat	uit
Amsterdam Woltera van Reesstraat	100

Voor stedelijk water worden geen wettelijke eisen gesteld aan de microbiologische waterkwaliteit. Wel zijn gemeenten verplicht om op grond van de Wet Publieke Gezondheid mogelijke gezondheidsrisico's te inventariseren en te voorkomen. Daarom is het water gecontroleerd op de aanwezigheid van E.coli, een parameter die in een Europese Zwemwaterrichtlijn wordt gebruikt om de waterkwaliteit te beoordelen. De aanwezigheid van E.coli in oppervlaktewater toont de aanwezigheid van fecale verontreiniging aan en is een aanwijzing dat er mogelijk ziekteverwekkers in het water aanwezig zijn.

Aquacura
Dijnselburgerlaan 9
3705 LP Zeist
T +31 624227639

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Heleen de Man. Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Aquacura stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

De grens voor goede waterkwaliteit is 1000 kve E.coli per 100 mL. Contact met water dat niet aan de eisen uit de Europese Zwemwaterrichtlijn voldoet brengt een verhoogd risico op maagdarmklachten met zich mee.

Bij Bijlmermonument, Amsterdam Groesbeek, Amsterdam Molenwijk, Karel Doormanplein, Krugerplein, Mombassaplein, Amsterdam KNSM laan, Azartplein, Amsterdam Maliebaan, Amsterdam Oostenburgerparkje, Amsterdam ten Kateplein, Amsterdam Wertheimplantsoen, Amsterdam Wicherstraat is een verhoogde concentratie *E.coli* gemeten. Aanbevolen wordt om op deze locatie de waterkwaliteit te verbeteren.

Aquacura
Dijnselburgerlaan 9
3705 LP Zeist
T +31 624227639

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Heleen de Man. Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Aquacura stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Aquacura

Aan:

Fonteintechniek Gruppen

Karel Kist
karel@fonteintechniekgruppen.nl

Betreft: Meetresultaten watermonsters

Datum Rapportage: 02-10-2026

Monstername datum: 30-09-2026

Werkzaamheden: Waterkwaliteitscheck monsternamelocaties Fonteintechniek Gruppen

Resultaat:

Monster	kve/100ml E.coli
Bijlmermonument	800
Botteskerksingel	<100
Buikslotermeerplein	<100
Ecuplein	<100
Geertje Wielemaplein	<100
Haarlemmerplein	<100
Mercatorplein	<100
Vredeskerk	<100
Osdorpplein	<100
Buikslotermeerplein vijverfontein	<100
August Allebeplein	<100
Sierplein	<100
Adema Scheltemaplein	<100
Harmoniehof	800
Leidseplein	<100
Javaplantsoen	<100
Sarphatipark monument	<100
Teslastraat	300
van Boetzelaerstraat bol	<100
van Boetzelaerstraat nevel	<100
van Rensselaerstraat	<100
Plein 40-45	100
Makasserplein	<100
Museumplein	<100
Kolenkitkerk	<100
Boerheaveplein	<100
Flevoparkweg	<100
Groesbeek	100
Hollandse Tuin	<100
Klieverinkweg	1000
Molenwijk	300
Sibogaplein	<100
Holendrechtplein	<100
Koopvaarderplantsoen	<100

Aquacura
Dijnselburgerlaan 9
3705 LP Zeist
T +31 624227639

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Heleen de Man. Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Aquacura stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

Lambertus Zijlplein	<100
Lloydplein	<100
Marie Heinekenplein	<100
Mombassaplein	<100
Nieuwezijds Voorburgwal	<100
Park Frankendael Middenweg 72	500
Park Frankendael Huize Frankendael	400
Rembrandtpark	<100
Stadspark	<100
Vechtstraat	<100

Voor stedelijk water worden geen wettelijke eisen gesteld aan de microbiologische waterkwaliteit. Wel zijn gemeenten verplicht om op grond van de Wet Publieke Gezondheid mogelijke gezondheidsrisico's te inventariseren en te voorkomen. Daarom is het water gecontroleerd op de aanwezigheid van E.coli, een parameter die in een Europese Zwemwaterrichtlijn wordt gebruikt om de waterkwaliteit te beoordelen. De aanwezigheid van E.coli in oppervlaktewater toont de aanwezigheid van fecale verontreiniging aan en is een aanwijzing dat er mogelijk ziekteverwekkers in het water aanwezig zijn. De grens voor goede waterkwaliteit is 1000 kve E.coli per 100 mL. Contact met water dat niet aan de eisen uit de Europese Zwemwaterrichtlijn voldoet brengt een verhoogd risico op maagdarmklachten met zich mee.

Bij Klieverinkweg is een verhoogde concentratie *E.coli* gemeten. Aanbevolen wordt om op deze locatie de waterkwaliteit te verbeteren.

Aquacura
Dijnselburgerlaan 9
3705 LP Zeist
T +31 624227639

Dit rapport is vrijgegeven onder verantwoording van Heleen de Man. Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden deze en/of de specificaties van de analysemethoden toegezonden. Aquacura stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van door of namens ons verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.