



> Retouradres Postbus 90822 2509 LV Den Haag

L.S.

**Afdeling Inkoop Projecten**

Sectie Inkoop Landsystemen

Van Alkemadeaan 786  
MPC 58 A  
Postbus 90822  
2509 LV Den Haag  
Nederland  
[www.defensie.nl/dmo](http://www.defensie.nl/dmo)

**Contactpersoon**

Mevr. P.H.M. Bremer  
Senior Contractmanager

M +31 (0)6 104 467 52  
[phm.bremer.01@mindef.nl](mailto:phm.bremer.01@mindef.nl)

Datum 28 maart 2017  
Onderwerp Nota van Inlichtingen

**Onze referentie**

711.15.0911.00

*Bij beantwoording datum,  
onze referentie en onderwerp  
vermelden.*

Referte: offerteaanvraag inzake de levering van 2 operatiemodules ten behoeve van mobiel veldhospitaal.

Met betrekking tot de in de referte genoemde aanbesteding doe ik u hierbij, overeenkomstig het gestelde in punt 1.2 – Inlichtingen en contractgegevens - van de aanbestedingsleidraad, de navolgende informatie alsmede de vragen en antwoorden toekomen. De vragen en antwoorden zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief.

Aanvullende informatie:

De herziene Bijlages bij de overeenkomst zijn als separaat document toegevoegd.

Voor alle afwijking tussen het PvE en de compliance matrix geldt dat het gestelde in het PvE van toepassing is.

In de instructie onder punt 4.3.3 is gesteld "Op de Eigenverklaring onder Punt 8.2": voor de eigen verklaring dient gelezen te worden UEA Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Met vriendelijke groet,

P.H.M. Bremer  
Senior Contractmanager

## **BIJLAGE 1 VRAGEN EN ANTWOORDEN**

**Afdeling Inkoop Projecten**  
Sectie Inkoop Landsystemen

### **General Questions:**

**Datum**  
28 maart 2017

**Onze referentie**  
711.15.0911.00

#### **Questions no. 1**

In the Tender Instructions under point 4.3.3 you ask for a Reference Project which is not older than 3 years which has to be filled-in Annex-n° 3. Our Reference Project for a Surgery Tent System (Same configuration as you described in your Tender) was delivered at 14th May 2013.

Can you confirm that DMO accepts this contract as a reference?

#### **Answer no. 1.**

This can not accepted.

### **Questions regarding PVE:**

#### **Question no. 1**

Bijlage 2 Drawing Configuratie Role 2 E MTF 2 x OK met omloop shows a pressure of 100 Pa for Steri Tent , but the existing Steri tent configuration has only an verpressure of less than 50 Pa, so that the overpressure of 80 Pa for the tents 1-63 is higher than the Steri Tent.

#### **Answer no. 1**

This is not applicable.

#### **Question no. 2**

Please confirm that the supplier has only a responsibility to keep a differential pressure (higher pressure) from the OK (V15, 80-82) to Tent 83, from Tent 83 to Tent 23, from V15 to Tent 76 and for the other side from the OK (V16, 89-91) to 88, from Tent 88 to Tent 23 and from V16 to Tent 87.

Furthermore a door system between Tent 20 and Tent 19 has to be delivered to keep the OK area separated from the rest of the system .

#### **Answer no. 2**

This is correct.