

Nota van Inlichtingen-Selectiefase

Betreft: EU aanbesteding persoonlijke beschermingsmiddelen ontsmettingslocatie 'warm zone'

Publicatienummer: 204723

Aanbestedingsnummer: IFV2018-EA-01

Datum: 23 januari 2019

Auteur: Radjes Boejharat

Versie: 1.0

Nr. Onderdeel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Eisen en criteria Aantal filters prijzenblad	Als er in prijzenblad aangaande filters staat "3 filters (per pak)" wil dat dan dan zeggen dat we 6 filters dienen aan te bieden gezien er steeds 2 filters per pak nodig zijn (idem voor 2 en 4 "per pak")	Per oefenpak dienen 2 dummyfilters (=1 set) geleverd te worden.
2	Eisen en criteria Goedkoopste filter	In prijzenblad wordt naar goedkoopste filter verwezen voor het oefenpak, is dat de goedkoopste van de CBRN en ABEKP filter of de goedkoopste in het gamma voor motorunit, zijnde een P filter?	De goedkoopste filter mag een dummyfilter zijn die wel enige weerstand maar geeft maar niet per se een filter functie heeft. De filter dient wel realistisch te zijn in gebruik en voorzien te zijn van een raincap. Deze filter dient wel duidelijk gekenmerkt te zijn als "dummyfilter" om gebruik in real life
3	Eisen en criteria Eis 33	Zijn 8 pakken en 2 motorunits voldoende gezien de korte termijn?	Eis 33 wordt bijgesteld. Het gaat om: - 8 oefenpakken met daarbij 2 filtermotor units en 4 oplaadbare accu's - 8 operationele pakken met daarbij 2 filtermotor unit en 4 accu's. - 16 filter eenheden van dezelfde soort.
4	Eisen en criteria Eis 27	Min 2 filters met EN148-1 aansluiting maar die aansluiting is een standaard Schroefdraad aansluiting en de motorunit van 3M op de RJS werkt niet	Eis 27 wordt bijgesteld. De verbinding tussen filter en motorfilterunit dient in een standaard te voorzien zodat meerdere filter toepassing (zie programma
5	Bewijslast Bijlage 11	In bijlage 11 kan je niet per eis antwoorden en er wordt verwezen naar bijlage 9, dat moet bijlage 10 zijn, programma van eisen?	Er zal een aangepaste bijlage op TenderNed beschikbaar gesteld worden, waarin per eis akkoord kan worden gegeven. Het gaat om bijlage 10.
6	Eisen en criteria Eis 8	Verwijzingen naar bijlage 20 maar die vervalt toch?	Bijlage 20 vervalt. Bijlage 19 is van toepassing
7	Eisen en criteria Eis 20	Wijzigingsvoorstel : Het gekeurd concept voorziet een controle van de werking van de motor en de batterijen voor ingebruikname. De motor kan dus niet gemonteerd op het pak geleverd worden. De wettelijk gekeurde gebruikersinstructie voorziet plaatsing van de motor aan het pak na controle.	Volgens uw instructiefilm wordt er pas getest als de motorunit in het pak geplaatst is. Het IFV wil het pak (in koude situatie, vooraf) geheel klaar te maken en voor inzet (warme situatie, moment van incident)accu en filters te plaatsen in combinatie met de uit te voeren controles.
8	Eisen en criteria Eis 40	Wijzigingsvoorstel : Drinkvoorziening maakt geen deel uit van het totaal gekeurd concept. Kan drinkvoorziening buiten het concept aangeboden worden?	Neen, u levert een beschermingsconcept aan conform de verordening (EU) 2016/425 hierdoor voldoet het aan de keuringseisen.
9	Eisen en criteria Eis 40	Als drinkvoorziening als accessoire wordt aangeboden, zal het op de heup gedragen worden met een max. inhoud van 1,5 L. Is dat voldoende ?	Ja, 1,5 liter is voldoende.
10	Eisen en criteria Eis 40	We kunnen via R&D het concept uitbreiden met een camelbak, maar moet dan	Het IFV gaat niet in op uw aanbod omdat zij uitgaat van een beproeft concept.
11	Eisen en criteria Eis 25	Verwijzing naar bijlage 20 is onjuist	Bijlage 20 moet bijlage 18 zijn.

12 Planning	G3 Practical Performance Tests (Draagproef)	Bij inschrijving dienen de benodigde monsters voor de Practical Performance testen aangeleverd te worden'	Op donderdag 21 februari 2019 dienen de benodigde monsters voor de Practical Performance testen aangeleverd te worden'
13 Planning		Wanneer wordt bekend gemaakt of er dan niet mag worden deelgenomen aan de draagproef?	Uiterlijk 13 februari 2019 zal dit aan de deelnemende partijen worden medegedeeld
14 Eisen	Aantal filters prijzenblad	Het aantal gevraagde motorunits staat onjuist aangegeven als 400.	Het aantal gevraagde motorunits is 500.