

Nota van inlichtingen 1

Europees openbare aanbesteding NEN-3140 inspecties (perceel 1) + elektrotechnische werkzaamheden (perceel 2) (DIG-11871)

nr#	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inhoud	Scios	De inspecties dienen uitgevoerd te worden volgens NEN3140 conform de kwaliteitsborging zoals vastgelegd in SCIOS scope 8?	Ja dat is juist.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
2	Inhoud	Indexering	In leidraad 2.3 wordt beschreven dat verlenging van 2 naar 4 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden een optie is. Hoe wordt omgegaan met indexering van de tarieven in deze extra 2 jaar?	Dit betreffen gelijkblijvende condities met uitzondering van de (eventuele) indexatie.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
3	Inhoud	bijlage 2	Op tab Tarievenblad P1 worden tarieven gevraagd voor diverse installaties, op de tab telling staan alleen AWZI's. Kan opdrachtgever ook de technische informatie van de andere installaties beschikbaar stellen?	<p>Om de Inschrijver in staat te stellen een gedetailleerde inschatting van de installaties te maken heeft HHR ter informatie onderstaande installaties als bijlage van deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Awzi Leiden ZW is een rioolwaterzuivering en een van de grootste installaties die voor kan komen. Een deel van de zuivering is een ATEX installatie ter informatie is het Explosie Veilig Document (EVD) van de ATEX installatie bijgevoegd. - Awtg Parklaan is een van de grootste rioolgemaal zowel voor wat betreft vermogen als voor omvang. - Awtg Noordwijkerhout is een redelijk standaard rioolgemaal hiervan komen er diverse voor. - BG Gouda is een boezemgemaal en een van de grootste gemalen die wij hebben in het oppervlakte water. - PG Alpherhoorn is een groot poldergemaal met daarbij een inlaatwerk en vuilvisinstallatie. - PG Zwetpolder is een klein poldergemaal. - Stuw Azielaan is een installatie met een buitenkast van beperkte omvang. 	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
4	Inhoud	Scios	Dient het inspectiebedrijf in het bezit te zijn van certificaat keuringsbedrijf SCIOS scope 8?	Nee, dit betreft geen geschiktheidseis op bedrijfsniveau. De keuring dient wel conform de SCIOS scope 8 te worden uitgevoerd.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
5	Uitvoering	Bijlage 10 Programma van Eisen TM-54	Volgens welke inspectie-methodiek dient de ATEX-inspectie uitgevoerd te worden?	<p>Een elektrische installatie in een ATEX omgeving moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 60079, met name deel 14 (aanleg) deel 17 (inspectie en onderhoud elektrische installaties. In de NEN-EN-IEC 60079-17:2014 worden de inspectie methode en inspectie schema's voorgeschreven. Inspectie moet uitgevoerd worden aan de hand van de tabellen 1, 2 en 3 van deze norm. Er zijn 3 inspectie niveaus :</p> <p>D = gedetailleerd C = nauwkeurig V = visueel</p> <p>De Inschrijver kan voor zijn prijsvorming uitgaan van een inspectieniveau C.</p>	Perceel 1 NEN-3140 inspecties

6	Uitvoering	Bijlage 10 Programma van Eisen	Zijn de te inspecteren locaties met de auto goed bereikbaar of kan in directe nabijheid van de locaties geparkeerd worden?	De Inschrijver kan er voor het overgrote deel van de locaties vanuitgaan dat deze goed bereikbaar zijn. Voor een aantal locaties dient de Opdrachtnemer op afstand te parkeren en het laatste stuk te voet af te leggen.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
7	Uitvoering	Bijlage 10 Programma van Eisen PB-03	In dit item is aangegeven dat kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden direct en in samenspraak uitgevoerd moeten worden. Valt het vervangen van onderdelen hier ook onder. Zo ja, kunt u voorbeelden noemen hiervan?	Zie beantwoording van vraag 13	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
8	Inhoud	Bijlage 10 Programma van Eisen TM-54	Kunt u nadere informatie verschaffen over de aantallen componenten in en oppervlaktes van ATEX gezoneerde gebieden?	Om de Inschrijver in staat te stellen een gedetailleerde inschatting van de componenten en oppervlaktes in een ATEX zoning te maken heeft HHR ter informatie onderstaande installatie als bijlage van deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. - Awzi Leiden ZW is een rioolwaterzuivering en een van de grootste installaties die voor kan komen. Een deel van de zuivering is een ATEX installatie ter informatie is het Explosie Veilig Document (EVD) van de ATEX installatie bijgevoegd.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
9	Inhoud	Bijlage 10 Programma van Eisen TM-54	Bij welke locaties zijn er ruimten met ATEX gezoneerd gebied?	Leiden Zuid-West Leiden Noord Velsen Haarlem Waarderpolder	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
10	Uitvoering	Bijlage 10 Programma van Eisen PB-06	Welke termijn zit er tussen de datum van het verstrekken van de PO's en de daarop aangegeven geplande gereeddatum?	Voor elke inspectie wordt vanuit het onderhoudsysteem van de Opdrachtgever een "job" met bijbehorende prioriteit gegenereerd. Aan deze jobs wordt een geplande gereeddatum van 600 uur of 3 maanden gekoppeld vanaf het moment dat de job verstrekt wordt.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
11	Proces	Bijlage 10 Programma van Eisen PB-06	Worden deze PO's verstrekt aan het begin van het betreffende inspectiejaar vertrekt voor alle in dat jaar te inspecteren objecten?	De Inschrijver mag er vanuit gaan dat de PO's aan het begin van het inspectiejaar worden verstrekt. De Aanbesteder behoudt zich echter het recht om PO's gedurende het inspectiejaar bekend te maken, maar streeft er naar dit tot een minimum te beperken.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
12	Uitvoering	Bijlage 10 Programma van Eisen PM-02	PM-02: Heeft opdrachtgever een reeds aanwezige DAP-versie waar de opdrachtnemer gebruik van kan maken of dient de opdrachtnemer vanuit een blanco opzet zelf een DAP op te stellen.	Ter vastlegging van de document afspraken en procedures dient de Opdrachtnemer een DAP in te dienen. Het staat de Opdrachtnemer vrij hier een eigen format voor te hanteren, mits de genoemde onderwerpen in PM-02 er compact en helder in zijn uitgewerkt.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
13	Proces	Bijlage 10 Programma van Eisen PB-03	In dit item is aangegeven dat kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden direct en in samenspraak uitgevoerd moeten worden. Is het direct kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden een vereiste om voor eventuele gunning in aanmerking te komen?	HHR wenst zo (kosten)efficiënt mogelijk om te springen met alle kleine reparatie-/onderhoudswerkzaamheden en zoekt hierin graag de samenwerking op. Echter, het uitvoeren van kleine reparatie-/onderhoudswerkzaamheden is geen vereiste voor het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden binnen perceel 1. Eis PB-03 wordt om die reden als volgt aangepast: 'Alle kleine en grote reparatie-/onderhoudswerkzaamheden die worden geconstateerd dienen tevens conform eis TM-08 in het inspectierapport te worden opgenomen.' Na gunning zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden om te kijken of en hoe invulling gegeven kan worden aan eventuele Kleine reparatie-/onderhoudswerkzaamheden.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties

14	Uitvoering	Bijlage 10 Programma van Eisen PB-03	In dit item is aangegeven dat kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden direct en in samenspraak uitgevoerd moeten worden. Wat voor werkzaamheden worden hier precies mee bedoeld. Kunt u voorbeelden geven?	Zie beantwoording van vraag 13	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
15	Inhoud	Prijsblad	Kunnen we ervan uitgaan, dat de tarieven in het prijzenblad exclusief eventuele her-inspecties van de installaties zijn? Of er her-inspectie uitgevoerd moet worden en wat de omvang hiervan is, is vooraf namelijk niet te bepalen.	HHR bevestigt dat eventuele her-inspecties geen onderdeel uitmaken van de opdracht en daarmee ook niet zijn opgenomen in het prijzenblad.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
16	Inhoud	Prijsblad	Bij tabblad "installaties" staan bij de slibverwerkingsinstallaties geen installatiegegevens (MCC/verdelers/groepen) aangegeven. Deze informatie ontbreekt ook bij diverse locaties in tabblad "Telling" zoals bij AWZI Leiden Noord, AWTG Noordwijkerhout, AWZI Noordwijk enz. Kunt u deze informatie nog aanleveren of betekent dit dat deze niet geïnspecteerd hoeven te worden bij de betreffende locaties.	HHR bevestigt dat alle opgegeven locaties geïnspecteerd dienen te worden. De slibverwerkingsinstallaties maken altijd onderdeel uit van de te inspecteren zuiveringslocaties. Om de Inschrijver in staat te stellen een gedetailleerde inschatting van de installaties te maken verwijst HHR naar beantwoording van de vragen 3 en 8 in deze NVI.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
17	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 22 IE-rechten	Mogen we er van uit gaan dat met resultaten bedoeld wordt: de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer geleverde producten?	De resultaten van de verrichten diensten. In dit geval zouden dit producten, oplossingen etc. kunnen zijn, afhankelijk van wat door Opdrachtnemer is uitgevoerd.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
18	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 20.5 terugbetaling onverschuldigde betaling	Mogen wij ervan uitgaan dat ten aanzien van art. 20.5 de reeds verrichte werkzaamheden niet als onverschuldigd worden aangemerkt?'	Dat is correct tenzij de reeds verrichte werkzaamheden niet conform afspraak/overeenkomst zijn uitgevoerd.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
19	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 19.3 Aansprakelijkheid per gebeurtenis	Op grond van de Gids Proportionaliteit is de toevoeging "per gebeurtenis" niet toegestaan omdat dit niet aansluit bij wat gebruikelijk is in de branche. Wij verzoeken u dit te schrappen of te beperken tot max. 2 gebeurtenissen.	Het aantal gebeurtenissen is reeds in de AWVODI beperkt tot 5 gebeurtenissen. Dit blijft gehandhaafd.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
20	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 19 Aansprakelijkheid	Opdrachtnemer wenst de te aanvaarden aansprakelijkheid te beperken tot directe schade. Wij verzoeken u het onderhavige artikel overeenkomstig aan te passen. Zo niet, kunt u dat dan motiveren?	Niet akkoord. De wet kent geen onderscheid in soorten schade. De aansprakelijkheid is bovendien al beperkt in de AWVODI, verdere beperking is niet opportuun; graag verwijzen wij u ook naar de toelichting op de AWVODI: https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2018/04/Toelichting-consultatierisicoverie-AWVODI-2018.pdf	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
21	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 14.2 Meerwerk	Mogen wij er van uit gaan dat de meerwerkbeperking in art. 14.2 niet naar de letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van art. 14.2 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken, zoals bezwaren en calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te sluiten.	De Inschrijver mag er van uitgaan dat HHR op een proportionele wijze met de toepassing van dit Artikel omgaat. Indien in de praktijk Opdrachtnemer van mening is dat zij geen invloed heeft (door bijvoorbeeld bezwaren of calamiteiten) zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden om tot een redelijke oplossing te komen. De bewijslast hiervoor ligt echter wel bij Opdrachtnemer om aan te tonen dat zij hier daadwerkelijk geen invloed op heeft (gehad). Het artikel blijft hiermee wel gehandhaafd.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
22	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 11.3 geheimhouding	Ook wij als Opdrachtnemer hebben belang bij dat de resultaten niet zonder toestemming worden gedeeld. Wij verzoeken u om artikel 11.3 wederzijds te hanteren.	HHR gaat hier niet mee akkoord. Indien Opdrachtnemer van mening is dat bepaalde resultaten absoluut niet mogen worden gedeeld dient Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever te melden. In dat geval zal Opdrachtgever de specifieke situatie beoordelen en kijken of hierin mee kan worden gegaan.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
23	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 5.3 vervanging personeel	Kunt u bevestigen dat het bepaalde in artikel 5.3 niet van toepassing is indien op verzoek van Opdrachtgever personeel wordt vervangen door hoger gekwalificeerd of meer gespecialiseerd personeel?	Nee, dat kunnen wij niet bevestigen. In dit specifieke geval dient Opdrachtnemer het juiste gekwalificeerd personeel te leveren om de inspecties uit te voeren. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om het juiste personeel voor de uit te voeren dienstverlening naar het werk te sturen. Ook is in dit geval het tarief voor de inspectie een vast bedrag per installatie, daarmee is er geen mogelijkheid om andere of hogere kosten in rekening te brengen.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties

24	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 3	Kunt u bevestigen dat dit artikel uitsluitend van toepassing is gedurende de looptijd tot het moment van acceptatie van de diensten als bedoeld in artikel 4 dan wel in ieder geval tot het moment alle verplichtingen uit de overeenkomst over en weer zijn nagekomen?	Dat is juist.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
25	Juridisch	AWVODI 2018 artikel 3	Mogen we er vanuit gaan dat de definitie onder 1.1. ook van toepassing is op artikel 3.1.?	Nee, onder 1.1. wordt de term beroepsfouten gedefinieerd. Deze definitie komt echter niet voor in artikel 3.1.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
26	Juridisch	UEA	Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.1. Kunt u specificeren hoe wij in de UEA Deel V Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden dienen te beantwoorden?	Zoals aangegeven in het UEA formulier is deel V enkel van toepassing op niet- openbare procedures, mededingingsprocedure met onderhandeling, concurrentiegerichte dialogen en innovatiepartnerschappen. De door HHR gevolgde procedure betreft een 'openbare procedure' daarmee is deel V niet van toepassing.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
27	Proces	Inschrijvingsleidraad	Inschrijvingsleidraad 3.4 leveranciersbeoordeling. Kunt u meer specificeren hoe en met name hoe vaak deze leveranciersbeoordeling plaats vindt?	HHR maakt voor bij de leveranciersbeoordeling gebruik van de beoordelingswijze zoals in de leidraad is beschreven en als bijlage 8 van de leidraad is bijgevoegd. Een leverancierbeoordeling vindt in beginsel jaarlijks plaats. Echter op basis van een slecht of matige score bij de leverancierbeoordeling kan deze frequentie worden verhoogd.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
28	Proces	inschrijvingsleidraad	Inschrijvingsleidraad 3.4 leveranciersbeoordeling. Kunt u aangeven hoe het contractmanagement vanuit de HHR ingericht wordt? Welke overlegmomenten zijn er minimaal en welke rapportages worden er verwacht?	HHR richt het contractmanagement risicogestuurd in. Dat wil zeggen dat minimaal de overlegmomenten plaats zullen vinden zoals die zijn opgenomen in Bijlage 10 Progamma van Eisen. Echter, mocht de uitvoering van de werkzaamheden aanleiding geven om daarin vaker met elkaar in overleg te treden, dan zullen er aanvullende overleggen plaatsvinden om beheersmaatregelen met elkaar af te spreken.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
29	Proces	Tarievenblad	Tarievenblad perceel 1: u vraagt vaste prijzen voor tal van installaties. Kunt u echter eenduidig specificeren wat de omvang is per prijsregel is? Wat houdt een rioolgemaal in, wat houdt een rioolpomp in? Wat houdt een zuiveringsinstallatie in?	Om de Inschrijver in staat te stellen een gedetailleerde inschatting van de installaties te maken verwijst HHR naar beantwoording van de vragen 3 en 8.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
30	Proces	Tarievenblad	Tarievenblad perceel 1: welke prijs verwacht u bij een "zuiveringsinstallatie". Is dit de losse prijs van een slibverwerkingsinstallatie of is dit het totaal van een AWZI in een locatie? Als dit zo is, kan dit wel voor een vaste prijs per locatie, de verschillen zijn groot.	Om de Inschrijver in staat te stellen een gedetailleerde inschatting van de installaties te maken verwijst HHR naar beantwoording van de vragen 8 en 16.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
31	Proces	2e vragenronde	Kan er een tweede vragen en antwoord ronde plaats vinden gezien de beperkte tijd tussen publicatie en indienen vragen?	Nee, HHR heeft besloten geen tweede vragenronde op te nemen.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties, Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden
32	Inhoud	ATEX	In de inschrijvingsleidraad en/of bijlagen hebben we geen specifieke objecten aangetroffen welke vallen onder de definitie ATEX-zone. Kan OG dit per locatie duiden, danwel een RI&E meesturen waaruit blijkt welke locaties als ATEX zone aangemerkt zijn?	Zie beantwoording van vragen 8 en 9.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties, Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden
33	Uitvoering	Perceel 1, kleine werkzaamheden	In bijlage 10 (perceel1) staat bij PB-03 "Alle kleine reparatie-/onderhoudswerkzaamheden moeten direct en in samenspraak met de Opdrachtgever uitgevoerd worden." Samenwerking en kordaat optreden met de inspecterende of herstellende partij is uitdagend en is de vraag hoe OG dit voor zich ziet na gunning.	Zie beantwoording vraag 13.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties, Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden

34	Contract	Marge op materiaal	Marge van 4% op materiaal is niet kostendekkend bij een netto inkoopprijs van € 1000,- is er slechts € 40.- marge voor handelingskosten, dit is niet kostendekkend. voorstel om categorieën te hanteren: tot 5.000 10%, van 5.000 tot 10.000 8%, boven 10.000 6%.	Nee, HHR heeft besloten niet akkoord te gaan met uw voorstel. De in de uitvraag opgenomen marge op materiaal blijft gehandhaafd.	Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden
35	Inhoud	Hinder	Bij "Subgunningscriterium 1.1 Plan van aanpak NEN3140 inspecties – lid 2", stelt u de verwachting te hebben om zo min mogelijk hinder te ondervinden. Kunt u, in het kader van een objectieve beoordeling, 'hinder' definiëren? Zo ja, kunt u deze dan uitschrijven in uw antwoord?	Onder hinder kan in dezen worden gedacht aan overlast, verstoring, belemmering van processen en/of werkzaamheden binnen HHR.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties, Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden
36	Inhoud	verwachtingen	6.1.1 Kwalitatieve subgunningcriteria U stelt dat de wijze van beoordeling "kwalitatieve subgunningscriteria" afhankelijk is van de mate waarin invulling wordt gegeven aan uw verwachtingen. Wil dit zeggen dat niet al uw verwachtingen zijn vastgelegd in de eisen oftewel het contract? Zo niet, kunt u de reden of overweging 'waarom niet al de verwachtingen zijn vastgelegd in eisen' toelichten aan de hand van uw antwoord.	Nee dat wil dit niet zeggen. Het is onmogelijk om alles uit te schrijven in eisen, en eisen kunnen ook op meerdere manieren worden uitgevoerd. De eis is daarmee gespecificeerd maar het 'hoe' is aan de opdrachtnemer, dit 'hoe' dient zo veel als mogelijk aan de verwachtingen van HHR te voldoen danwel deze te overtreffen, hiervoor zijn de gunningscriteria opgesteld, om inzicht te geven in de invulling van de opdracht op basis waarvan HHR de juiste inschrijver de opdracht kan gunnen.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties, Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden
37	Proces	projectmanagement	Vanuit bijlage 11 programma van eisen wordt best wat verwacht tav het projectmanagement terwijl er t.a.v. verwachte werkzaamheden alleen een indicatie van het bedrag gegeven kan worden. Logischerwijs omvat het projectmanagement ook het bijwonen van diverse overleggen. In het tarievenblad is geen tarief opgenomen voor projectleider. Kunt u aangeven onder welke functie het projectmanagement (voor bv het bijwonen van overleggen) verrekend wordt?	HHR ziet dit als accountmanagement, eventuele kosten hiervan dienen verwerkt te zijn in de overige uitgevraagde tarieven.	Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden
38	Inhoud	Scope	In de inschrijvingsleidraad wordt bij de beschrijving van de opdracht aangegeven dat dit o.a. het (preventief) elektrotechnisch onderhoud van diverse apparatuur omvat. In Bijlage 11 wordt gesproken over de onderhoudsstrategie van Opdrachtgever. Kunt u toelichten wat we kunnen verwachten bij het preventief onderhoud; is er bijvoorbeeld sprake van vast onderhoud wat jaarlijks op x locaties uitgevoerd moet worden?	HHR verstaat onder preventief onderhoud het uitvoeren van onderhoud ten behoeve van de veiligheid/het veilig gebruiken van een installatie. De Inschrijver kan hierbij onder andere denken aan het uitvoeren van NEN 3140 herstelwerkzaamheden die vanuit de NEN3140 inspecties door de Opdrachtgever worden opgedragen. Het betreft nadrukkelijk geen terugkerend jaarlijks onderhoud dat op meerdere locaties wordt uitgevoerd.	Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden
39	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; IM-05	Dit item lijkt te behoren tot de werkzaamheden vanuit Perceel 2. Kunnen wij er van uitgaan dat het verzorgen van hijs(kraan)installaties, steigers en ladders niet tot de inspectiewerkzaamheden behoort?	De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor eigen materiaal. In de praktijk is op een beperkt aantal locaties klimmateriaal nodig. HHR past om die reden eis IM-05 als volgt aan: Coördinatie en planning van overige (hulp)middelen waaronder steigers,ladders e.d. vallen onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
40	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; TM-40	Het verrichten van tekenwerk valt ons inziens niet onder het takenpakket van een NEN 1010, NEN 3140 en/of SCIOS Scope 8 inspecteur. Kunnen wij er van uitgaan dat het verrichten van tekenwerk niet valt onder de inspectiewerkzaamheden van Perceel 1?	Ter verduidelijking, HHR doelt met deze eis op de werkzaamheden als beschreven onder eis TM-20. Dat wil zeggen dat wanneer de inspecteur constateert dat de tekeningen niet accuraat of compleet zijn, de Opdrachtnemer deze dient aan te vullen met de juiste weergave op de PDF van de installatie en hiervan in de opmerkingenlijst melding dient te maken. De Opdrachtgever zal dan zorgdragen voor de feitelijke verwerking daarvan in het tekenwerk. HHR bevestigt dat er in de basis geen tekenwerk in perceel 1 zit.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties

41	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; OM-03	Beschikt HHR over een digitaal werkvergunningensysteem zodat ondertekenen van de werkvergunning door de opdrachtgever digitaal en vooraf kan plaatsvinden?	HHR is in het bezit van een digitaal systeem. De werkvergunningen zullen afhankelijk van de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden jaarlijks getekend en afgegeven worden.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
42	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; PB-14	Opdrachtnemer heeft geen grip op tijdsduur van acceptatie, kan hier in een maximum aantal dagen van bijvoorbeeld 30 dagen worden voorzien?	Naar aanleiding van de gestelde vraag gaat HHR akkoord met het onderstaande: De Opdrachtgever zal binnen 30 dagen uitsluitel geven aangaande de acceptatie van de werkzaamheden.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
43	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; PB-07	Dit item lijkt grotendeels te behoren tot de werkzaamheden vanuit Perceel 2. Kunnen wij er van uitgaan dat plannings van onderaannemers en werkzaamheden van eventueel voorgeschreven zelfstandige hulppersonen niet tot de planning van de inspectiewerkzaamheden behoort?	Naar aanleiding van de gestelde vraag heeft HHR eis PB-06 uit bijlage 10 Programma van Eisen Perceel 1 als volgt gewijzigd: De planning bevat ten minste: - Alle data, termijnen en mijlpalen te bevatten voortkomend uit de Overeenkomst. te maken. - Relevante vergunningsprocessen zichtbaar te maken. - Relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te maken (bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen).	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
44	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; PB-06	Dit item lijkt te behoren tot de werkzaamheden vanuit Perceel 2. Kunnen wij er van uitgaan dat de preventieve periodieke onderhoud niet tot de inspectiewerkzaamheden behoort?	Ja, HHR voorziet alleen voor Perceel 1 werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om de inspectiewerkzaamheden uit te voeren. De inspecties worden uitgezet middels PO's uit het onderhoudssysteem van de Opdrachtgever, wat staat voor preventief periodieke onderhoudsjobs. Zie ook het antwoord onder vraag 10	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
45	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; PB-05	In geval van een calamiteit, ongeluk of ziekte is soms pas op de dag zelf bekend dat een inspectie niet kan worden uitgevoerd op de geplande dag. Geldt hiervoor een uitzondering?	De Inschrijver mag er van uitgaan dat HHR op een proportionele wijze eis PB-05 toepast. De Opdrachtnemer dient te allen tijde zorg te dragen dat risico's in de planning tot een minimum worden beperkt. Indien er sprake is van overmacht zal in alle redelijkheid tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer afspraken gemaakt worden om tot een redelijke oplossing te komen.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
46	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; PB-03	Opdrachtnemer is voornemens de werkzaamheden onder ISO/IEC 17020 accreditatie (RvA) uit te voeren. Kan het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerk worden uitgesloten van de Inspectieactiviteiten?	HHR verwijst voor beantwoording van deze vraag naar de beantwoording van vragen 44 en 13.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
47	Inhoud	Bijlage 10. Programma van Eisen Perceel 1; PM-02	Het invullen van de functie van Installatieverantwoordelijke is geen vast onderdeel van inspectieactiviteiten vanuit de NEN 3140. Mogen wij er van uitgaan dat HHR voorziet in de functie van Installatieverantwoordelijke?	Dat is juist.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
48	Juridisch	•Bijlage 9, AWWODI-2018, artikel 20.1	Het lijkt ons niet redelijk dat er tot ontbinding kan worden overgegaan indien nakoming tijdelijk onmogelijk is. "Tijdelijk" is immers niet gespecificeerd, en kan te wijten zijn aan externe omstandigheden die niet in de invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen. Mogen we vragen de mogelijkheid tot ontbinding op grond van tijdelijk onmogelijke nakoming te schrappen?	Dit zal niet worden geschrapt. Echter kan wel worden meegegeven dat dit artikel uiteraard in alle redelijkheid zal worden toegepast. Indien er zaken zijn waarop Opdrachtnemer daadwerkelijk geen invloed heeft (kunnen hebben) op het verzuim zal hier tot een redelijke oplossing gekomen worden. Zie ook de Toelichting AWWODI bij dit artikel.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
49	Juridisch	•Bijlage 9, AWWODI-2018, artikel 20.1	Mogen we vragen dat ontbinding enkel mogelijk is wanneer er sprake is van een materiële tekortkoming (waarbij overige voorwaarden zoals voorafgaande ingebrekestelling conform artikel 19.1 ongewijzigd blijven)?	Nee, dat is niet akkoord Zie ook de Toelichting AWWODI bij dit artikel.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties

50	Juridisch	•Bijlage 9, AWWODI-2018, artikel 19.5	Dit artikel bepaalt dat op de vrijwaringsclausule geen beroep kan worden gedaan wanneer de tot vrijwaring gehouden partij bewijst dat hij geen schuld heeft aan de schade toebrengende gebeurtenis. Dit impliceert een omkering van bewijslast, hetgeen niet redelijk is. Mogen we vragen om dit zo aan te passen dat er op de vrijwaringsclausule enkel beroep kan worden gedaan door Opdrachtgever nadat bewijs werd geleverd dat de tot vrijwaring gehouden partij schuld heeft aan de schade toebrengende gebeurtenis?	Nee, dat is niet akkoord dit effect is inherent aan de vrijwaring.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
51	Juridisch	•Bijlage 9, AWWODI-2018, artikel 19.3	Mogen we vragen om de totale aansprakelijkheid te beperken tot driemaal de waarde van de opdracht? Indien er niet kan worden afgeweken van de bepaling van aansprakelijkheid per gebeurtenis, vragen wij om de aansprakelijkheid per gebeurtenis te bepalen op tweemaal de waarde van de opdracht, met een maximum van 4 gebeurtenissen (waarbij samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis).	Het aantal gebeurtenissen is reeds in de AWWODI beperkt tot 5 gebeurtenissen. De (financieel) omvang van de aansprakelijkheid is tevens ook reeds beperkt in de AWWODI. Dit zal niet worden aangepast.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
52	Juridisch	•Bijlage 9, AWWODI-2018, artikel 19	Mogen we vragen om aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst) volledig uit te sluiten?	Zie beantwoording vraag 20.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
53	Juridisch	•Bijlage 4, Concept Overeenkomst Perceel 1, artikel 9.1	dit artikel bepaalt dat de Opdrachtgever alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van bedoelde producten verkrijgt. Kan dit worden toegelicht? Kan er voor de goede orde worden toegevoegd dat weliswaar alle bestaande en onafhankelijk ontwikkelde intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en haar licentiegevers te allen tijde gevestigd zijn in en blijven berusten bij de Opdrachtnemer en haar licentiegevers?	Dit artikel ziet met name op auteursrecht op de bedoelde producten/formulieren en tussenproducten daarvan, niet op onderwerpen waarvoor ON licentie van derden heeft verkregen	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
54	Juridisch	•Bijlage 10 TM 08 Bijlage 10 TM 08 aanleveren rapportage	mogen we vragen te bevestigen dat de minimale dekking € 1.000.000 per gebeurtenis en per jaar bedraagt? Of in ieder geval de minimale jaarlijkse dekking verder te specificeren?	Hierbij een verduidelijking op deze geschiktheids. Dit betreft een minimale dekking van € 1.000.000 per gebeurtenis met een minimale dekking van €2.000.000.- per jaar.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
55	Proces	Bijlage 10 TM 08 aanleveren rapportage	Verzoek om de gestelde termijn van 7 dagen naar 28 dagen te brengen.	Nee, dat is niet akkoord	Perceel 1 NEN-3140 inspecties
56	Inhoud	Kerncompetentie 2.1	Kunt u toelichten hoe om te gaan met de eis dat er tenminste 10 maal werkzaamheden op een ATEX locatie uitgevoerd moeten zijn? Kunt u akkoord gaan met een aanpassing naar 3 maal?	HHR acht het aantal van 10 maal werkzaamheden voor deze overeenkomst proportioneel en handhaaft de kerncompetentie. HHR wijst Inschrijver erop dat de Inschrijver doormiddel van het aanleveren van 1 of meerdere referenties dient aan te tonen dat zij in de afgelopen 3 jaar tenminste 10 maal werkzaamheden heeft uitgevoerd in een ATEX omgeving.	Perceel 2 Elektrotechnische (herstel)werkzaamheden
57	Uitvoering	Asbest project adviezen	Zijn er van de (mogelijke) locaties met bouwjaar voor 1995 Asbest project adviezen (APA) opgesteld en kan de aanbestedende dienst hier een overzicht van ter beschikking stellen als aanvullend informatie document?	De Aanbesteder voert momenteel nog asbestinventarisaties van objecten met een bouwjaar van vóór 1995. Het meest recente overzicht van de locaties met een bouwjaar voor 1995 waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden wordt na gunning met de opdrachtnemer gedeeld.	Perceel 1 NEN-3140 inspecties