

Aanvullende vragen en antwoorden n.a.v. eerste nota van inlichtingen:

- Betreffende vraag 3 van de nota, kunnen wij concluderen dat de aannemer enkel een coördineren functie heeft betreffende de PWN en Liander?

*PWN en Liander behoeven niet aangestuurd te worden en werken in principe voor de herinrichtingswerkzaamheden uit. Het is zaak dat de aannemer zijn werkzaamheden afstemt op deze nutswerkzaamheden en de werkzaamheden met elkaar overlegt.*

- Na aanleiding van vraag 26 in de nota. Indien er meer grond naar het depot dient te worden vervoerd dan reëel is ingeschat door de aannemer heeft deze dan recht op verrekening?

*Nee, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden.*

- Is de CROW 500, voorkom schade aan kabels en leidingen, van toepassing?

*Graafschade dient voorkomen te worden, de CROW 500 is hiervoor een goede richtlijn.*