

BIJLAGE 2 DOCUMENTENLIJST I-ASSET EN/OF WERKWIJZE TE MUTEREN GEGEVENS

Aan te planten bomen

nummer	naam	subthema	gps coördinaten	rds coördinaten	hoofdcat beheergroep	subcategorie	subsubcategorie	zijdeberm	cult	w naam	hoogteklasse	jaar van aanplant	nl naam	stamdiameter	Regio	Wegnaam	Wegnummer
1	n.v.t.	Bomen	52.38816724,5.43996147		bomen	bomen in gras	bomen	LB	Populus canescens	Populus	ca. 15 tot 18 m.	2018	Grauwe abeel	4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m	Noord	Vogelweg	N706
2	n.v.t.	Bomen	52.38799589,5.44014422		bomen	bomen in verharding	knotbomen	RB	Fraxinus excelsior 'Atlas'	Fraxinus	tot ca. 6 m.	2018	Es	1 Stamdiameter: tot ca. 0,2 m	Oost	Overijsselseweg	N307
3	n.v.t.	Bomen	52.38816072,5.44053367		bomen	bomen in verharding	leibomen	RB	Quercus robur	Quercus	ca. 6 tot 9 m.	2018	Zomereik, Inlandse eik	1 Stamdiameter: tot ca. 0,2 m	Oost	Oldebroekerweg	N709
4	n.v.t.	Bomen	52.38807388,5.44035564		bomen	bomen in beplanting	vormbomen	MB	Tilia x europaea 'Pallida'	Tilia	ca. 9 tot 12 m.	2018	Koningslinde	2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m	Zuid	Larserweg	N302

Bovenstaande velden dienen als voorbeeld.

Werkbladnaam, volgorde, opmaak, etc. mogen niet gewijzigd worden.

I.p.v. GPS coördinaten mogen ook RDS coördinaten ingevuld worden.

Te verwijderen bomen

nummer	gps coördinaten	rds coördinaten	maatregel
5	52.38813324,5.43966147		boom afwezig
6	52.38766589,5.44033422		boom afwezig
7	52.38116072,5.44054467		boom afwezig
8	52.38117388,5.44721564		boom afwezig

Bovenstaande velden dienen als voorbeeld.

In het VTA formulier dient voor verwijderde bomen "boom afwezig" ingevuld te worden

Werkbladnaam, volgorde, opmaak, etc. mogen niet gewijzigd worden.

I.p.v. GPS coördinaten mogen ook RDS coördinaten ingevuld worden.