

Aanbesteding: Preventief en correctief onderhoud mechanische riolering
gemeente Soest en Baarn
Aanbestedende Dienst: gemeente Soest
Referentie: REA202103

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Excelsheet telt niet alle posten op

Vraag:
Het reinigingsdeel in de inschrijfstaat (excel) wordt niet meegesteld in de
totaalsom van de inschrijving. Klopt dit?

Antwoord:
Een aangepaste inschrijfstaat is bij de nota toegevoegd

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanwezigheid pig-voorzieningen

Vraag:
Bij hoeveel van de strengen die gereinigd moeten worden is er een pig
voorziening aanwezig? En, hoe verrekenen wij de kosten als er geen pig
voorziening aanwezig is?

Antwoord:
Bij elke streng die gereinigd moet worden zijn lanceerpunten aanwezig op
het einde van de streng en bij elke diameter verandering.

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Tariefbepaling pigging

Vraag:
Er moet vier kilometer gepigd worden. Is dit vier kilometer in één keer of

4000x een meter? Welke lengte persleidingreining (en wellicht hoeveel strengen) moeten wij aanhouden voor onze afprijzing per meter?

Antwoord:

Een overzichtslijst met gereinigde persleidingen is bij de nota toegevoegd

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Reiniging putten

Vraag:

Moet er afgedaald worden voor het reinigen van de putten?

Antwoord:

Alleen waar nodig om de put goed te reinigen, bijvoorbeeld de BBB's, droogopgesteld gemaal en vacuumentank van vacuümgemaal.

Voor de kleine gemalen geldt dat wanneer de opdrachtnemer een methode heeft om alles vanaf maaiveld te reinigen en al het vuil vanaf het maaiveld op te zuigen dit acceptabel is, mits voldaan wordt aan het gestelde in het bestek

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Algemeen "Veiligheid" - 1

Vraag:

Vraag: Hoe heeft de OG de installatieverantwoordelijkheid georganiseerd?

Antwoord:

De gemeenten Soest en Baarn hebben geen installatie verantwoordelijke.

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Algemeen “Arbeidsomstandigheden” - 1

Vraag:

De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om een veilige werkplek te creëren voor zijn medewerkers en voor derden. Bovenliggende Europese Richtlijn 89/391/EEG, schrijft maatregelen voor ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de medewerker op het werk. Hierin staat evenals in de arbeidsomstandighedenwet, de verplichting voor de werkgever om passende maatregelen te nemen op het gebied van eerste hulp en evacuatie van medewerkers. Bij het openen van afdekluisen/deksels bij gemalen en bergbezinkvoorzieningen en het afdalen in een besloten ruimte is het noodzakelijk om aangeliend te zijn, zo kan de tweede, verplicht aanwezige medewerker te allen tijde levensreddende handelingen verrichten.

Vraag: Is deze stelling correct? M.a.w. dient er bij het preventieve en correctieve onderhoud aan gemalen en bergbezinkvoorzieningen met 2 monteurs gewerkt te worden?

Antwoord:

Zoals aangegeven in het PVE dient gewerkt te worden conform 'veilig werken in riolen' hierin staat dat bij afdalen en betreden van besloten ruimten altijd twee personen aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld bij een storingen aan een besturingskast is dit lang niet altijd noodzakelijk. Dus nee, er hoeft niet altijd met twee monteurs gewerkt te worden.

Percelen:

P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op:

17-09-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE 8.5.5 Storingen aan voedingskabels

Vraag:

Indien een voedingskabel (achter de meter van de netbeheerder, dus bijvoorbeeld tussen moederkast en dochterkast drukriool) defect is dient de opdrachtnemer dit defect te verhelpen. De kosten hiervan dienen in de prijs voor correctief onderhoud te zijn opgenomen. De opdrachtnemer is vrij om de wijze van het verhelpen van de storing te bepalen. Indien deze er voor kiest om graafwerkzaamheden uit te voeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gedaan te worden

Zoals de OG al zelf schrijft zijn hier bijna altijd graafwerkzaamheden mee gemoeid, het is niet in te schatten hoe vaak dit voor kan komen. Dit brengt nogal wat kosten met zich mee en kan daarom niet binnen de huidige posten

van de correctieve storingen worden verdisconteerd.

Vraag: Is de OG bereidt om voor storingen aan voedingskabels een aparte post op te nemen?

Antwoord:

Herstel Kabelbreuk kan op stelpost worden verrekend.

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:

PvE 8.5.4 Verstoppingen persleidingen

Vraag:

Indien een persleiding verstopt is dient de opdrachtnemer deze verstopping te verhelpen. De kosten hiervan dienen in de prijs voor correctief onderhoud te zijn opgenomen. De opdrachtnemer is vrij om de wijze van het verhelpen van de verstopping te bepalen. Indien deze er voor kiest om graafwerkzaamheden uit te voeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gedaan te worden.

Het verhelpen van verstoppingen in persleidingen is arbeidsintensief, het is niet in te schatten hoe vaak dit voor kan komen. Dit brengt nogal wat kosten met zich mee en kan daarom niet binnen de huidige posten van de correctieve storingen worden verdisconteerd.

Vraag: Is de OG bereidt om voor verstoppingen van persleidingen een aparte post op te nemen?

Antwoord:

Nee

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:

PvE 8.9 Levering pompen (deel 2)

Vraag:

Voor het leveren van pompen en pomp onderdelen is een stelpost van € 20.000,- opgenomen voor de gemeente Soest en van € 5.000,- voor de

gemeente Baarn. De inschrijfprijs van de aannemer voor het leveren van pompen en pomponderdelen is het gemiddelde opgegeven percentage keer het bedrag van de stelpost.

In het PvE heeft u het over pompen en pomponderdelen en op beide inschrijfstaten heeft u het alleen over pompen.

Vraag 2: Is de OG bereidt dit te herzien en/of een extra post op te nemen voor de levering van specifiek pomponderdelen?

Antwoord:

Ja, hiervoor is in de aangepaste inschrijfstaat een extra post opgenomen.

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

PvE 8.9 Levering pompen (deel 1)

Vraag:

Voor het leveren van pompen en pomp onderdelen is een stelpost van € 20.000,- opgenomen voor de gemeente Soest en van € 5.000,- voor de gemeente Baarn. De inschrijfprijs van de aannemer voor het leveren van pompen en pomponderdelen is het gemiddelde opgegeven percentage keer het bedrag van de stelpost.

In het PvE heeft u het over pompen en pomponderdelen en op beide inschrijfstaten heeft u het alleen over pompen.

Vraag 1: Wat is juist?

Is de OG op de hoogte van dat pompleveranciers grote verschillen in kortingen hanteren tussen pompen en pomponderdelen en zelfs regelmatig onderdelen zonder kortingen leveren. Het is dus eigenlijk niet mogelijk om een gemiddelde kortingspercentage op te geven voor levering van pompen en pomponderdelen.

Antwoord:

Zie vraag 9

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Algemeen "Veiligheid" - 2

Vraag:

Vraag: Dient de onderhoudspartij conform de NEN3140 de servicemonteurs minimaal aangewezen te hebben als vakbekwaam persoon (VP)?

Antwoord:

Het aanstellingsbeleid van eigen personeel is aan de onderhoudspartij

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Algemeen "Arbeidsomstandigheden" - 2

Vraag:

Vraag: Is de arbocatalogus ook op het bestek 30515-2021 van toepassing?

Antwoord:

Niet duidelijke welk bestek en welke arbocatalogus worden bedoeld

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Algemeen "Erkend installateur"

Vraag:

Vraag: Dient de aannemer van dit bestek naast de bedrijfscertificering BRL K 14020-1 ook in het bezet te zijn van het certificaat erkenning installateur vakdiscipline "elektrotechnisch Installateur" ?

Antwoord:

Nee

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

14 PvE 8.7 Beheer van de hoofdpst (deel 2)

Vraag:

Vraag 2: Hoe zit het met deze werkzaamheden betreffende de gemeente Baarn?

Antwoord:

De hoofdpst van de gemeente Baarn wordt beheerd door het waterschap
De opdrachtnemer hoeft deze niet te beheren

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

PvE 8.7 Beheer van de hoofdpst (deel 1)

Vraag:

Vraag 1: Op welke post op de inschrijfstaat kunnen deze dagelijkse werkzaamheden afgeprijsd worden?

Antwoord:

Kosten dienen verrekend te zijn in de kosten voor preventief en correctief onderhoud

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

PvE 8.1 Interval

Vraag:

In de tabel staat dat er naast het preventief onderhoud ook visuele inspecties uitgevoerd dienen te worden bij de droog opgestelde rioolgemalen en vacuüm-transportgemalen dient dit zelfs wekelijks te gebeuren.

Vraag: Waar kunnen de kosten op gefactureerd worden? Op de inschrijfstaat is namelijk geen specifieke post opgenomen voor visuele inspecties.

Antwoord:

Opnemen in de jaarprijs preventief onderhoud voor deze objecten.

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn
Beantwoord op: 17-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 17
Onderwerp: PvE 6.6 Verplichtingen opdrachtnemer

Vraag:

9. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, dient de gemeente dagelijks op de hoogte te worden gesteld over de voortgang (de vorm wordt afgesproken tijdens het start overleg). Hierbij dient in ieder geval op dag niveau een planning te worden gegeven zodat de opdrachtgever altijd kan achterhalen waar wordt gewerkt door de opdrachtnemer.

Vraag: Is de OG bereidt akkoord te gaan met een weekplanning?

Antwoord:

"Een weekplanning vooraf is prima;
Aanvullend voor Soest: elke monteur dient na elke preventieve onderhoudsactiviteit per email zijn werkzaamheden op die locatie met tekst en foto's te melden; elke monteur dient na elke correctieve onderhoudsactiviteit per email zijn werkzaamheden op die locatie met tekst en foto's te melden."

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn
Beantwoord op: 17-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 18
Onderwerp: PvE 3.2 Voorwaarden voor het verlenen van de opdracht

Vraag:

a) Alle werkzaamheden dienen door de inschrijver in eigen beheer uitgevoerd te worden. Uitsluitend civieltechnische- of reinigingswerkzaamheden mogen door derden uitgevoerd worden.
6.6 Verplichtingen opdrachtnemer

5. Alle preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden dienen door de opdrachtnemer in eigen beheer te worden uitgevoerd (of binnen geformaliseerde samenwerking welke bij inschrijving kenbaar is gemaakt).

Vraag: Bedoelt de OG dat preventieve en correctieve werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden door bevoegde monteurs die in vaste dienst zijn bij de Opdrachtnemer?

Antwoord:

Nee, indien bij inschrijving aangegeven mogen deze ook door een onderaannemer worden uitgevoerd.

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

PvE 6.3 Levering en betaling

Vraag:

Zoals de OG ongetwijfeld heeft meegekregen zijn de prijzen van materialen, onderdelen en componenten in 2021 2x buiten proporties gestegen. Een CBS index ijlt altijd na en geeft nooit de werkelijke stijging van specifieke producten weer.

Vraag: is de OG bereid hierin mee te denken als zich dit weer voordoet in de komende jaren?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn

Beantwoord op: 17-09-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

PvE 6.2 Herlevering garantie op materiaal

Vraag:

Voor de levering van materiaal zijn wij grotendeels afhankelijk van onze leveranciers/fabrikanten. Wijziging van materialen en componenten komt nogal eens voor.

Vraag: Mogen wij aannemen dat de opdrachtgever dan akkoord gaat met levering van een vernieuwde versie van het product of een alternatief met dezelfde kwaliteit en functionaliteiten?

Antwoord:

Ja, waarbij een alternatief geen bijkomende kosten mee mag brengen in de vorm van bijvoorbeeld ook noodzakelijke bijkomende vervangingen. En alleen als het product of een nieuwe versie niet meer geleverd worden en dan

in overleg met OG.

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn
Beantwoord op: 17-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
PvE 6.1 Certificaten / diploma's / getuigschriften

Vraag:

Voor de preventieve en correctieve werkzaamheden eist de OG het BRL certificaat BRL14020. Het reinigen is een minstens zo belangrijk onderdeel van de opdracht en hier wordt geen certificaat voor geëist. Wij denken dat dat in verhouding tot het prev/corr werk wel op z'n plaats zou zijn.

Vraag: Is de OG genegen om voor de reinigingswerkzaamheden ook een kwaliteitscertificaat, te weten BRL10014, te eisen?

Antwoord:
Nee

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn
Beantwoord op: 17-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Opmerking OG

Vraag:
Zie antwoord

Antwoord:
Bij deze nota van inlichtingen is een nieuwe versie van het PVE toegevoegd. Hierin zijn de vragen / antwoorden uit deze nota waar van toepassing verwerkt. Tevens zijn enkele kleine aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld uniform noemen van opdrachtnemer in plaats van aannemer of opdrachtnemer. Alle aanpassingen zijn onderstreept zodat deze makkelijk terug te vinden zijn.

Percelen: P1 Perceel 1 - Soest
P2 Perceel 2 - Baarn
Beantwoord op: 17-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Opmerking OG

Vraag:

Zie antwoord

Antwoord:

Van Bijlage 3 - objectenlijst en overige informatie Soest is een nieuwe versie bij de nota toegevoegd. Alle achterhaalde informatie is hieruit gehaald, voor de nieuwe informatie dient te worden ingelogd op de hoofdpst.

Percelen:

P1 Perceel 1 - Soest

Beantwoord op:

17-09-2021

Label:

Inhoud