

Aanbesteding: Vervangen beschoeiingen
Aanbestedende Dienst: gemeente Nissewaard
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
34 Bestek

Vraag:

Bij nadere bestudering van het bestek is ons opgevallen dat in post 212010, 2500 palen worden aangebracht, in de posten 212110, 212120, 212130, 212210, 212310 wordt totaal 14.250 meter beschoeiing aangebracht, dit zou neerkomen op ca 28.500 stuks palen.

Klopt onze gedachte gang dat we 26.000 stuks koop van de palen missen in het bestek ?

Antwoord:

Het klopt dat de palen en planken niet goed op elkaar afgestemd zijn.

Er staan inderdaad te weinig palen in het bestek.

Het bestek zal niet aangepast worden. Aannemers dienen de hoeveelheden gebruiken, af te prijzen, die in het bestek vermeld staan. Het betreft een raamovereenkomst, in de deelposten worden de juiste hoeveelheden benoemd.

De posten horen bij elkaar, maar kunnen los van elkaar afgeprijsd worden.

NB. De palen genoemd in 212010 worden gebruikt in 212110, 212120, 212130, 212210 en 212310

Beantwoord op: 11-01-2021

Label: Inhoud