

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

UMCG

Nationale identificatie:

01131597

Postadres:

Hanzeplein 1

Plaats:

Groningen

NUTS-code:

NL

Postcode:

9700 RB

Land:

NL

Contactpersoon:

Maurice Huizinga

Telefoon:

+31 625649010

E-mail:

m.huizinga@umcg.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.umcg.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=195775>

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

UMCG Complexe Wervelkolom Chirurgie

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33184100 - Chirurgische implantaten

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Op dit moment nemen de afdelingen Neurochirurgie spinale implantaten af van een aantal leveranciers. Hiervoor is bruikleeninstrumentarium beschikbaar gesteld om de implantaten op een juiste manier in te brengen.

Het UMCG wenst nu een nieuwe Raamovereenkomst sluiten met één Opdrachtnemer voor alle spinale implantaten die bij een operatie nodig zijn. De afdelingen hebben navigatieapparatuur tot hun beschikking t.b.v. de operaties. Het geleverde instrumentarium dient compatibel, navigeerbaar te zijn met de in het UMCG aanwezige Brainlab Airo CT/ Curve.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

15/06/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 099-273535

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.2.14

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Nadere inlichtingen

In plaats van: -

Te lezen:

Gewijzigd in de aanbesteding na publicatie van de Nota van Inlichtingen:

- Eis 3.9.11. is geschrapt. Namelijk, Thoracolumbaal schroeven met losse schroefkop.
Schroefkop plaatsing nadat shanks zijn geplaatst.

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

-