


PHO-05 Brug 2 Carel Fabritiuspad



Belanghebbenden

Beheerder	E-mail	Telefoon	Belang
-----------	--------	----------	--------

Conclusies en aanbevelingen

Conform de ontvangen klic-informatie liggen er in de directe nabijheid van de brug GEEN ondergrondse kabels en leidingen.

Aan de klic-informatie kunnen geen rechten worden ontleent.

De grondroerder is te allen tijde verantwoordelijk voor het veroorzaken van eventuele schade aan eigendommen van derden.