

4e Nota van Inlichtingen Onderhoud openbare verlichting Gemeente Midden-Drenthe

d.d.: 28 februari 2022



Deze nota van inlichtingen maakt hiermee integraal onderdeel uit van de aanbestedingsleidraad

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Ontvangen op	Antwoord
61	BP 43 en 44 vervangen verlichtingsobjecten en vervangen verlichtingsarmaturen	Hoeveel meter snoer moet er geleverd worden bij het armatuur voor de BP 43 en 44. En moet de driver ook geleverd worden in de genoemde besteksposten?	24-2-2022	In de omschrijving van de besteksposten staat wat de lengte moet zijn voor de verschillende masthoogten: lichtpunthoogte + uithouderlengte. Voor de genoemde besteksposten moet er voor elk nieuw geleverd armatuur één aansluitsnoer worden geleverd met de genoemde lengte. Bij elk nieuw te leveren armatuur zit standaard ook één te leveren driver/vsa.
62	BP 4 Arbeid	Dienen de DTE-kosten in deze besteksposten te zijn verdisconteerd? Quickscans zijn niet homogeen te calculeren. Wat zijn "overige werkzaamheden"?	24-2-2022	Nee. Zie hiervoor bestekspost 7 Mutatiekosten netbeheer. De Quickscans komen te vervallen in de besteksposten 4 Arbeid. Tegen overlegging van de Quickscans worden deze éénmalig vergoed op bestekspost 710010. Onder "overige werkzaamheden" wordt verstaan die werkzaamheden die nodig zijn om de gewenste mutatie te kunnen realiseren.