








## LEGENDA

- |   |  |
|---|--|
| <br>28 | Verwijderen RVV-verkeersbord<br>vervangen voor ander bord          |
| <br>30 | RVV-verkeersbord vervangen<br>paal behouden.                       |
| <br>60 | RVV-verkeersbord incl. paal<br>(niet aanwezig in huidige situatie) |
| <br>80 | RVV-verkeersbord incl. paal  |

VOOR NIEUWE SITUATIE ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-11-01 T/M 04  
VOOR DETAILS ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-04-01 EN 02  
VOOR DWARSPROFIELEN ZIE TEKENINGEN: N523-18679-51-34-01  
VOOR OPEENBAAR VERLICHTING ZIE TEKENINGEN: N523-18679-54-80-01 T/M 04

Voor Overzichts- en Status bevestiging bij:	DEFINITIEF	verspreiden ..
<div> <div>  <div>           Noord-Holland         </div> </div> <div> <div>           GROOT ONDERHOUD DAMMERWEG (N523A)            gr o o t o n d e r h o u d N523a            B e b o d i n g &amp; M a r k e r i n g            K m 0,000 – 0,510            G e m e e n t e : W e e s p e n i n W i j d e m e r e n            B E S T E K E N I N G         </div> </div> </div>		
geplaatst geplaatst door getuige	ing. M.v. J. Heywood ing. D.A.v. Oudestijl dr. A.S. v. Bemmelen	dd. 18-12-13 dd. 18-12-13 dd. 18-12-13
N523-18679-51-30-01	1500 n 4 01 A1L	1500 4 01 A1L