

**Eerste Nota van Inlichtingen d.d. 21-09-2022 in het kader van de aanbesteding
'Vergroening Burgemeester Letschertweg' met projectnummer 30004750**

Nr.:	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
4	Inhoud	Bestek besteksposten 101680 en 101690	Om hoeveel stuks te beschermen bestaande bomen gaat het?	Het gaat om 110 bestaande bomen
5	Inhoud	Recapitulatielijst	Totalen bosplantsoen komen uit op 2.782 stuks i.p.v. 3.127 stuks. Wat dienen wij aan te houden?	Het totaal aantal stuks bosplantsoen komt uit op 3127 stuks. De recapitulatielijst is aangepast.
6	Inhoud	planten bomen	In het bestek zijn Quercus (eiken) bomen opgenomen. Deze boomsoort kan last krijgen van de plaag Eikenspintkever. Het CROW handboek schrijft over ziekten en plagen het volgende (art. 51.54.01 lid 07): "Onder nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden wordt tevens verstaan het vervangen van bomen die zijn aangetast door voor de boom levensbedreigende ziekten en plagen. Deze verplichting vervalt als geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest, of bestrijding niet door de directie gewenst werd." Een Eikenspintkever is alleen preventief te behandelen met een biologisch knoflookpreparaat. Kan opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen?	Nee, hier wordt geen bestekspost voor opgenomen. Indien dit aan de orde is, worden hier nadere afspraken over gemaakt.
7	Inhoud	Planten bomen	In het bestek zijn diverse boomsoorten opgenomen die gevoelig zijn voor Zonnebrand. Wij raden aan de stammen van deze bomen in te pakken om dit te voorkomen. Kan opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen?	Nee, hier wordt geen bestekspost voor opgenomen. Indien dit aan de orde is, worden hier nadere afspraken over gemaakt.

**Eerste Nota van Inlichtingen d.d. 21-09-2022 in het kader van de aanbesteding
'Vergroening Burgemeester Letschertweg' met projectnummer 30004750**

Nr.:	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
8	Inhoud	post 101690	In postnr. 101680 moet aannemer een boombeschermingsplan opstellen. Dit plan is op te stellen aan de hand van een inspectie van de bomen op projectlocatie. Echter, in postnr. 101690 verlangt opdrachtgever dat opdrachtnemer de beschermingsmaatregelen, die volgen uit het plan van postnr. 101680, als EUR-post af te prijzen. Hoe moet opdrachtgever dat doen? Wij adviseren hiervoor een stelpost op te nemen.	Dit is aangepast in de Nota
9	Inhoud	Post 514221	In postnr. 514221 aanbrengen gietrand voor solitaire heesters zijn geen palen opgenomen waaraan de gietrand bevestigd kan worden. Kan dit toegevoegd worden?	Dit is aangepast in de Nota
10	Inhoud	Post 519210	In de plantlijst staat in de kolom "snoei" achter de bomen aangegeven "ja". Betreft dit de snoei conform postnr. 519210 of betekent dit snoei voor aanplant? Indien het dit laatste betreft, waar kan dit afgeprijsd worden?	Dit betreft de snoei in bestekspostnr 519210
11	Inhoud	bestekspost 519310	Betreft inboet bomen inclusief leverantie? Overige leverantieposten zijn in een aparte post opgenomen i.v.m. het BTW tarief.	Betekspost 519310 is incl. leverantie van de bomen.
12	Inhoud	bestekspost 519210	Watergeven bomen is geen onderdeel van de KOR-schaalbalk. Wij verzoeken u dit aan te passen naar aantal beurten	Dit is aangepast in de Nota