
Nota van inlichtingen Instandhouding Transporttechnische Installaties van het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van Rijks-, en Defensiegebouwen

Aanbesteding: Instandhouding Transporttechnische Installaties van het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van Rijks-, en Defensiegebouwen
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: OT.23

Toelichting:

Ref.nr. 157
Onderwerp: Stopplaatsen

Vraag:

Bij de volgende percelen ontbreken er voor de volgende elementen de aantal stopplaatsen:

(volgnummers)

- OT.23.352 > 1093681 en 1093682
- OT.23.353 > UY. 34-12 en BLT 01-02
- OT.23.354 > AH 05-13
- OT.23.356 > GV 99-03 en GV 14-05
- OT.23.357 > GV 52-02
- OT.23.358 > RT 18-04 en RT 01-19

Graag zou ik van deze elementen de aantal stopplaatsen willen weten om een juiste prijs aan te bieden.

Antwoord:

- OT.23.352 > 1093681 en 1093682, staat er in 15 stopplaatsen, Misschien niet leesbaar door de beveiliging.
- OT.23.353 > UY. 34-12 , dockleveller, heeft geen stopplaatsen BLT 01-02, 5 schachttoegangen, dus 5 stopplaatsen
- OT.23.354 > AH 05-13, hefplateau, hefhoogte 1,2 meter
- OT.23.356 > GV 99-03, niet bekend, hefplateau heeft bijna altijd 2 stopplaatsen, dus naar 1 verdieping
- GV 14-05, niet bekend, hefplateau heeft bijna altijd 2 stopplaatsen, dus naar 1 verdieping
- OT.23.357 > GV 52-02, 4 stopplaatsen
- OT.23.358 > RT 18-04 4 stopplaatsen
- RT 01-19 niet bekend, hefplateau heeft bijna altijd 2 stopplaatsen, dus naar 1 verdieping

Percelen:

- P1 OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord
- P2 OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West
- P3 OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr
- P4 OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost
- P5 OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid

	P6 OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag
	P7 OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO
	P8 OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO
	P20 OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West
Beantwoord op:	07-11-2022
Label:	Inhoud